

Unité interdépartementale d'Indre-et-Loire et de Loir-et-Cher

Blois, le 01/07/2022

## **Rapport de l'Inspection des installations classées**

Visite d'inspection du 21/06/2022

### **Contexte et constats**

Publié sur



#### **SCA AXERREAL Semences**

125, avenue de Vendôme

41000 BLOIS

Références : LSAEX 2022-777

### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 21/06/2022 dans l'établissement SCA AXERREAL Semences implanté 125, avenue de Vendôme 41000 BLOIS. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site Géorisques (<https://www.georisques.gouv.fr/>).

Action nationale 100 mètres autour de l'établissement PROCTER & GAMBLE (SEVESO)

#### **Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- SCA AXERREAL Semences
- 125, avenue de Vendôme 41000 BLOIS
- Code AIOT dans GUN : 0010005287
- Régime : Déclaration
- Statut Seveso : Non Seveso
- Non IED - MTD

Installation de transformation des grains collectés en semences céréalières.

Nota : Exploitation des installations classées d'AXERREAL Semences sous couvert de l'arrêté préfectoral d'autorisation du 19 décembre 1994 modifié d'AXERREAL Villejoint (exploitant des installations de stockage de céréales).

#### **Les thèmes de visite retenus sont les suivants :**

- Action nationale 100 mètres autour d'un SEVESO (post-LUBRIZOL 2)

## **2) Constats**

### **2-1) Introduction**

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'Inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite
- la prescription contrôlée
- à l'issue du contrôle :
  - le constat établi par l'Inspection des installations classées
  - les observations éventuelles
  - le type de suites proposées (voir ci-dessous)
  - le cas échéant la proposition de suites de l'Inspection des installations classées à Monsieur le Préfet; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives. Dans certains cas, des prescriptions complémentaires peuvent aussi être proposées
- « susceptible de suites administratives » : lorsqu'il n'est pas possible en fin d'inspection de statuer sur la conformité, ou pour des faits n'engageant pas la sécurité et dont le retour à la conformité peut être rapide, l'exploitant doit transmettre à l'Inspection des installations classées dans un délai court les justificatifs de conformité. Dans le cas contraire, il sera proposé à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives.
- « sans suite administrative ».

### **2-2) Bilan synthétique des fiches de constats**

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :**

Nom du point de contrôle	Référence réglementaire	Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s)	Autre information
1-Classement ICPE	Code de l'environnement du 21/06/2022, article R.511-9 et son annexe	/	Sans objet
2- Identification des interactions possibles avec le site SEVESO voisin	Autre du 15/12/2020, article Instruction ministérielle	/	Sans objet

### 2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

Les constats relevés lors de l'inspection figurent dans les tableaux ci-dessous.

### 2-4) Fiches de constats

#### Nom du point de contrôle : 1-Classement ICPE

<b>Référence réglementaire :</b> Code de l'environnement du 21/06/2022, article R.511-9 et son annexe
<b>Thème(s) :</b> Situation administrative, Nomenclature des ICPE
<b>Prescription contrôlée :</b> Les activités exercées par l'établissement relèvent/ne relèvent pas de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.
<b>Constats :</b> Pas de non respect constaté.
<b>Observations :</b> les activités exercées par l'établissement relèvent de la législation des installations classées. Cet établissement est connu de l'administration et suivi. Cette usine de transformation des grains collectés en semences céréalières se situe sur l'emprise d'AXEREAL VILLEJOINT.
<b>Type de suites proposées :</b> Sans suite
<b>Proposition de suites :</b> Sans objet

#### Nom du point de contrôle : 2- Identification des interactions possibles avec le site SEVESO voisin

<b>Référence réglementaire :</b> Autre du 15/12/2020, article Instruction ministérielle
<b>Thème(s) :</b> Actions nationales 2022, Effets dominos
<b>Prescription contrôlée :</b> Absence d'éventuelles installations sensibles implantées à proximité des limites de sites présentant des risques d'effets dominos.
<b>Constats :</b> Pas de non respect constaté.
<b>Observations :</b>
<b>Type de suites proposées :</b> Sans suite
<b>Proposition de suites :</b> Sans objet

