

Unité interdépartementale du Cher et de l'Indre
de la DREAL
Cité administrative - Bât C - 2ème étage
Boulevard George SAND
36000 Châteauroux

Châteauroux, le 15/05/2024

Rapport de l'Inspection des installations classées

Visite d'inspection du 19/04/2024

Contexte et constats

Publié sur **GÉORISQUES**

PARC EOLIEN DES PELURES BLANCHES SAS

425 rue Henri Barbusse
78370 Plaisir

Références : VI 19/04/2024 UD36
Code AIOT : 0010011946

1) Contexte

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 19/04/2024 dans l'établissement PARC EOLIEN DES PELURES BLANCHES SAS implanté La Poêle 36260 Diou. L'inspection a été annoncée le 18/03/2024. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site internet Géorisques (<https://www.georisques.gouv.fr/>).

La visite est réalisée, dans le cadre d'une manœuvre des services de secours des pompiers de l'Indre (GRIMP36) organisée par la société EXUS avec comme scénario, un exercice d'aide à la personne en grande hauteur.

Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :

- PARC EOLIEN DES PELURES BLANCHES SAS

- La Poêle 36260 Diou
- Code AIOT : 0010011946
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Non

Le fonctionnement du parc éolien, composé de 5 aérogénérateurs (E1 à E5) et d'un poste de livraison électrique (PDL) implantés sur les communes de Diou, de Paudy et de Sainte-Lizaigne, est encadré par les dispositions de l'arrêté ministériel du 26/08/2011 modifié relatif aux prescriptions applicables aux installations soumises à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la nomenclature des ICPE.

La gestion technique du parc est assurée par la société EXUS.

Thèmes de l'inspection :

- Bruits et vibrations
- Déchets
- Risque incendie

2) Constats

2-1) Introduction

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'Inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
 - ◆ le constat établi par l'Inspection des installations classées ;
 - ◆ les observations éventuelles ;
 - ◆ le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
 - ◆ le cas échéant la proposition de suites de l'Inspection des installations classées à Monsieur le Préfet ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « Faits sans suite administrative » ;
- « Faits avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, des suites graduées et proportionnées avec :
 - ◆ soit la demande de justificatifs et/ou d'actions correctives à l'exploitant (afin de se conformer à la prescription) ;
 - ◆ soit conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement des

suites (mise en demeure) ou des sanctions administratives ;

- « Faits concluant à une prescription inadaptée ou obsolète » : dans ce cas, une analyse approfondie sera menée a posteriori du contrôle puis éventuellement une modification de la rédaction de la prescription par voie d'arrêté préfectoral pourra être proposée.

2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :

N°	Point de contrôle	Référence réglementaire	Autre information
1	chemins d'accès	Arrêté Ministériel du 26/08/2011, article 7	Sans objet
2	accès aérogénérateur	Arrêté Ministériel du 26/08/2011, article 13	Sans objet
3	intérieur aérogénérateur	Arrêté Ministériel du 26/08/2011, article 16	Sans objet
4	extincteurs	Arrêté Ministériel du 26/08/2011, article 24	Sans objet

2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

Les constats relevés lors de cette inspection sont détaillés dans les tableaux ci-dessus.

2-4) Fiches de constats

N° 1 : chemins d'accès

Référence réglementaire : Arrêté Ministériel du 26/08/2011, article 7
Thème(s) : Risques accidentels, éolien
Prescription contrôlée : Le site dispose en permanence d'une voie d'accès carrossable au moins pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours. Cet accès est entretenu. Les abords de l'installation placés sous le contrôle de l'exploitant sont maintenus en bon état de propreté.
Constats : Pas d'écart constaté, l'inspection des installations classées ("l'Inspection") constate la présence d'accès carrossables pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours, ils sont entretenus et maintenus en bon état de propreté.
Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :

-
Type de suites proposées : Sans suite

N° 2 : accès aérogénérateur

Référence réglementaire : Arrêté Ministériel du 26/08/2011, article 13
Thème(s) : Risques accidentels, éolien
Prescription contrôlée : Les personnes étrangères à l'installation n'ont pas d'accès libre à l'intérieur des aérogénérateurs. Les accès à l'intérieur de chaque aérogénérateur, du poste de transformation, de raccordement ou de livraison sont maintenus fermés à clef afin d'empêcher les personnes non autorisées d'accéder aux équipements.
Constats : Pas d'écart constaté, l'Inspection constate que les portes sont fermées à clé interdisant l'accès aux personnes étrangères à l'installation à l'intérieur des aérogénérateurs et du poste de livraison. Pour rappel, l'Inspection a effectué la visite par échantillonnage du parc éolien les Pelures Blanches sur le territoire de la commune de DIOU en inspectant l'éolienne n°3 et n°4.
Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat : -
Type de suites proposées : Sans suite

N° 3 : intérieur aérogénérateur

Référence réglementaire : Arrêté Ministériel du 26/08/2011, article 16
Thème(s) : Risques accidentels, éolien
Prescription contrôlée : L'intérieur de l'aérogénérateur est maintenu propre. L'entreposage à l'intérieur de l'aérogénérateur de matériaux combustibles ou inflammables est interdit.
Constats : Pas d'écart constaté, l'Inspection a pris un échantillon du parc en visitant les aérogénérateurs n°3 et n°4. L'Inspection constate que l'intérieur de l'aérogénérateur est maintenu propre. Elle n'a pas fait constat d'entreposage à l'intérieur de l'aérogénérateur de matériaux combustibles ou inflammables
Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat : -

-
Type de suites proposées : Sans suite

N° 4 : extincteurs

Référence réglementaire : Arrêté Ministériel du 26/08/2011, article 24
Thème(s) : Risques accidentels, éolien
<p>Prescription contrôlée :</p> <p>Chaque aérogénérateur est doté de moyens de lutte et de prévention contre les conséquences d'un incendie appropriés aux risques et conformes aux normes en vigueur, composé a minima de deux extincteurs placés à l'intérieur de l'aérogénérateur, au sommet et au pied de celui-ci. Ils sont positionnés de façon bien visible et facilement accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés aux risques à combattre. Cette disposition ne s'applique pas aux aérogénérateurs ne disposant pas d'accès à l'intérieur du mât.</p>
<p>Constats :</p> <p>Pas d'écart constaté, l'Inspection a constaté par échantillonnage (visite des aérogénérateurs n°3 et n°4 et du poste de livraison PDL) que chaque aérogénérateur visité et le PDL sont dotés de moyens de lutte et de prévention contre les conséquences d'un incendie.</p> <p>Dans le poste de livraison et les éoliennes n°3 et n°4, les extincteurs ont été vérifiés en avril 2024 par l'exploitant.</p> <p>Ces moyens sont appropriés aux risques à combattre et conformes aux normes en vigueur.</p>
<p>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</p> <p>-</p>
Type de suites proposées : Sans suite