

Unité interdépartementale d'Indre-et-Loire et de Loir-et-Cher

Parçay-Meslay, le 24/06/2022

ZA n°2 des Ailes
25/26, Rue des Ailes
37210 PARCAY-MESLAY

Rapport de l'Inspection des installations classées

Visite d'inspection du 09/06/2022

Contexte et constats

Publié sur



PRIMAGAZ - Site de DRUYE

La Fosse Savonnières
37190 DRUYE

Références : 2022-698 / VAT 2022-0363

1) Contexte

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 09/06/2022 dans l'établissement PRIMAGAZ - Site de DRUYE implanté La Fosse Savonnières 37190 DRUYE. L'inspection a été annoncée le 11/05/2022. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site Géorisques (<https://www.georisques.gouv.fr/>).

Cette visite d'inspection a été réalisée suite au début d'exploitation du site PRIMAGAZ de Druye (semaine du 19 avril).

Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :

- PRIMAGAZ - Site de DRUYE
- La Fosse Savonnières 37190 DRUYE
- Code AIOT dans GUN : 0010013706
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Seveso seuil bas
- Non IED - MTD

Le « relais-vrac » PRIMAGAZ à Druye fait suite à la mise en œuvre de la mesure supplémentaire associée au PPRT (Plan de Prévention des Risques Technologiques) PRIMAGAZ de Saint-Pierre-des-Corps, approuvé le 20 octobre 2017, prévoyant la cessation d'activité des installations situées à Saint-Pierre-des-Corps et la création d'un « relais-vrac » dans le périmètre de Tours Métropole.

Il est constitué d'un réservoir sous talus de stockage de 400 m³ de gaz inflammables liquéfiés, de postes de chargement / déchargement de camions citernes.
L'exploitation est autorisée par arrêté préfectoral d'autorisation environnementale du 18/06/2020 relatif aux travaux de construction et à l'exploitation d'un relais vrac de propane au lieu-dit « La Fosse Savonnières » à Druye par la société Compagnie des Gaz de Pétrole PRIMAGAZ.

Les thèmes de visite retenus sont les suivants :

- Suites de la visite d'inspection du 14/10/2021
- Dispositions particulières de l'AP du 18/06/2020
- Chargement d'un camion petit porteur
- Test d'un BAU

2) Constats

2-1) Introduction

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite
- la prescription contrôlée
- à l'issue du contrôle :
 - le constat établi par l'inspection des installations classées
 - les observations éventuelles
 - le type de suites proposées (voir ci-dessous)
 - le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Madame la Préfète; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Madame la Préfète, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives. Dans certains cas, des prescriptions complémentaires peuvent aussi être proposées
- « susceptible de suites administratives » : lorsqu'il n'est pas possible en fin d'inspection de statuer sur la conformité, ou pour des faits n'engageant pas la sécurité et dont le retour à la conformité peut être rapide, l'exploitant doit transmettre à l'inspection des installations classées dans un délai court les justificatifs de conformité. Dans le cas contraire, il sera proposé à Madame la Préfète, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives.
- « sans suite administrative ».

2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

Les fiches de constats suivantes sont susceptibles de faire l'objet de propositions de suites administratives :

Nom du point de contrôle	Référence réglementaire	Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s)	Autre information
1 - Localisation RST (D2 de la visite d'inspection du 14/10/2021)	Arrêté Préfectoral du 18/06/2020, article 8.2.1	D2	Sans objet
2 - Talus du RST	Arrêté Préfectoral du 18/06/2020, article 8.7.11	/	Sans objet
8 - Plaquette d'information	Arrêté Préfectoral du 18/06/2020, article 1.6	/	Sans objet
9 - Non traversée de Druye	Arrêté Préfectoral du 18/06/2020, article 8.6.6	/	Sans objet
10 - Procédures conjointes POI	Arrêté Préfectoral du 18/06/2020, article 8.8.5.2	/	Sans objet
16 - Détection gaz	Arrêté Préfectoral du 18/06/2020, article 8.7.5	/	Sans objet
18 - Zones ATEX	Arrêté Préfectoral du 18/06/2020, article 8.2.1	/	Sans objet

Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :

Nom du point de contrôle	Référence réglementaire	Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s)	Autre information
3 - Attestations conformité RST (D3 de la visite d'inspection du 14/10/21)	Arrêté Préfectoral du 18/06/2020, article 8.7.11	D3	Sans objet
4 - Filet anti-amphibien (D1 de la visite d'inspection du 14/10/2021)	Arrêté Préfectoral du 18/06/2020, article 2.1.2	D1	Sans objet
5 - Non végétalisation du bassin n°1	Arrêté Préfectoral du 18/06/2020, article 2.1.2	/	Sans objet
6 - Haies semi-arbustives	Arrêté Préfectoral du 18/06/2020, article 2.1.2	/	Sans objet
7 - Saulaie	Arrêté Préfectoral du 18/06/2020, article 2.1.2	/	Sans objet
11 - Etat des stocks	Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 50	/	Sans objet
12 - Surveillance de l'installation	Arrêté Préfectoral du 18/06/2020, article 8.6.1	/	Sans objet
13 - Contrôle des accès	Arrêté Préfectoral du 18/06/2020, article 8.2.4	/	Sans objet

Nom du point de contrôle	Référence réglementaire	Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s)	Autre information
14 - Opérations de chargement d'un camion petit porteur	Arrêté Préfectoral du 18/06/2020, article 8.7.8 et 8.7.9	/	Sans objet
15 - Dispositif homme mort	Arrêté Préfectoral du 18/06/2020, article 8.7.13	/	Sans objet
17 - Test bouton d'arrêt	Arrêté Préfectoral du 18/06/2020, article 8.8.4	/	Sans objet
19 - Consignes de sécurité	Arrêté Préfectoral du 18/06/2020, article 8.8.4	/	Sans objet
20 - AN100m	Autre du 15/12/2020, article III.1.a	/	Sans objet

2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

Les constats relevés lors de cette inspection figurent dans les tableaux ci-dessus.

2-4) Fiches de constats

Nom du point de contrôle : 1 - Localisation RST (D2 de la visite d'inspection du 14/10/2021)

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 18/06/2020, article 8.2.1
Thème(s) : Risques accidentels, Localisation des risques
Prescription contrôlée : Prescription non publiable
Constats : L'exploitant n'a pas été en mesure de justifier du respect de la distance d'éloignement entre le RST et les limites de propriétés du site.
Observations : Les éléments consignés par l'inspection dans le cadre de ce thème relèvent des "informations sensibles". Ils sont détaillés dans la partie confidentielle du présent rapport.
Type de suites proposées : Susceptible de suites
Proposition de suites : Sans objet

Nom du point de contrôle : 2 - Talus du RST

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 18/06/2020, article 8.7.11
Thème(s) : Risques accidentels, Réservoir sous talus de propane
Prescription contrôlée : Prescription non publiable
Constats : L'exploitant n'a pas été en mesure de justifier du respect de l'épaisseur du talus recouvrant le RST.
Observations : Les éléments consignés par l'inspection dans le cadre de ce thème relèvent des "informations sensibles". Ils sont détaillés dans la partie confidentielle du présent rapport.
Type de suites proposées : Susceptible de suites
Proposition de suites : Sans objet

Nom du point de contrôle : 3 - Attestations de conformité du RST (D3 de la visite d'inspection du 14/10/2021)

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 18/06/2020, article 8.7.11
Thème(s) : Risques accidentels, Réservoir sous talus de propane
Prescription contrôlée : Prescription non publiable
Constats : La demande D3 de la visite d'inspection du 14/10/2021 est satisfaite.
Observations : Les éléments consignés par l'inspection dans le cadre de ce thème relèvent des "informations sensibles". Ils sont détaillés dans la partie confidentielle du présent rapport.
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet

Nom du point de contrôle : 4 - Filet anti-amphibien (D1 de la visite d'inspection du 14/10/2021)

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 18/06/2020, article 2.1.2
Thème(s) : Autre, Impact sur le milieu naturel : mesures ERC
Prescription contrôlée : [...] – Pose d'un filet anti-amphibiens : Un filet anti-amphibiens est installé pendant toute la période des travaux en limite des emprises pour éviter une intrusion d'espèce de ce groupe, en particulier le pélodyte ponctué, dans les zones de chantiers et une éventuelle destruction d'individus. Cette mesure est mise en place avant la période de reproduction des amphibiens et préalablement au démarrage du chantier, soit entre août et janvier. [...] – Pose d'un filet anti-amphibiens : Un filet anti-amphibiens définitif est posé autour du franchissement du fossé central par la route d'accès aux installations sud et à proximité du fossé nord. Ce filet similaire à celui posé pendant la phase travaux est adossé à un grillage rigide, est enfoui dans le sol sur 10 à 15 cm et a une hauteur de 50 cm de hauteur hors sol. [...]
Constats : La demande D1 de la visite d'inspection du 14/10/2021 est satisfaite.
Observations : D1 de la visite d'inspection du 14/10/2021 : L'exploitant transmettra à l'inspection la justification de l'écologue agréé du chantier sur la non pertinence de mise en place du filet anti-amphibien pendant la phase des travaux alors que cette mesure était préconisée dans l'expertise écologique IEA d'avril 2019 figurant au dossier d'autorisation environnementale. Un positionnement sur ce sujet est également attendu concernant la phase d'exploitation du relais-vrac. Par mail du 21/04/2022, l'exploitant a transmis le retour de l'écologue sur la gestion des filets amphibiens qui explique que la mesure telle qu'elle a été conçue, isole et protège les points d'eau (site de reproduction des amphibiens) mais contraint les amphibiens à rester en dehors des zones protégées. Le choix a donc été fait de ne pas mettre en place les clôtures « anti-amphibiens » afin d'éviter la dispersion des amphibiens sur les aires de travaux (zone à risque) et de laisser la liberté aux amphibiens de rejoindre les sites de reproductions identifiés dans l'étude et protégées dès le démarrage des travaux par des dispositifs avertisseurs pour les usagers du chantier. Plusieurs mesures supplémentaires en faveur des amphibiens ont été mises en place par rapport à ce qui était prévu initialement : creusement d'une mare, creusement d'une noue, nettoyage et dépollutions des zones enjeux biodiversité. Concernant la phase exploitation, des filets « anti-amphibiens » permanents ont été installés autour des réserves d'eau étanches pour éviter que les amphibiens ne soient prisonniers de ces réserves (soit la réserve incendie et la réserve de récupération des eaux de pluie coté sud du site). Par contre les autres points d'eau pouvant servir d'habitat potentiel pour la reproduction des amphibiens resteront libres d'accès. Constat de la présence de filets autour des réserves étanches (bassin 1 et réserve incendie) lors de la visite d'inspection du 09/06/2022. La mise en place doit être finalisée au niveau de la réserve incendie.
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet

Nom du point de contrôle : 5 - Non végétalisation du bassin n°1

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 18/06/2020, article 2.1.2
Thème(s) : Autre, Impact sur le milieu naturel : mesures ERC
Prescription contrôlée : [...]- Préconisations vis-à-vis du bassin n°1 : Le bassin n°1 (bassin de rétention), créé immédiatement au nord du fossé central, n'est pas végétalisé.[...]
Constats : Pas de non-respect de prescription constaté.
Observations : Constat de la non végétalisation du bassin n°1.
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet

Nom du point de contrôle : 6 - Haies semi-arbustives

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 18/06/2020, article 2.1.2
Thème(s) : Autre, Impact sur le milieu naturel : mesures ERC
Prescription contrôlée : [...] – Plantation de haies semi-arbustives : La plantation d'une haie semi-arborée, de type semi-arbustive, est prévue en accompagnement au long de la partie sud de l'emprise. Les essences plantées doivent être variées et d'origine locale afin d'optimiser les potentialités écologiques de la haie et de ne pas introduire de pollution génétique. Un minimum de 5 espèces différentes permet de garantir une diversité d'essences suffisante à la création d'une haie à visée écologique. Les plants utilisés devront être labellisés « végétal local ».[...]
Constats : La plantation d'une haie semi-arborée n'a pas encore été réalisée.
Observations : L'exploitant indique que la plantation de la haie semi-arbustive sera réalisée lors de la période de plantation appropriée.
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet

Nom du point de contrôle : 7 - Saulaie

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 18/06/2020, article 2.1.2
Thème(s) : Autre, Impact sur le milieu naturel : mesures ERC
Prescription contrôlée : [...]- Adapter la dépression humide située à l'est immédiat du bassin comme mesure compensatoire de la surface de zone humide détruite. Cet espace de 2 800 m ² sera décaissé et parcouru de noues végétalisées par des saules.[...]
Constats : Pas de non-respect de prescription constaté.
Observations : Constat de la présence de la saulaie.
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet

Nom du point de contrôle : 8 - Plaquette d'information

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 18/06/2020, article 1.6
Thème(s) : Autre, Obligations de l'exploitant
Prescription contrôlée : L'exploitant établit, dans le mois suivant la mise en service du relais-vrac, une plaquette d'information et d'alerte pour les populations voisines relatant les dangers encourus, les mesures de sécurité et le comportement à adopter. [...]
Constats : La plaquette d'information et d'alerte pour les populations voisines relatant les dangers encourus, les mesures de sécurité et le comportement à adopter n'a pas encore été établie.
Type de suites proposées : Susceptible de suites
Proposition de suites : Sans objet

Nom du point de contrôle : 9 - Non traversée de Druye

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 18/06/2020, article 8.6.6
Thème(s) : Autre, Formation du personnel
Prescription contrôlée : Prescription non publiable
Constats : Une information formalisée n'a pas encore été intégrée dans les consignes.
Observations : Les éléments consignés par l'inspection dans le cadre de ce thème relèvent des "informations sensibles". Ils sont détaillés dans la partie confidentielle du présent rapport.
Type de suites proposées : Susceptible de suites
Proposition de suites : Sans objet

Nom du point de contrôle : 10 - Procédures conjointes POI

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 18/06/2020, article 8.8.5.2
Thème(s) : Risques accidentels, Plan d'opération interne
Prescription contrôlée : Prescription non publiable
Constats : Le schéma d'alerte figurant dans le POI est insuffisamment précis pour refléter les modalités d'alerte du gestionnaire de l'autoroute en cas d'accident. L'exploitant n'a pas rédigé de procédure spécifique formalisant la stratégie d'intervention du SDIS en cas d'effets dominos susceptibles de produire un BLEVE d'un camion gros-porteur au poste de déchargement. Cette procédure une fois établie devra être intégrée dans le POI.
Observations : Les éléments consignés par l'inspection dans le cadre de ce thème relèvent des "informations sensibles". Ils sont détaillés dans la partie confidentielle du présent rapport.
Type de suites proposées : Susceptible de suites
Proposition de suites : Sans objet

Nom du point de contrôle : 11 - Etat des stocks

Référence réglementaire : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 50
Thème(s) : Risques accidentels, Etat des stocks
Prescription contrôlée : « Le présent article » est applicable aux installations relevant de l'article L. 515-32 du code de l'environnement ainsi qu'aux installations soumises à autorisation au titre de l'une des rubriques 1436, 2718, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746 , 4747 ou 4748 de la nomenclature des installations classées. L'état des matières stockées : [...] Pour les matières dangereuses, devront figurer a minima les différentes familles de mention de dangers des substances, produits, matières ou déchets, lorsque ces mentions peuvent conduire à un classement au titre d'une des rubriques 4XXX de la nomenclature des installations classées. [...] Cet état est tenu à disposition [...] de l'inspection des installations classées [...] [...] Pour les matières dangereuses, cet état est mis à jour a minima de manière quotidienne.
Constats : Pas de non-respect de prescription constaté.
Observations : Les éléments consignés par l'inspection dans le cadre de ce thème relèvent des "informations sensibles". Ils sont détaillés dans la partie confidentielle du présent rapport.
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet

Nom du point de contrôle : 12 - Contrôle des accès

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 18/06/2020, article 8.2.4
Thème(s) : Risques accidentels, Contrôle des accès
Prescription contrôlée : Prescription non publiable
Constats : Pas de non-respect de prescription constaté.
Observations : Les éléments consignés par l'inspection dans le cadre de ce thème relèvent des "informations sensibles". Ils sont détaillés dans la partie confidentielle du présent rapport.
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet

Nom du point de contrôle : 13 - Surveillance de l'installation

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 18/06/2020, article 8.6.1
Thème(s) : Risques accidentels, Surveillance de l'installation
Prescription contrôlée : Prescription non publiable
Constats : Pas de non-respect de prescription constaté.
Observations : Les éléments consignés par l'inspection dans le cadre de ce thème relèvent des "informations sensibles". Ils sont détaillés dans la partie confidentielle du présent rapport.
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet

Nom du point de contrôle : 14 - Opérations de chargement d'un camion petit porteur

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 18/06/2020, article 8.7.8 et 8.7.9
Thème(s) : Risques accidentels, Chargement d'un camion petit porteur
Prescription contrôlée : Prescription non publiable
Constats : Pas de non-respect de prescription constaté.
Observations : Les éléments consignés par l'inspection dans le cadre de ce thème relèvent des "informations sensibles". Ils sont détaillés dans la partie confidentielle du présent rapport.
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet

Nom du point de contrôle : 15 - Dispositif homme mort

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 18/06/2020, article 8.7.13
Thème(s) : Risques accidentels, Poste de chargement
Prescription contrôlée : Prescription non publiable
Constats : Pas de non-respect de prescription constaté.
Observations : Les éléments consignés par l'inspection dans le cadre de ce thème relèvent des "informations sensibles". Ils sont détaillés dans la partie confidentielle du présent rapport.
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet

Nom du point de contrôle : 16 - Détection gaz

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 18/06/2020, article 8.7.5
Thème(s) : Risques accidentels, Surveillance et détection des zones de dangers
Prescription contrôlée : Prescription non publiable
Constats : L'exploitant transmettra le rapport de mise en service des détecteurs gaz.
Observations : Les éléments consignés par l'inspection dans le cadre de ce thème relèvent des "informations sensibles". Ils sont détaillés dans la partie confidentielle du présent rapport.
Type de suites proposées : Susceptible de suites
Proposition de suites : Sans objet

Nom du point de contrôle : 17 - Test bouton d'arrêt

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 18/06/2020, article 8.8.4
Thème(s) : Risques accidentels, Test d'équipement de sécurité
Prescription contrôlée : Prescription non publiable
Constats : Pas de non-respect de prescription constaté.
Observations : Les éléments consignés par l'inspection dans le cadre de ce thème relèvent des "informations sensibles". Ils sont détaillés dans la partie confidentielle du présent rapport.
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet

Nom du point de contrôle : 18 - Zones ATEX

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 18/06/2020, article 8.2.1
Thème(s) : Risques accidentels, Localisation des risques
Prescription contrôlée : Prescription non publiable
Constats : Les zones ATEX ne sont pas matérialisées ni reportées sur un plan.
Observations : Les éléments consignés par l'inspection dans le cadre de ce thème relèvent des "informations sensibles". Ils sont détaillés dans la partie confidentielle du présent rapport.
Type de suites proposées : Susceptible de suites
Proposition de suites : Sans objet

Nom du point de contrôle : 19 - Consignes de sécurité

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 18/06/2020, article 8.8.4
Thème(s) : Risques accidentels, Consignes de sécurité
Prescription contrôlée : Prescription non publiable
Constats : Pas de non-respect de prescription constaté.
Observations : Les éléments consignés par l'inspection dans le cadre de ce thème relèvent des "informations sensibles". Ils sont détaillés dans la partie confidentielle du présent rapport.
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet

Nom du point de contrôle : 20 - Action nationale 100m

Référence réglementaire : Autre du 15/12/2020, article III.1.a
Thème(s) : Actions nationales 2022, Action « bande des 100 m autour des sites Seveso »
Prescription contrôlée : Dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action post-Lubrizol, l'inspection des installations classées s'est vue confier la mission d'inspecter toutes les installations classées implantées à moins de 100 mètres des sites Seveso pour identifier d'éventuelles installations sensibles implantées à proximité des limites de sites présentant des risques d'effets dominos. Une attention particulière est par ailleurs apportée par l'inspection des installations classées aux installations dans ce même périmètre de 100 mètres qui ont fait l'objet d'un droit d'antériorité à l'occasion de changement de la nomenclature des installations classées ou qui sont classées sous le régime déclaratif. Cette action a été engagée en 2020 et se déroule sur 3 ans 2020-2021-2022.
Constats : Aucune installation classée n'est présente dans un périmètre de 100 mètres autour du site PRIMAGAZ de Druye.
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet