



PRÉFET DE L'ISÈRE

Direction régionale de l'environnement,
de l'aménagement et du logement
d'Auvergne-Rhône-Alpes

Unité départementale de l'Isère

Grenoble, le 09 JUL. 2020

Affaire suivie par : Christelle TAIN
Tél. : 04 76 69 34 30
Courriel : christelle.tain@developpement-durable.gouv.fr

Référence : 2020-Is049T3

OBJET : Visite d'inspection du 2 juillet 2020
P. J. : Copie du rapport d'inspection
Annexe « suites administratives »

Monsieur,

L'inspection des installations classées a réalisé le 2 juillet 2020 une visite d'inspection de votre établissement situé sur la commune de BERNIN.

En application des articles L.171-6 et L.514-5 du code de l'environnement, je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint copie du rapport que je transmets à monsieur le préfet du département de l'Isère

Cette visite d'inspection a mis en exergue les non-conformités détaillées dans le rapport joint, elle a été également l'occasion de formuler des observations.

Il vous appartient de tenir à disposition de l'inspection des installations classées les éléments justifiant des actions prévues ou engagées pour chaque non-conformité, sous 1 mois. Votre site est susceptible de faire l'objet d'une contre-visite afin de constater la mise en conformité.

Sauf réserve de votre part motivée sous un délai de quinze jours par des considérations prévues par la loi 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, et des articles L.110-1 4°, L.124-1, L.125-1, L.125-4 et L.521-7 du code de l'environnement, le présent courrier et son annexe seront publiés sur le site Internet de l'inspection des installations classées.

Je vous prie d'agréer, monsieur, l'expression de ma considération distinguée.

l'inspecteur de l'environnement

Christelle TAIN

Monsieur le directeur
Société SOITEC
Parc Technologique des Fontaines
38190 BERNIN

ANNEXE

Suites administratives

Demande d'action corrective 2020 n°1

Etudier la mise en conformité des zones de chargement /déchargement B1 et B3 sous 3 mois. À minima, l'utilisation des rétentions des stockages voisins et l'aménagement des aires camions en rétention seront étudiées.

Demande d'action corrective 2020 n°2

L'exploitant doit veiller au suivi et à la traçabilité du suivi des non-conformités relevées dans les rapports de vérification. En particulier, les non-conformités relevées dans le rapport du 11/3/2020 relatif au sprinklage B3 doivent être levées sous 3 mois.

Observation 2020 n°1 (gestion des incompatibilités lors de la phase de déchargement au niveau du stockage central)

Procéder à l'affichage des consignes in situ – 15 jours

Observation 2020 n°2

Les ARI étant disposés dans les camions, l'exploitant doit veiller à positionner les camions de manière à respecter les dispositions de l'article 7.5.3 2^{ème} alinéa de l'AP DDPP - IC 2018-10-06 du 11 octobre 2018 – immédiat

Observation 2020 n°3

Procéder à l'évacuation du fut de TCS sous 1 mois.