

Unité interdépartementale Cantal/Allier/Puy de Dôme  
7 rue Léo Lagrange  
63033 CLERMONT-FERRAND

CLERMONT-FERRAND, le 14/12/2022

## **Rapport de l'Inspection des installations classées**

Visite d'inspection du 30/11/2022

### **Contexte et constats**

Publié sur



#### **PYROLAVE**

ZI du Chantre  
Chemin de Chantecor  
82100 CASTELSARRASIN

Références : 20221201-63-1404-RAP-Insp-LESLITTES  
Code AIOT : 0016300305

### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 30/11/2022 dans l'établissement PYROLAVE implanté Les Littes 63530 VOLVIC. L'inspection a été annoncée le 14/11/2022. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site Géorisques ( <https://www.georisques.gouv.fr/> ).

#### **Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- PYROLAVE
- Les Littes 63530 VOLVIC
- Code AIOT : 0016300305
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Non Seveso
- Icd : Non

La carrière de Trachyandésite, situé sur la commune de volvic, produit des pierres dimensionnelles destinées essentiellement à l'émaillage pour l'aménagement intérieur. La production concerne des petits volumes. L'extraction qui doit être précise pour l'usage auquel sont destinées ces matériaux, est réalisée uniquement à l'aide d'engins mécaniques et manuellement.

#### **Les thèmes de visite retenus sont les suivants :**

- Situation administrative
- Pollution

- bruit
- sécurité publique

## 2) Constats

### 2-1) Introduction

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
  - le constat établi par l'inspection des installations classées ;
  - les observations éventuelles ;
  - le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
  - le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Monsieur le Préfet; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives. Dans certains cas, des prescriptions complémentaires peuvent aussi être proposées ;
- « susceptible de suites administratives » : lorsqu'il n'est pas possible en fin d'inspection de statuer sur la conformité, ou pour des faits n'engageant pas la sécurité et dont le retour à la conformité peut être rapide, l'exploitant doit transmettre à l'inspection des installations classées dans un délai court les justificatifs de conformité. Dans le cas contraire, il pourra être proposé à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives ;
- « sans suite administrative ».

### 2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes font l'objet d'une proposition de suites administratives :**

N°	Point de contrôle	Référence réglementaire	Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s)	Proposition de suites de l'Inspection des installations classées à l'issue de la <u>présente</u> inspection (1)	Proposition de délais
3	Déchets	Arrêté Préfectoral du 30/06/2021, article 13	/	Lettre de suite préfectorale	6 mois
9	Sécurité publique	Arrêté Préfectoral du 30/06/2021, article 1.8.1	/	Lettre de suite préfectorale	6 mois
10	Aménagement	Arrêté Préfectoral du 30/06/2021, article 1.3.3		Lettre de suite préfectorale	6 mois

**Les fiches de constats suivantes sont susceptibles de faire l'objet de propositions de suites administratives :**

N°	Point de contrôle	Référence réglementaire	Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s)	Autre information
5	Bruits	Arrêté Préfectoral du 30/06/2021, article 11	/	Sans objet

**Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :**

N°	Point de contrôle	Référence réglementaire	Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s)	Autre information
1	Cote NGF du Carreau	Arrêté Préfectoral du 30/06/2021, article 1.6.3	/	Sans objet
2	Plan annuel d'exploitation	Arrêté Préfectoral du 30/06/2021, article 21	/	Sans objet
4	Pollution des eaux	Arrêté Préfectoral du 30/06/2021, article 2.2.1	/	Sans objet
7	Entretien du site	Arrêté Préfectoral du 30/06/2021, article 1.6.5	/	Sans objet
8	Extraction phasage	Arrêté Préfectoral du 30/06/2021, article 1.6.3	/	Sans objet

### 2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

Le site est globalement bien entretenu. Une réparation de la cloture à l'arrière du front est à réaliser rapidement avec la pose de panneaux indiquant le danger de la carrière de loin en loin.  
Le contrôle des niveaux sonores est à programmer rapidement, en fonction des périodes de production.

### 2-4) Fiches de constats

#### N° 1 : Cote NGF du Carreau

<b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 30/06/2021, article 1.6.3
<b>Thème(s) :</b> Autre, Cote du carreau
<b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet
<b>Prescription contrôlée :</b> L'exploitation ne descend pas au-delà de la côte 790 m NGF
<b>Constats :</b> La côte du carreau est à 795 NGF. L'extraction ne descend pas plus bas de part la nature géologique des matériaux qui n'est plus favorable pour l'usage recherché.
<b>Type de suites proposées :</b> Sans suite
<b>Proposition de suites :</b> Sans objet

#### N° 2 : Plan annuel d'exploitation

<b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 30/06/2021, article 21
<b>Thème(s) :</b> Autre, Relevé annuel
<b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet
<b>Prescription contrôlée :</b> Le plan d'exploitation est mis à jour tous les ans avant le 31 decembre de l'année en cours
<b>Constats :</b> Le dernier plan date du 21/12/2021. Le prochain levé est programmé pour le 15/12/2022.
<b>Type de suites proposées :</b> Sans suite
<b>Proposition de suites :</b> Sans objet

#### N° 3 : Déchets

<b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 30/06/2021, article 13
<b>Thème(s) :</b> Autre, Déchets
<b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet
<b>Prescription contrôlée :</b> Un plan de gestion des déchets inertes et des terres non polluées résultant du fonctionnement de la carrière est établi avant le début de l'exploitation.
<b>Constats :</b> Le plan de gestion n'est pas établi. Un suivi des volumes est réalisé et la déclaration Gerep est faite.
<b>Type de suites proposées :</b> Avec suites
<b>Proposition de suites :</b> Lettre préfectorale de suite
<b>Proposition de délais :</b> 6 mois

**N° 4 : Pollution des eaux**

<b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 30/06/2021, article 2.2.1
<b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Pollution des eaux
<b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet
<b>Prescription contrôlée :</b> Le ravitaillement des engins de chantier est réalisé sur un dispositif de rétention étanche prévu à l'article du présent arrêté. Il forme rétention, permettant ainsi la récupération totale des liquides polluants accidentellement répandus et des eaux de pluie qu'il pourra recevoir, et est relié à un séparateur d'hydrocarbures.
<b>Constats :</b> Le ravitaillement des engins est réalisé sur une aire étanche avec séparateur d'hydrocarbures. Le groupe électrogène est sur rétention.
<b>Type de suites proposées :</b> Sans suite
<b>Proposition de suites :</b> Sans objet

**N° 5 : Bruits**

<b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 30/06/2021, article 11
<b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, contrôle
<b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet
<b>Prescription contrôlée :</b> Le contrôle des niveaux sonores est renouvelé tous les 3 ans
<b>Constats :</b> Les dernières mesures des niveaux sonores dates de novembre 2019 elles sont donc à renouveler.
<b>Type de suites proposées :</b> Susceptible de suites
<b>Proposition de suites :</b> Sans objet

**N° 7 : Entretien du site**

<b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 30/06/2021, article 1.6.5
<b>Thème(s) :</b> Autre, Entretien
<b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet
<b>Prescription contrôlée :</b> L'ensemble du site et ses abords placés sous le contrôle de l'exploitant sont maintenus en bon état de propreté. Les installations sont entretenues en permanence. Le curage du bassin de rétention des eaux pluviales sera réalisé de manière régulière.
<b>Constats :</b> Le site est globalement bien entretenu.
<b>Type de suites proposées :</b> Sans suite
<b>Proposition de suites :</b> Sans objet

**N° 8 : Extraction phasage**

<b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 30/06/2021, article 1.6.3
<b>Thème(s) :</b> Autre, Phasage
<b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet
<b>Prescription contrôlée :</b> 2 phases de 5 ans selon plans annexés
<b>Constats :</b> Le phasage est respecté.
<b>Type de suites proposées :</b> Sans suite
<b>Proposition de suites :</b> Sans objet

**N° 9 : Sécurité publique**

<b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 30/06/2021, article 1.8.1
<b>Thème(s) :</b> Autre, Accès sur la carrière
<b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet
<b>Prescription contrôlée :</b> Les accès au site d'exploitation sont équipés de barrières fermées en dehors des heures d'activité. Les aménagements d'accès à la voirie publique, la clôture et les barrières aux accès, sont maintenus en bon état.
<b>Constats :</b> Une partie de la clôture située à l'arrière du front est dégradée et rendue facilement franchissable.
<b>Type de suites proposées :</b> Avec suites
<b>Proposition de suites :</b> Lettre préfectorale de suite
<b>Proposition de délais :</b> 6 mois

**N° 10 : Aménagement**

<b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 30/06/2021, article 1.3.3
<b>Thème(s) :</b> Autre, Clôture
<b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet
<b>Prescription contrôlée :</b> Le danger que représente l'exploitation de la carrière sera signalé par des pancartes placées, d'une part sur les chemins d'accès, et d'autre part de loin en loin le long de la clôture.
<b>Constats :</b> Des panneaux signalant le danger de la carrière font défaut de loin en loin.
<b>Type de suites proposées :</b> Avec suites
<b>Proposition de suites :</b> Lettre préfectorale de suite
<b>Proposition de délais :</b> 6 mois