

Elevages  
9, rue du sabot  
22440 Ploufragan

Ploufragan, le 01/07/2024

## **Rapport de l'Inspection des installations classées**

Visite d'inspection du 01/07/2024

### **Contexte et constats**

Publié sur **GÉORISQUES**

#### **GAEC DE KERBORIOU**

KERBORIOU  
22310 Plestin-les-Grèves

Code AIOT : 0052203699

### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 01/07/2024 dans l'établissement GAEC DE KERBORIOU implanté KERBORIOU 22310 Plestin-les-Grèves. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site internet Géorisques ( <https://www.georisques.gouv.fr/> ).

Suite à un signalement de Lannion Trégor Communauté pour une pollution de l'eau du réseau public au permanganate de magnésium ( eau de couleur rose arrivant chez les riverains), nos services ont été saisis afin de inspecter l'exploitation de M. L'Hostis, point de découverte de la pollution.

#### **Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- GAEC DE KERBORIOU
- KERBORIOU 22310 Plestin-les-Grèves
- Code AIOT : 0052203699
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Oui

ICPE Avicole sous le régime de l'autorisation

### Contexte de l'inspection :

- Plainte
- Pollution

## 2) Constats

### 2-1) Introduction

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'Inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
  - ◆ le constat établi par l'Inspection des installations classées ;
  - ◆ les observations éventuelles ;
  - ◆ le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
  - ◆ le cas échéant la proposition de suites de l'Inspection des installations classées à Monsieur le Préfet ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « Faits sans suite administrative » ;
- « Faits avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, des suites graduées et proportionnées avec :
  - ◆ soit la demande de justificatifs et/ou d'actions correctives à l'exploitant (afin de se conformer à la prescription) ;
  - ◆ soit conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement des suites (mise en demeure) ou des sanctions administratives ;
- « Faits concluant à une prescription inadaptée ou obsolète » : dans ce cas, une analyse approfondie sera menée a posteriori du contrôle puis éventuellement une modification de la rédaction de la prescription par voie d'arrêté préfectoral pourra être proposée.

### 2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle   | Référence réglementaire   | Autre information |
|----|---|---|-------------------|
| 1  | Réalisation de la déclaration d'accident ou de pollution accidentelle | Autre du 27/09/2020, article R512-69 du Code de l'Environnement | Sans objet        |

| N° | Point de contrôle   | Référence réglementaire                       | Autre information |
|----|---|---|-------------------|
| 2  | Dispositions relatives aux prélèvements d'eau (compteur, disconnecteur) | Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 18  | Sans objet        |
| 3  | Forages   | Arrêté Préfectoral du 15/04/2021, article 4-2 | Sans objet        |

### 2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

La pollution du réseau est liée à deux phénomènes conjugués:

- absence de disconnecteur entre le réseau d'eau public et le réseau d'eau du forage
- manipulation par un apprenti des vannes d'eau suite au passage sur le réseau public lors de la dernière tempête (méconnaissance de l'outil)

suite à l'accident, la mise en place d'un clapet retour a été fait en urgence entre les deux réseaux le lundi 24 juin en attente de la réception du disconnecteur.

Le disconnecteur a été installé le jeudi 27 juin.

le réseau est de nouveau opérationnel.

### 2-4) Fiches de constats

N° 1 : Réalisation de la déclaration d'accident ou de pollution accidentelle

|  |
|--|
| <b>Référence réglementaire :</b> Autre du 27/09/2020, article R512-69 du Code de l'Environnement   |
| <b>Thème(s) :</b> Élevage, Sécurité – incendie   |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>L'exploitant d'une installation soumise à autorisation, à enregistrement ou à déclaration est tenu de déclarer, dans les meilleurs délais, à l'inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1. |
| <b>Constats :</b><br><br>la fiche de notification d'accident/incident a été remis à l'inspecteur de l'environnement lors de la visite.   |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite   |

N° 2 : Dispositions relatives aux prélèvements d'eau (compteur, disconnecteur)

|  |
|--|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 18  |
| <b>Thème(s) :</b> Élevage, dispositions générales  |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>Les installations de prélèvement d'eau sont munies d'un dispositif de mesure totalisateur. Ce dispositif est relevé hebdomadairement si le débit prélevé est susceptible de dépasser 100 m <sup>3</sup> par jour, mensuellement si ce débit est inférieur. Ces résultats sont portés sur un registre éventuellement informatisé et conservés dans le dossier de l'installation.<br><br>En cas de raccordement, sur un réseau public ou sur un forage en nappe, l'ouvrage est équipé d'un dispositif de dis-connexion. |

|   |
|---|
| <p>Les ouvrages de prélèvement dans les cours d'eau ne gênent pas le libre écoulement des eaux. Seuls peuvent être construits dans le lit du cours d'eau des ouvrages de prélèvement ne nécessitant pas l'autorisation mentionnée à l'article L. 214-3 du code de l'environnement. Le fonctionnement de ces ouvrages est conforme aux dispositions de l'article L. 214-18 du même code.</p> |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>Suite à l'incident , dans l'urgence un clapet anti-retour a été installé afin que l'incident ne se renouvelle. La commande du dis-connecteur a été faite de suite et son installation effective le jeudi 27 juin (facture fournie)</p>  |
| <p><b>Type de suites proposées :</b> Sans suite</p>   |

### N° 3 : Forages

|  |
|--|
| <p><b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 15/04/2021, article 4-2</p>  |
| <p><b>Thème(s) :</b> Élevage, Entretien forage</p>   |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>4-2 : L'ouvrage, ses abords et ses équipements sont régulièrement entretenus de manière à garantir la protection de la ressource en eau.</p> |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>Conforme</p>   |
| <p><b>Type de suites proposées :</b> Sans suite</p>  |