

Elevages
9, rue du sabot
22440 Ploufragan

Ploufragan, le 19/02/2026

Rapport de l'Inspection des installations classées

Visite d'inspection du 03/02/2026

Contexte et constats

Publié sur  **GÉORISQUES**

SARL LAURENT

LA GRAND RUE
22460 Saint-Thélo

Références :
Code AIOT : 0052205924

1) Contexte

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 03/02/2026 dans l'établissement SARL LAURENT implanté LA GRAND RUE 22460 Saint-Thélo. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site internet Géorisques (<https://www.georisques.gouv.fr/>).

Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :

- SARL LAURENT
- LA GRAND RUE 22460 Saint-Thélo
- Code AIOT : 0052205924
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Oui

Elevage avicole

Contexte de l'inspection :

- Plainte
- Pollution

Thèmes de l'inspection :

- Fuite dans le milieu

2) Constats

2-1) Introduction

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'Inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
 - ◆ le constat établi par l'Inspection des installations classées ;
 - ◆ les observations éventuelles ;
 - ◆ le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
 - ◆ le cas échéant la proposition de suites de l'Inspection des installations classées à Monsieur le Préfet ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « Faits sans suite administrative » ;
- « Faits avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, des suites graduées et proportionnées avec :
 - ◆ soit la demande de justificatifs et/ou d'actions correctives à l'exploitant (afin de se conformer à la prescription) ;
 - ◆ soit conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement des suites (mise en demeure) ou des sanctions administratives ;
- « Faits concluant à une prescription inadaptée ou obsolète » : dans ce cas, une analyse approfondie sera menée a posteriori du contrôle puis éventuellement une modification de la rédaction de la prescription par voie d'arrêté préfectoral pourra être proposée.

2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

Les fiches de constats suivantes font l'objet d'une proposition de suites administratives :

N°	Point de contrôle	Référence réglementaire	Proposition de suites de l'Inspection des installations classées à l'issue de la <u>présente</u> inspection ⁽¹⁾	Proposition de délais
1	Réalisation de la déclaration d'accident ou de pollution	Autre du 27/09/2020, article R512-69 du Code de l'Environnement	Demande d'action corrective	1 mois

N°	Point de contrôle	Référence réglementaire	Proposition de suites de l'Inspection des installations classées à l'issue de la <u>présente</u> inspection ⁽¹⁾	Proposition de délais
	accidentelle			
2	Collecte des effluents	Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 23-I	Suspension, Mesures d'urgence	15 jours
3	Absence de rejets directs d'effluents	Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 26	Suspension, Mesures d'urgence	15 jours

(1) s'applique à compter de la date de la notification de l'acte ou de la date de la lettre de suite préfectorale

2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

Fuites dans le milieu.

2-4) Fiches de constats

N° 1 : Réalisation de la déclaration d'accident ou de pollution accidentelle

Référence réglementaire : Autre du 27/09/2020, article R512-69 du Code de l'Environnement
Thème(s) : Élevage, Sécurité – incendie
Prescription contrôlée : L'exploitant d'une installation soumise à autorisation, à enregistrement ou à déclaration est tenu de déclarer, dans les meilleurs délais, à l'inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1.
Constats : Non conforme : Absence de déclaration d'incident
Type de suites proposées : Avec suites
Proposition de suites : Demande d'action corrective
Proposition de délais : 1 mois

N° 2 : Collecte des effluents

Référence réglementaire : Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 23-I
Thème(s) : Élevage, Pollution accidentelle/DN
Prescription contrôlée : Tous les effluents d'élevage sont collectés par un réseau étanche et dirigés vers les équipements de stockage ou de traitement des eaux résiduaires ou des effluents d'élevage. Le plan des réseaux de collecte des effluents d'élevage est tenu à disposition de l'inspection de l'environnement, spécialité installations classées.
Constats : - Au niveau du Stockage au champ 1, l'exploitant a bâché le tas et a mis de la paille et de la sciure en abondance pour tenter d'absorber un maximum de jus qui s'écoule depuis le tas de fientes humides. Visuellement la pollution est toujours visible : les jus des fientes réussissent à traverser la sciure et créent des petits canaux pour se déverser dans les fossés en bas du champ et sur le côté

<p>(entre le hangar 1 et le tas de fientes).</p> <p>- Au niveau du stockage au champ 2, le tas est bâché et recouvert partiellement de paille. Cependant, les traces d'effluents sont toujours présentes dans le champ. Le couvert végétal dans cette parcelle a été défait depuis la visite du 19 janvier 2026 et des ornières nouvelles ont été faites.</p> <p>Des rigoles se forment et les eaux souillées sont dirigées vers le bas du champ où une couche de jus de fientes stagne toujours.</p> <p>- l'exploitant a commencé à retirer des fientes du hangar pour les envoyer vers une ancienne stabulation située à Guergadic sur la commune de MÛR DE BRETAGNE. Il n'y a plus de jus à s'écouler de ce hangar.</p>
Type de suites proposées : Avec suites
Proposition de suites : Suspension, Mesures d'urgence
Proposition de délais : 15 jours

N° 3 : Absence de rejets directs d'effluents

Référence réglementaire : Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 26
Thème(s) : Élevage, Pollution accidentelle/DN
<p>Prescription contrôlée :</p> <p>Tout rejet d'effluents d'élevage non traités dans les eaux superficielles douces ou marines est interdit.</p>
<p>Constats :</p> <p>- Au niveau du Stockage au champ 1, l'exploitant a bâché le tas et a mis de la paille et de la sciure en abondance pour tenter d'absorber un maximum de jus qui s'écoule depuis le tas de fientes humides. Visuellement la pollution est toujours visible : les jus des fientes réussissent à traverser la sciure et créent des petits canaux pour se déverser dans les fossés en bas du champ et sur le côté (entre le hangar 1 et le tas de fientes).</p> <p>- Au niveau du stockage au champ 2, le tas est bâché et recouvert partiellement de paille. Cependant, les traces d'effluents sont toujours présentes dans le champ. Le couvert végétal dans cette parcelle a été défait depuis la visite du 19 janvier 2026 et des ornières nouvelles ont été faites.</p> <p>Des rigoles se forment et les eaux souillées sont dirigées vers le bas du champ où une couche de jus de fientes stagne toujours.</p> <p>- l'exploitant a commencé à retirer des fientes du hangar pour les envoyer vers une ancienne stabulation située à Guergadic sur la commune de MÛR DE BRETAGNE. Il n'y a plus de jus à s'écouler de ce hangar.</p>
Type de suites proposées : Avec suites
Proposition de suites : Suspension, Mesures d'urgence
Proposition de délais : 15 jours