

Service Vétérinaire
5 Voie Gisèle Halimi
BP 31269
25000 Besançon

Besançon, le 28/05/2024

Rapport de l'Inspection des installations classées

Visite d'inspection du 24/05/2024

Contexte et constats

Publié sur **GÉORISQUES**

SOCIETE FROMAGERE DE VERCEL LACTALIS

4 RUE LANCHY
25530 Vercel-Villedieu-le-Camp

Références : CM/2024/01739
Code AIOT : 0052501135

1) Contexte

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 24/05/2024 dans l'établissement SOCIETE FROMAGERE DE VERCEL LACTALIS implanté 4 RUE LANCHY 25530 Vercel-Villedieu-le-Camp. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site internet Géorisques (<https://www.georisques.gouv.fr/>).

En mai 2024, la CJIP est signée depuis un an. La durée de celle-ci est de 3 ans ; un point intermédiaire pour cette première année a été réalisé.

La réglementation IED FDM s'applique depuis décembre 2023.

Une visite de la zone de production permet de contrôler visuellement quelques points non conformes lors de dernières inspections.

Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :

- SOCIETE FROMAGERE DE VERCEL LACTALIS
- 4 RUE LANCHY 25530 Vercel-Villedieu-le-Camp
- Code AIOT : 0052501135
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Oui

Sur le site de Vercel Lactalis produit est affiné des PPC (Comté) de l'ordre de 200 meules par jour (maximum 300) .L entreprise a également un atelier de concentration de sérum par osmose inverse.

Thèmes de l'inspection :

- IED-MTD

2) Constats

2-1) Introduction

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
 - ◆ le constat établi par l'inspection des installations classées ;
 - ◆ les observations éventuelles ;
 - ◆ le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
 - ◆ le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Monsieur le Préfet ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « Faits sans suite administrative » ;
- « Faits avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, des suites graduées et proportionnées avec :
 - ◆ soit la demande de justificatifs et/ou d'actions correctives à l'exploitant (afin de se conformer à la prescription) ;
 - ◆ soit conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement des suites (mise en demeure) ou des sanctions administratives ;
- « Faits conduisant à une prescription inadaptée ou obsolète » : dans ce cas, une analyse approfondie sera menée a posteriori du contrôle puis éventuellement une modification de la rédaction de la prescription par voie d'arrêté préfectoral pourra être proposée.

2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :

N°	Point de contrôle	Référence réglementaire	Autre information
1	CJIP	Autre du 28/04/2023, article 1	Sans objet
2	Produits dangereux	Arrêté Ministériel du 24/04/2017, article 19	Sans objet

N°	Point de contrôle	Référence réglementaire	Autre information
3	IED MTD	Règlement européen du 02/05/2013, article 1	Sans objet

2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

L'entreprise Lactalis a par des investissements opportuns réalisés les actions nécessaires pour une mise à niveau du site ; En tenant compte des normes environnementales à son niveau de production et de son statut d exploitation IED .

2-4) Fiches de constats

N° 1 : CJIP

Référence réglementaire : Autre du 28/04/2023, article 1

Thème(s) : Risques chroniques, Suivi Judiciaire

Prescription contrôlée :

Exigences CJIP

Constats :

Les actions de remise à niveau de la fromagerie par rapport aux normes environnementales ont été réalisées de manière satisfaisante .

Des contrats avec des prestataires de service ont été signés , des relevés ont été réalisés et les résultats obtenus sont conformes aux attentes .

En synthèse , ce point intermédiaire donne satisfaction après un an sur les 3 années prévues de surveillance.

Type de suites proposées : Sans suite

N° 2 : Produits dangereux

Référence réglementaire : Arrêté Ministériel du 24/04/2017, article 19

Thème(s) : Risques accidentels, Pollution

Prescription contrôlée :

I. - Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes : 100 % de la capacité du plus grand réservoir ; 50 % de la capacité totale des réservoirs associés

Constats :

La quasi-totalité des produits dangereux pour l'environnement sont centralisés dans une salle prévue à cet effet .

L'ensemble de petite ou grande contenance est sécurisé par des bacs de rétentions conformes à la réglementation.

La situation est conforme .

Type de suites proposées : Sans suite

N° 3 : IED MTD

Référence réglementaire : Règlement européen du 02/05/2013, article 1

Thème(s) : Risques chroniques, IED FDM

Prescription contrôlée :

Points particuliers sélectionnés par échantillonnage sur l'ensemble des MTD.

Constats :

Les points particuliers IED contrôlés ont donné satisfaction .

MTD 2 / 7 / 8 / 12 : Investissement dans un nouveau tunnel de lavage Moules permettant économie Eau Energie et produits de lavage (division par 4-5 du volume de produits utilisés)

MTD 7 : Attente décret d'application pour REUT des eaux de perméat .

MTD 10 : Ensemble des déchets triés et recyclés - utilisation de la filière Suez pour la méthanisation de produits tombés au sol .

MTD 14 : Les portes au niveau de l'Osmoseur et de la chaufferie sont bien fermées.

Le mur anti bruit a été mis en place conformément aux engagements du dossier IED / Un audit (risques et nuisances) a été réalisé avec fixation de l'ensemble des tanks pour éviter tous risques de chutes .

MTD 9 : Analyse niveau Chlorure par CTC conformément aux engagements du dossier IED

Type de suites proposées : Sans suite