

Service Environnement et Prévention des risques
10 rue Claudius Buard
Immeuble Le Continental
42000 ST ETIENNE

ST ETIENNE, le 25/10/2022

Rapport de l'Inspection des installations classées

Visite d'inspection du 22/06/2022

Contexte et constats

Publié sur



SOCIETE LAITIERE DU FOREZ

La Bruyère
42600 SAVIGNEUX

Code AIOT : 0054200954

1) Contexte

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 22/06/2022 dans l'établissement SOCIETE LAITIERE DU FOREZ implanté La Bruyère 42600 SAVIGNEUX. L'inspection a été annoncée le 05/04/2022. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site Géorisques (<https://www.georisques.gouv.fr/>).

Cette visite se déroulait dans le cadre du plan pluriannuel de contrôle 2022.

Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :

- SOCIETE LAITIERE DU FOREZ
- La Bruyère 42600 SAVIGNEUX
- Code AIOT : 0054200954
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Non Seveso
- Icd : Oui

Installation de fabrication de produits laitiers ultra frais

Les thèmes de visite retenus sont les suivants :

- eaux résiduaires
- gestion des déchets
- rétentions
- risque incendie
- installations électriques
- consommations d'eau
- bruit

2) Constats

2-1) Introduction

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'Inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
 - le constat établi par l'Inspection des installations classées ;
 - les observations éventuelles ;
 - le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
 - le cas échéant la proposition de suites de l'Inspection des installations classées à Madame la Préfète; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Madame la Préfète, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives. Dans certains cas, des prescriptions complémentaires peuvent aussi être proposées ;
- « susceptible de suites administratives » : lorsqu'il n'est pas possible en fin d'inspection de statuer sur la conformité, ou pour des faits n'engageant pas la sécurité et dont le retour à la conformité peut être rapide, l'exploitant doit transmettre à l'Inspection des installations classées dans un délai court les justificatifs de conformité. Dans le cas contraire, il pourra être proposé à Madame la Préfète, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives ;
- « sans suite administrative ».

2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

Les fiches de constats suivantes font l'objet d'une proposition de suites administratives :

N°	Point de contrôle	Référence réglementaire	Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s)	Proposition de suites de l'Inspection des installations classées à l'issue de la <u>présente</u> inspection (1)	Proposition de délais
3	Eaux résiduaires	Arrêté Ministériel du 23/03/2012	/	Lettre de suite préfectorale	4 mois
4	Rétentions	Arrêté Ministériel du 23/03/2012	/	Lettre de suite préfectorale	4 mois

(1) s'applique à compter de la date de la notification de l'acte ou de la date de la lettre de suite préfectorale

Les fiches de constats suivantes sont susceptibles de faire l'objet de propositions de suites administratives :

N°	Point de contrôle	Référence réglementaire	Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s)	Autre information
1	Stockages	Arrêté Ministériel du 23/03/2012	/	Sans objet
2	Entretien du site	Arrêté Ministériel du 23/03/2012	/	Sans objet

2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

L'exploitant devra améliorer les résultats de son autosurveillance dans les eaux résiduaires, et installer un système de confinement des eaux d'extinction.

2-4) Fiches de constats

N° 1 : Stockages

Référence réglementaire : Arrêté Ministériel du 23/03/2012
Thème(s) : Risques accidentels, Respect des hauteurs de stockage
Point de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet
Prescription contrôlée : Respect des hauteurs de stockage
Constats : Il est rappelé à l'exploitant qu'une distance minimale de 1 mètre est maintenue entre le sommet des stockages et la base de la toiture ou le plafond ou de tout système de soufflage ou d'aspiration d'air ; cette distance respecte la distance minimale nécessaire au bon fonctionnement du système d'extinction automatique d'incendie, lorsqu'il existe.
Type de suites proposées : Susceptible de suites
Proposition de suites : Sans objet

N° 2 : Entretien du site

Référence réglementaire : Arrêté Ministériel du 23/03/2012
Thème(s) : Risques chroniques, Propreté
Point de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet
Prescription contrôlée : Propreté
Constats : L'exploitant devra effectuer le nettoyage des abords du site, afin d'enlever les plastiques derrière le bâtiment de production. Il est rappelé à l'exploitant que les abords du site doivent être maintenus en parfait état de propreté.
Type de suites proposées : Susceptible de suites
Proposition de suites : Sans objet

N° 3 : Eaux résiduares

Référence réglementaire : Arrêté Ministériel du 23/03/2012
Thème(s) : Risques accidentels, Respect des valeurs limites
Point de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet
Prescription contrôlée : Respect des valeurs limites
Constats : Les résultats de l'autosurveillance des eaux résiduares du site ne sont pas conformes aux valeurs imposées par l'arrêté préfectoral, en ce qui concerne les graisses et les MES (concentration et flux). L'exploitant a déjà mis en place des tests concluants d'apport de flocculant afin de remédier à ces non-conformités. Il lui est demandé de fournir à l'inspection un plan d'actions associé à un échéancier afin de respecter durablement les valeurs limites de son arrêté préfectoral en concentration et en flux.
Type de suites proposées : Avec suites
Proposition de suites : Lettre de suite préfectorale
Proposition de délais : 4mois

N° 4 : Rétentions

Référence réglementaire : Arrêté Ministériel du 23/03/2012
Thème(s) : Risques accidentels, Rétention des eaux d'extinction
Point de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet
Prescription contrôlée : Rétention des eaux d'extinction
Constats : Le site ne dispose pas de système de confinement des eaux d'extinction en cas d'incendie. Il est donc demandé à l'exploitant de faire installer un tel système sur le site. Les justificatifs attestant de ces travaux devront être transmis à l'inspection.
Type de suites proposées : Avec suites
Proposition de suites : Lettre de suite préfectorale
Proposition de délais : 4mois