

Service vétérinaire – Environnement  
10 Boulevard Gaston Doumergue  
BP 76315  
Cedex 2  
44036 NANTES

NANTES, le 09/02/2023

## **Rapport de l'Inspection des installations classées**

Visite d'inspection du 07/02/2023

### **Contexte et constats**

Publié sur



#### **LABEYRIE FINE FOODS FRANCE**

D2A Nantes Atlantique  
Rue Saint Exupéry  
44860 Saint-Aignan-Grandlieu

Références : [2023-00410](#)  
Code AIOT : 0054401527

#### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 07/02/2023 dans l'établissement LABEYRIE FINE FOODS FRANCE implanté 13 AV ANTOINE DE SAINT EXUPERY 44860 Saint-Aignan-Grandlieu. L'inspection a été annoncée le 07/02/2023. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site Géorisques ( <https://www.georisques.gouv.fr/> ).

Inspection après signalement d'une pollution.

#### **Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- LABEYRIE FINE FOODS FRANCE
- 13 AV ANTOINE DE SAINT EXUPERY 44860 Saint-Aignan-Grandlieu
- Code AIOT : 0054401527
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Oui

Industrie agro-alimentaire spécialisée dans la transformation de produits de la mer.

#### **Les thèmes de visite retenus sont les suivants :**

- [à compléter](#)

## **2) Constats**

### **2-1) Introduction**

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'Inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
  - le constat établi par l'Inspection des installations classées ;
  - les observations éventuelles ;
  - le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
  - le cas échéant la proposition de suites de l'Inspection des installations classées à Monsieur le Préfet; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives. Dans certains cas, des prescriptions complémentaires peuvent aussi être proposées ;
- « susceptible de suites administratives » : lorsqu'il n'est pas possible en fin d'inspection de statuer sur la conformité, ou pour des faits n'engageant pas la sécurité et dont le retour à la conformité peut être rapide, l'exploitant doit transmettre à l'Inspection des installations classées dans un délai court les justificatifs de conformité. Dans le cas contraire, il pourra être proposé à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives ;
- « sans suite administrative ».

### **2-2) Bilan synthétique des fiches de constats**

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes font l'objet d'une proposition de suites administratives :**

N°	Point de contrôle	Référence réglementaire	Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s)	Proposition de suites de l'Inspection des installations classées à l'issue de la <u>présente</u> inspection (1)	Proposition de délais
1	Exploitation des installations – objectifs généraux	Arrêté Préfectoral du 18/11/2019, article 2.1.1	/	Mesures d'urgence	
2	Incidents ou accidents	Arrêté Préfectoral du 18/11/2019, article 2.5.1	/	Mesures d'urgence	
3	Eau : entretien et surveillance	Arrêté Préfectoral du 18/11/2019, article 4.3.3	/	Mesures d'urgence	
4	Eau : isolement avec les milieux	Arrêté Préfectoral du 18/11/2019, article 4.3.5	/	Mesures d'urgence	

(1) s'applique à compter de la date de la notification de l'acte ou de la date de la lettre de suite préfectorale

### 2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

Une pollution a été constatée à proximité du site nécessitant la prise de mesures d'urgence dont certaines ont déjà été engagées (isolement du milieu, curage de la canalisation à l'origine de la pollution).

### 2-4) Fiches de constats

## N° 1 : Exploitation des installations – objectifs généraux

<b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 18/11/2019, article 2.1.1
<b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Prévention des émissions de polluants
<b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet
<b>Prescription contrôlée :</b> L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception l'aménagement, l'entretien et l'exploitation des installations pour : limiter le prélèvement et la consommation d'eau ; limiter les émissions de polluants dans l'environnement ; respecter les valeurs limites d'émissions pour les substances polluantes définies ci-après ; la gestion des effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques, ainsi que la réduction des quantités rejetées ; prévenir en toutes circonstances, l'émission, la dissémination ou le déversement, chroniques ou accidentels, directs ou indirects, de matières ou substances qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients pour la commodité de voisinage, pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, pour l'agriculture, pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, pour l'utilisation rationnelle de l'énergie ainsi que pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.
<b>Constats :</b> Le 06 février 2023, une fuite a été signalée par NANTES METROPOLE sur un bassin qui est utilisé pour la gestion des eaux pluviales. Après investigation, il s'avère que cette pollution provient du site de LABEYRIE et est liée à une fuite d'eaux usées potentiellement souillées par quelques hydrocarbures. Celle-ci est consécutive au bouchage d'une canalisation sur le réseau interne des eaux usées industrielles de l'un des ateliers de production. Lors de l'inspection, l'inspection des installations classées a constaté (visuellement) des effluents flottants au niveau du bassin concerné.
<b>Type de suites proposées :</b> Avec suites
<b>Proposition de suites :</b> Mesures d'urgence

## N° 2 : Incidents ou accidents

<b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 18/11/2019, article 2.5.1
<b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Déclarations et rapports
<b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet
<b>Prescription contrôlée :</b> L'exploitant est tenu à déclarer dans les meilleurs délais à l'inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de son installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L.181-3 du code de l'environnement. Un rapport d'accident ou, sur demande de l'inspection des installations classées, un rapport d'incident est transmis par l'exploitant à l'inspection des installations classées. Il précise notamment les circonstances et les causes de l'accident ou de l'incident, les effets sur les personnes et l'environnement, les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les effets à moyen ou long terme. Ce rapport est transmis sous 15 jours à l'inspection des installations classées.
<b>Constats :</b> L'incident a été signalé à l'inspection par NANTES METROPLE le 06 février 2023 dont les services avaient été informés de la pollution le 05 février. Aucune déclaration n'a été faite par l'exploitant auprès du service des installations classées de la DDPP entre le vendredi 03 février et le jour de l'inspection.
<b>Type de suites proposées :</b> Avec suites
<b>Proposition de suites :</b> Mesures d'urgence

### N° 3 : Eau : entretien et surveillance

<b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 18/11/2019, article 4.3.3
<b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Entretien et surveillance
<b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet
<b>Prescription contrôlée :</b> Les réseaux de collecte des effluents sont conçus et aménagés de manière à être curables, étanches et résister dans le temps aux actions physiques et chimiques des effluents ou produits susceptibles d'y transiter. L'exploitant s'assure par des contrôles appropriés et préventifs de leur bon état et de leur étanchéité.
<b>Constats :</b> Un curage d'urgence de ses canalisations d'eaux usées a été effectué par l'exploitant le 03 février 2023. Les informations concernant les derniers entretiens ou vérifications des canalisations et du séparateur à hydrocarbures ont été demandées à l'exploitant.
<b>Type de suites proposées :</b> Avec suites
<b>Proposition de suites :</b> Mesures d'urgence

### N° 4 : Eau : isolement avec les milieux

<b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 18/11/2019, article 4.3.5
<b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Prévention des pollutions
<b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet
<b>Prescription contrôlée :</b> Un système permet l'isolement des réseaux d'assainissement de l'établissement par rapport à l'extérieur. Ces dispositifs sont maintenus en état de marche, signalés et actionnables en toute circonstance localement et/ou à partir d'un poste de commande. Leur entretien préventif et leur mise en fonctionnement sont définis par consigne.
<b>Constats :</b> La vanne guillotine permettant d'isoler le site des réseaux d'eau externe n'a pas été actionnée.
<b>Type de suites proposées :</b> Avec suites
<b>Proposition de suites :</b> Mesures d'urgence