

Service vétérinaire – Environnement
10 Boulevard Gaston Doumergue
BP 76315
Cedex 2
44036 NANTES

NANTES, le 08/09/2022

Rapport de l'Inspection des installations classées

Visite d'inspection du 06/09/2022

Contexte et constats

Publié sur **GÉORISQUES**

LES VOLAILLES DE ST MARS

Rue des Riantières
44540 VALLONS-DE-L'ERDRE

Référence : 2022-03155
Code AIOT : 0054401755

1) Contexte

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 06/09/2022 dans l'établissement LES VOLAILLES DE ST MARS implanté Rue des Riantières 44540 VALLONS-DE-L'ERDRE. L'inspection a été annoncée le 29/08/2022. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site Géorisques (<https://www.georisques.gouv.fr/>).

Suivi de la mise en demeure concernant la séparation des réseaux d'eau, les installations frigorifiques et électriques (APMD du 31/01/2022)

Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :

- LES VOLAILLES DE ST MARS
- Rue des Riantières 44540 VALLONS-DE-L'ERDRE
- Code AIOT : 0054401755
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Non Seveso

Abattoir de volailles casher

Les thèmes de visite retenus sont les suivants : suivi de mise en demeure (sur non-conformités de l'inspection du 07 décembre 2021)

2) Constats

2-1) Introduction

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
 - le constat établi par l'inspection des installations classées ;
 - les observations éventuelles ;
 - le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
 - le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Monsieur le Préfet; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives. Dans certains cas, des prescriptions complémentaires peuvent aussi être proposées ;
- « susceptible de suites administratives » : lorsqu'il n'est pas possible en fin d'inspection de statuer sur la conformité, ou pour des faits n'engageant pas la sécurité et dont le retour à la conformité peut être rapide, l'exploitant doit transmettre à l'inspection des installations classées dans un délai court les justificatifs de conformité. Dans le cas contraire, il pourra être proposé à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives ;
- « sans suite administrative ».

2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

Les fiches de constats suivantes font l'objet d'une proposition de suites administratives :

N°	Point de contrôle	Référence réglementaire	Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s)	Proposition de suites de l'Inspection des installations classées à l'issue de la <u>présente</u> inspection (1)	Proposition de délais
1	Installations d'emploi de gaz à effet de serre fluorés	Arrêté Ministériel du 29/02/2016	/	Lettre de suite préfectorale	2 mois

N°	Point de contrôle	Référence réglementaire	Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s)	Proposition de suites de l'Inspection des installations classées à l'issue de la <u>présente</u> inspection (1)	Proposition de délais
2	Installations électriques	Arrêté Préfectoral du 17/12/2010, article 7.2.4	/	Lettre de suite préfectorale	4 mois
5	Valeurs limites d'émission (VLE) rejets	Arrêté Préfectoral du 17/12/2010, article 4.3.9	/	Lettre de suite préfectorale	1 mois
6	Origine des approvisionnements en eau	Arrêté Préfectoral du 17/12/2010, article 4.1.1	/	Lettre de suite préfectorale	1 mois
9	Stockage et traitement des déchets et sous-produits	Arrêté Préfectoral du 17/12/2010, article 5.1.1 à 5.1.8	/	Lettre de suite préfectorale	1 mois
15	Stockage sur les lieux d'emploi	Arrêté Préfectoral du 17/12/2010, article 7.4.6	/	Lettre de suite préfectorale	1 mois
16	Bassins de confinement et bassin d'orage	Arrêté Préfectoral du 17/12/2010, article 7.5.6	/	Lettre de suite préfectorale	3 mois

(1) s'applique à compter de la date de la notification de l'acte ou de la date de la lettre de suite préfectorale

Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :

N°	Point de contrôle	Référence réglementaire	Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s)	Autre information
3	Gestion des eaux souillées	Arrêté Préfectoral du 17/12/2010, article 4.3.8	/	Sans objet
4	Propreté	Arrêté Préfectoral du 17/12/2010, article 2.3.1	/	Sans objet
7	Collecte des effluents liquides : Entretien et surveillance	Arrêté Préfectoral du 17/12/2010, article 4.3.4	/	Sans objet
8	Prétraitement : Gestion des ouvrages	Arrêté Préfectoral du 17/12/2010, article 4.3.3	/	Sans objet
10	Respect de l'obligation de tri 5 flux	Code de l'environnement du 16/07/2021, article D.543-281	/	Sans objet

N°	Point de contrôle	Référence réglementaire	Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s)	Autre information
11	Contrôle des accès	Arrêté Préfectoral du 17/12/2010, article 7.2.2	/	Sans objet
12	Bâtiments et locaux	Arrêté Préfectoral du 17/12/2010, article 7.2.3	/	Sans objet
13	Entretien des moyens d'intervention	Arrêté Préfectoral du 17/12/2010, article 7.3.2	/	Sans objet
14	Rétentions et confinement	Arrêté Préfectoral du 17/12/2010, article 7.4.3	/	Sans objet

2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

La gestion du site est en amélioration (déchets, gestion des eaux, devis signé pour les travaux d'électricité et réflexion sur le changement des installations frigorifiques) cependant il reste des travaux à finaliser en particulier sur les installations électriques et de réfrigération.

2-4) Fiches de constats

N° 1 : Installations d'emploi de gaz à effet de serre fluorés

Référence réglementaire : Arrêté Ministériel du 29/02/2016
Thème(s) : Risques chroniques, Surveillance des émissions
Point de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet
Prescription contrôlée : fluides autorisés et entretien des installations
Constats : Contrat de maintenance par DALKIA signé le 04/05/2021 5 fiches d'intervention transmises : R 22 : 10/01/2022 – pas de recharge R404R : 20/10/2021 15,20 kg chargés (sur 30kg) R449R : 03/11/2021 – pas de recharge R449A : 20/12/2021 50,66 kg chargés sur 100kg au total R449 A : 13/07/2022 6,30kg chargés sur 13 kg au total Difficultés pour LVSM de vérifier que toutes ses installations ont été contrôlées émission de 300,26 kg de R449A déclarée dans GEREPE en 2021 Pas d'étiquettes vues sur les installations frigo sauf sur celle de la TAR La société LVSM prévoit de remplacer la totalité de ses installations frigorifiques en trois étapes : - 1 : changement de la TAR (devis en cours-échancier à transmettre) - 2 : changement de la centrale positive principale - 3 : relier les salles qui ont des groupes indépendants sur la nouvelle centrale
Type de suites proposées : Avec suites
Proposition de suites : Lettre de suite préfectorale
Proposition de délais : 2 mois

N° 2 : Installations électriques

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 17/12/2010, article 7.2.4
Thème(s) : Risques accidentels, Sécurité
Point de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet
Prescription contrôlée : Vérification et entretien des installations électriques
Constats : Devis pour réparation des installations électriques signé avec la société BRUNET mi-2021, qui ne couvre pas toutes les anomalies Les travaux ont été commencés mais faits au compte-goutte donc peu d'avancées malgré les relances Dernière vérification en décembre 2021 (rapport + Q18 fournis lors de l'inspection) Rapport annoté du suivi des travaux demandé par l'inspection
Type de suites proposées : Avec suites
Proposition de suites : Lettre de suite préfectorale
Proposition de délais : 4 mois

N° 3 : Gestion des eaux souillées

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 17/12/2010, article 4.3.8
Thème(s) : Risques chroniques, Eau
Point de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet
Prescription contrôlée : Collecte différenciée des eaux et séparation des réseaux
Constats : Les eaux issues du local des bennes des déchets organiques sont orientées vers le réseau des eaux usées (rigoles installées) L'installation de portes devant ce local est prévue fin septembre Sensibilisation de quelques personnes du personnel (fiche signée du 29/08) + plan de sensibilisation à l'environnement établi avec la société de nettoyage
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet

N° 4 : Propreté

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 17/12/2010, article 2.3.1
Thème(s) : Risques chroniques, Nature des installations
Point de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet
Prescription contrôlée : Entretien des abords de l'installation classée et des réseaux
Constats : Zone autour de la cuve de propane bien entretenue Entretien des abords du site en amélioration
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet

N° 5 : Valeurs limites d'émission (VLE) rejets

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 17/12/2010, article 4.3.9
Thème(s) : Risques chroniques, Eau
Point de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet
Prescription contrôlée : Rejets aqueux (macropolluants)
Constats : Pas de déclaration GIDAF en mai et juin 2022 Pas de déclaration légionelles depuis avril : relevés faits par MICROSEPT mais résultats pas entrés dans GIDAF (analyse de juin conforme) – analyse d'août non renseignée Autosurveillance eau faite mais pas de retour de VEOLIA dépassements systématiques des chlorures : récupération du sel précipité mais l'eau de lavage des volailles lors de la cashérisation est chargée en saumure Dépassements ponctuels des autres paramètres RSDE : finalisé en août 2022 après le contrôle inopiné EU de juillet 2022 : vérification annuelle des AOX
Type de suites proposées : Avec suites
Proposition de suites : Lettre de suite préfectorale
Proposition de délais : 1 mois

N° 6 : Origine des approvisionnements en eau

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 17/12/2010, article 4.1.1
Thème(s) : Risques chroniques, Eau
Point de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet
Prescription contrôlée : consommations d'eau
Constats : Prélèvements eau à partir du réseau public : 2019 : 29 412 m3 2020 : 29 114 m3 2021 : 24 975 m ³ Facture d'eau demandée Une fuite d'eau constatée devant la chaufferie (lave-mains ?)
Type de suites proposées : Avec suites
Proposition de suites : Lettre de suite préfectorale
Proposition de délais : 1 mois

N° 7 : Collecte des effluents liquides : Entretien et surveillance

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 17/12/2010, article 4.3.4
Thème(s) : Risques accidentels, Eau
Point de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet
Prescription contrôlée : Risque de pollution diffuse par les eaux collectées
Constats : Vidange du séparateur à hydrocarbures par LJME le 19/01/2022 (rapport et BSD présentés lors de l'inspection) : environ 4 tonnes de boues récupérées Le curage des réseaux d'eaux usées est fait une fois par an selon l'exploitant (bordereau d'intervention demandé)
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet

N° 8 : Prétraitement : Gestion des ouvrages

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 17/12/2010, article 4.3.3
Thème(s) : Risques accidentels, Eau
Point de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet
Prescription contrôlée : Respect des paramètres de fonctionnement de l'unité de prétraitement des eaux résiduaires
Constats : La zone autour de l'installation de prétraitement a été nettoyée. L'accès aux regards en sortie de prétraitement est désormais possible
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet

N° 9 : Stockage et traitement des déchets et sous-produits

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 17/12/2010, article 5.1.1 à 5.1.8
Thème(s) : Risques chroniques, Traitement et rejets des effluents, déchets et sous-produits
Point de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet
Prescription contrôlée : Modalités de stockage, limitation des déchets sur le site
Constats : - bennes cartons et DIB extérieures fermées par des couvercles - un bac contenant des cadavres de volailles saisies a été observé à côté de la benne DIB – le bac n'était pas identifié (C2) - des bacs de sous-produits (type effluents) très odorants en attente d'enlèvement pour lesquels les couvercles auraient pu être mis par dessus pour limiter les nuisances - la zone derrière le prétraitement a été débarrassée des conteneurs et des ronces (reste quelques conteneurs devant l'installation)
Type de suites proposées : Avec suites
Proposition de suites : Lettre de suite préfectorale
Proposition de délais : 1 mois

N° 10 : Respect de l'obligation de tri 5 flux

Référence réglementaire : Code de l'environnement du 16/07/2021, article D.543-281
Thème(s) : Risques chroniques, Traitement et rejets des effluents, déchets et sous-produits
Point de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet
Prescription contrôlée : Tri 5 flux
Constats : Le tri des déchets a été amélioré par le tri des cartons (+ quelques films recyclables) qui est désormais réalisé La benne DIB est enlevée toutes les semaines (2x/sem en forte activité) : sel, film plastiques non recyclables, polystyrène, EPI... Ces déchets sont récupérés par SUEZ
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet

N° 11 : Contrôle des accès

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 17/12/2010, article 7.2.2
Thème(s) : Risques chroniques, Sécurité
Point de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet
Prescription contrôlée : Sécurisation de l'établissement vis à vis des intrusions
Constats : Installation d'un portail avec ouverture par interphone
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet

N° 12 : Bâtiments et locaux

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 17/12/2010, article 7.2.3
Thème(s) : Risques chroniques, Sécurité
Point de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet
Prescription contrôlée : Prévention des risques d'incendie
Constats : - local de la chaufferie bien tenu (des équipements appartenant à la société d'électricité sont stockés dans ce local mais à distance des installations)
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet

N° 13 : Entretien des moyens d'intervention

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 17/12/2010, article 7.3.2
Thème(s) : Risques accidentels, Sécurité
Point de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet
Prescription contrôlée : Vérification périodiques
Constats : Quelques extincteurs observés : tous ont été vérifiés le 16/05/2022 Rapport de vérification non observé
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet

N° 14 : Rétentions et confinement

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 17/12/2010, article 7.4.3
Thème(s) : Risques accidentels, Eau
Point de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet
Prescription contrôlée : Stockage produit liquide « dangereux »
Constats : - dans le local de stockage des produits de nettoyage, les produits dangereux sont sur rétention (un détartrant pour toilettes sans pictogramme de danger est stocké sans rétention)
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet

N° 15 : Stockage sur les lieux d'emploi

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 17/12/2010, article 7.4.6
Thème(s) : Risques accidentels, Sécurité
Point de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet
Prescription contrôlée : Absence de stockage de produits dangereux dans des lieux inadaptés
Constats : Des produits d'entretien de la T.A.R. sont stockés près du compresseur frigorifique sans rétention
Type de suites proposées : Avec suites
Proposition de suites : Lettre de suite préfectorale
Proposition de délais : 1 mois

N° 16 : Bassins de confinement et bassin d'orage

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 17/12/2010, article 7.5.6
Thème(s) : Risques accidentels, Eau
Point de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet
Prescription contrôlée : Conformité du bassin de confinement
Constats : - vérification avec la société STVO du fonctionnement du bassin : les eaux de STVO arrivent bien dans le bassin de LVSM (test fait avec des pigments) + vanne sur la rue Le code d'accès au portail et la clé pour la vanne de fermeture vers le milieu vont être donnés à STVO - pas de test d'étanchéité du bassin réalisé - beaucoup de végétation présente dans le bassin
Type de suites proposées : Avec suites
Proposition de suites : Lettre de suite préfectorale
Proposition de délais : 3 mois

