

Santé Protection Animale et Environnement  
53 rue de la Vallée  
80000 Amiens  
03 64 26 87 00  
ddpp@somme.gouv.fr

Amiens, le 18/12/2024

## **Rapport de l'Inspection des installations classées**

Visite d'inspection du 03/12/2024

### **Contexte et constats**

Publié sur **GÉORISQUES**

**SARL FRAMI OEUF**

LIEU DIT FRAMICOURT  
80500 FONTAINE-SOUS-MONTDIDIER

Références : DDPP80 2024 03339  
LRA n°1A 212 118 2476 6  
Code AIOT : 0058000476

### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 03/12/2024 dans l'établissement SARL FRAMI OEUF implanté LIEU DIT FRAMICOURT 80500 FONTAINE-SOUS-MONTDIDIER. L'inspection a été annoncée le 28/11/2024. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site internet Géorisques ( <https://www.georisques.gouv.fr/> ).

#### **Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- SARL FRAMI OEUF
- LIEU DIT FRAMICOURT 80500 FONTAINE-SOUS-MONTDIDIER
- Code AIOT : 0058000476
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Oui

Le site d'élevage se compose de 5 poulaillers, 2 fumières, une fabrique d'aliments et un centre de stockage des oeufs en attente d'enlèvement. Le site est en cours de conversion cages vers sol (1 poulailler converti en volière, 2 en travaux et 2 encore en cages) et est désormais totalement exploité par la SARL FRAMI OEUF depuis juin 2024. La visite a porté sur le respect des mises en demeure dressées les 28/06/2019 et 25/10/2021 à l'encontre de l'exploitant, ainsi que la conformité des installations à l'APC délivré le 05/07/2024. L'intérieur des poulaillers P2 et P3, ainsi que la zone des travaux ont pu être observés.

### **Contexte de l'inspection :**

- Suite à mise en demeure

## **2) Constats**

### **2-1) Introduction**

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
  - ◆ le constat établi par l'inspection des installations classées ;
  - ◆ les observations éventuelles ;
  - ◆ le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
  - ◆ le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Monsieur le Préfet ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « Faits sans suite administrative » ;
- « Faits avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, des suites graduées et proportionnées avec :
  - ◆ soit la demande de justificatifs et/ou d'actions correctives à l'exploitant (afin de se conformer à la prescription) ;
  - ◆ soit conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement des suites (mise en demeure) ou des sanctions administratives ;
- « Faits conduisant à une prescription inadaptée ou obsolète » : dans ce cas, une analyse approfondie sera menée a posteriori du contrôle puis éventuellement une modification de la rédaction de la prescription par voie d'arrêté préfectoral pourra être proposée.

### **2-2) Bilan synthétique des fiches de constats**

L'exploitant a déposé un rapport à porter à connaissance le 1er juillet 2024. Des compléments ont été apportés le 22 octobre 2024 et sont actuellement en cours d'examen.

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes font l'objet d'une proposition de suites administratives :**

N°	Point de contrôle	Référence réglementaire	Proposition de suites de l'Inspection des installations classées à l'issue de la présente inspection <sup>(1)</sup>	Proposition de délais
4	Gestion des eaux pluviales	Arrêté Préfectoral du 05/07/2024, article 2.1.1	Demande d'action corrective	3 mois
5	Protection contre l'incendie - Défense interne	Arrêté Préfectoral du 05/07/2024, article 2.1.2	Demande d'action corrective	3 mois
6	Protection contre l'incendie - Défense externe	Arrêté Préfectoral du 05/07/2024, article 2.1.2	Demande d'action corrective	3 mois

(1) s'applique à compter de la date de la notification de l'acte ou de la date de la lettre de suite préfectorale

**Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :**

N°	Point de contrôle	Référence réglementaire	Si le point de contrôle provient d'une précédente inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s)	Autre information
1	Consistance des installations autorisées	Arrêté Préfectoral du 05/07/2024, article 1.2.3	/	Sans objet
2	Modifications apportées aux installations	Arrêté Préfectoral du 05/07/2024, article 1.5.1	/	Sans objet
3	Changement d'exploitant	Arrêté Préfectoral du 05/07/2024, article 1.5.3	/	Sans objet
7	Respect de l'APMD du 28/06/2019	AP de Mise en Demeure du 28/06/2019, article 1	Avec suites, Astreinte	Levée de mise en demeure
8	Respect de l'APMD du 28/06/2019	AP de Mise en Demeure du 28/06/2019, article 2	/	Levée de mise en demeure
9	Respect de l'APMD du 28/06/2019	AP de Mise en Demeure du 28/06/2019, article 2bis	/	Levée de mise en demeure
10	Respect de l'APMD du 28/06/2019	AP de Mise en Demeure du 28/06/2019, article 3	/	Levée de mise en demeure
11	Respect de l'APMD du 25/10/2021	AP de Mise en Demeure du 25/10/2021, article 2 - point 1	Susceptible de suites	Levée de mise en demeure
12	Respect de l'APMD du 25/10/2021	AP de Mise en Demeure du 25/10/2021, article 2 - point 7	Susceptible de suites	Levée de mise en demeure
13	Respect de l'APMD du 25/10/2021	AP de Mise en Demeure du 25/10/2021, article 2 - point 8	Susceptible de suites	Levée de mise en demeure
14	Respect de l'APMD du 25/10/2021	AP de Mise en Demeure du 25/10/2021, article 2 - point 9	Susceptible de suites	Levée de mise en demeure
15	Respect de l'APMD du 25/10/2021	AP de Mise en Demeure du 25/10/2021, article 2 - point 10	Susceptible de suites	Levée de mise en demeure
16	Respect de l'APMD du 25/10/2021	AP de Mise en Demeure du 25/10/2021, article 2 - point 11	Susceptible de suites	Levée de mise en demeure

N°	Point de contrôle	Référence réglementaire	Si le point de contrôle provient d'une précédente inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s)	Autre information
17	Respect de l'APMD du 25/10/2021	AP de Mise en Demeure du 25/10/2021, article 2 - point 12	Susceptible de suites	Levée de mise en demeure
18	Respect de l'APMD du 25/10/2021	AP de Mise en Demeure du 25/10/2021, article 3 - point 1	Susceptible de suites	Levée de mise en demeure
19	Respect de l'APMD du 25/10/2021	AP de Mise en Demeure du 25/10/2021, article 3 - point 2	Susceptible de suites	Levée de mise en demeure
20	Respect de l'APMD du 25/10/2021	AP de Mise en Demeure du 25/10/2021, article 3 - point 3	Susceptible de suites	Levée de mise en demeure
21	Respect de l'APMD du 25/10/2021	AP de Mise en Demeure du 25/10/2021, article 2 - points 3, 4	Susceptible de suites	Levée de mise en demeure

### 2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

L'exploitant a transmis plusieurs éléments relatifs à la remise en conformité de ses installations aux prescriptions des mises en demeure des 28/06/2019 et 25/10/2021. La visite réalisée le 03 décembre 2024 a permis de confirmer la remise en conformité du site, notamment en terme de nettoyage des installations. L'inspection des installations classées proposera à M. le Préfet la levée des mises en demeure pré-citées.

La visite a mis en évidence que les travaux de modifications (conversion de l'élevage en cages vers un système sol avec des volières) était déjà en cours de réalisation (P3 effectif, travaux en cours dans P4 et P5 avec échéance début 2025) alors que la procédure d'instruction de la demande de modification n'est pas encore finalisée. L'exploitant doit par ailleurs encore réaliser plusieurs aménagements pour assurer la bonne gestion des eaux pluviales sur son site d'élevage traversé par un axe de ruissellement.

## 2-4) Fiches de constats

### N° 1 : Consistance des installations autorisées

**Référence réglementaire :** Arrêté Préfectoral du 05/07/2024, article 1.2.3

**Thème(s) :** Situation administrative, NATURE DES INSTALLATIONS

**Prescription contrôlée :**

L'établissement comprenant l'ensemble des installations et des annexes, est organisé selon le plan de situation figurant en annexe 1 du présent arrêté.

L'élevage avicole est exploité selon les conditions définies suivantes :

Installations disponibles	Effectif maximal autorisé à la mise en place	Mode d'élevage
Poulailler Frami'Oeuf P1	61 920 poules	Cages
Poulailler Frami'Oeuf P2	61 920 poules	Cages
Poulailler Frami'Oeuf P3	52 200 poules	Cages
Poulailler Les Doms B1	78 000 poules	Cages
Poulailler Les Doms B2	38 000 poules	Cages
<b>TOTAL</b>	<b>292 040 POULES PONDEUSES</b>	

Ces dispositions s'appliquent à compter de la notification du présent arrêté.

Toute modification relative à l'effectif détenu et au fonctionnement de l'élevage tels que prévu par le présent arrêté devra faire l'objet d'une demande préalable de modification conformément aux dispositions prévues par les articles R181-45 et suivants du code de l'environnement, et incluant l'ensemble des éléments justifiant de la conformité des modifications envisagées et le respect des densités d'élevage applicables au mode de logement mis en place.

**Constats :**

Le site est en cours de travaux.

Vérification des factures d'achats et des lettres de voiture pour la livraison pour les poulaillers P1 à P3. Vérification du bon de commande des poulaillers P4 (58000 volailles) et P5 (42000 volailles).

Le poulailler P1 et le poulailler P2 sont toujours en système cages - effectif respectivement mis en place de 61919 volailles et 61920 volailles.

Le poulailler P3 est désormais conduit en système sol avec volière - effectif mis en place de 38214 volailles.

Les poulaillers P4 et P5 (ex B1 et B2) sont vides et en cours de travaux pour un système sol avec volière (mise en place en 2025).

L'exploitant a déposé en 2024 un porter à connaissance relatif au changement du mode d'élevage et de l'effectif détenu, actuellement en cours d'instruction.

**Type de suites proposées :** Sans suite

## N° 2 : Modifications apportées aux installations

<b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 05/07/2024, article 1.5.1
<b>Thème(s) :</b> Situation administrative, MODIFICATIONS ET CESSATION D'ACTIVITES
<b>Prescription contrôlée :</b>  Toute modification apportée par l'exploitant aux installations d'élevage avicole, à leur mode d'exploitation ou au voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande de modification, doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation.
<b>Constats :</b>  L'exploitant a déposé le 01/07/2024 un porter à connaissance pour passer l'intégralité de l'élevage en système sol. Le dossier a été complété le 22/10/2024 et est actuellement en cours d'examen.  Les travaux ont été finalisés dans le poulailler P3 (bande de volailles en système sol - volière) et les travaux sont déjà en cours dans les poulaillers P4 et P5 (ex B1 et B2). Les poulaillers P2 et P3 sont toujours en cages.
<b>Type de suites proposées :</b> Sans suite

## N° 3 : Changement d'exploitant

<b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 05/07/2024, article 1.5.3
<b>Thème(s) :</b> Situation administrative, MODIFICATIONS ET CESSATION D'ACTIVITES
<b>Prescription contrôlée :</b>  Dans le cas où l'établissement change d'exploitant, le successeur en fait la déclaration au préfet dans les trois mois qui suit la prise en charge de l'exploitation.
<b>Constats :</b>  La SARL FRAMI'OEUF a notifié la reprise des installations de la SCEA LES DOMS en juin 2024.
<b>Type de suites proposées :</b> Sans suite

#### N° 4 : Gestion des eaux pluviales

**Référence réglementaire :** Arrêté Préfectoral du 05/07/2024, article 2.1.1

**Thème(s) :** Situation administrative, COMPLEMENTS, RENFORCEMENT DES PRESCRIPTIONS GENERALES

**Prescription contrôlée :**

Les eaux pluviales du site sont collectées, canalisées puis dirigées vers 7 fossés d'infiltration, un bassin d'infiltration ou dans les zones enherbées se situant de part et d'autre des bâtiments d'exploitation, conformément aux données fournies dans la version actualisée du dossier de modification transmis le 12 janvier 2024. Les aménagements sont dimensionnés de telle manière à respecter une décharge des aménagements en 48h. Ils présentent les caractéristiques suivantes et sont positionnés conformément au plan joint en annexe 3 :

Aménagements	Dimensions (mètres de long x mètres de large)	Volume stockable (m³)	Volume reçu (m³)
Fossé F1	114 x 1,18	61	35
Fossé F2	97 x 1,18	58	30
Fossé F3	75 x 1,18	44	31
Fossé F4	100 x 1,18	59	37
Fossé F5	30 x 1,18	25	25
Fossé F6	34 x 1,18	20	9
Fossé F7	58 x 1,18	48	47

Aménagements	Dimensions ( m²)	Volume stockable (m³)	Volume reçu (m³)
Bassin d'infiltration (mare)	200	400	228
Zone enherbée ZE1	702	140	111
Zone enherbée ZE2	828	166	103
Zone enherbée ZE2	318	95	37

Aménagements	Dimensions (mètres de haut x mètres de large)	Longueur (m)	Disposition constructives
Merlon m1	0,3 X 0,4	5	Imperméable et permettant de diriger les eaux de ruissellement vers les fossés
Merlon m2	0,3 X 0,4	9	
Merlon m3	0,3 X 0,4	8	
Merlon m4	0,3 X 0,4	9	
Merlon m5	0,3 X 0,4	4	
Merlon m6	0,3 X 0,4	10	
Merlon m7	0,3 X 0,4	19	
Caniveau C1	-	15	Orienté les eaux de ruissellement vers le bassin d'infiltration
Drain regard vers bassin D1	-	-	

Afin de s'assurer du bon fonctionnement du dispositif mis en place, l'exploitant procède à des visites de contrôles de l'ensemble des aménagements susvisés après chaque événement pluvieux intense. Ces vérifications font l'objet d'un enregistrement dans un registre de suivi des ouvrages.

L'exploitant procède à un entretien préventif des aménagements et notamment :

- le nettoyage des caniveaux, fossés et du bassin d'infiltration afin de conserver les capacités minimales de stockage et d'infiltration susvisés ;
- le ramassage des feuilles et des détritux dans les caniveaux et les ouvrages ;
- la fauche à minima annuelle des zones enherbées afin de maintenir une hauteur de végétation de 10 à 20 cm après le 31 juillet, en privilégiant la fauche ou le dérasement en période automnale (novembre-janvier) pour favoriser une bonne vernalisation des semences et une bonne reprise de la végétation au printemps.

Les aménagements mentionnés au présent article sont effectifs dans un délai de 3 mois à compter de la notification du présent arrêté.

#### Constats :

L'exploitant a effectué une partie des travaux relatifs à la gestion des eaux pluviales sur son site d'élevage :

- le bassin d'infiltration des eaux pluviales M1 a été curé et agrandi ;
- les fossés ont été redimensionnés (hormis F4 et F5 - zone en travaux) ;
- les merlons n'ont pas encore été réalisés.

**Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :**

Les travaux demandés par l'APC du 05/07/2024 doivent être finalisés, en parallèle de la fin des travaux des poulaillers P4 et P5 (ex B1 et B2).

L'exploitant devra transmettre les justificatifs de réalisation de ceux-ci (photographies) à l'inspection des installations classées.

**Type de suites proposées :** Avec suites

**Proposition de suites :** Demande d'action corrective

**Proposition de délais :** 3 mois

**N° 5 : Protection contre l'incendie - Défense interne**

**Référence réglementaire :** Arrêté Préfectoral du 05/07/2024, article 2.1.2

**Thème(s) :** Situation administrative, COMPLEMENTS, RENFORCEMENT DES PRESCRIPTIONS GENERALES

**Prescription contrôlée :**

L'exploitant dispose d'extincteurs adaptés aux risques dans chaque bâtiment de l'exploitation et répartis comme suit :

Bâtiment	Nombre
Poulailler Frami'Oeuf P1	12
Poulailler Frami'Oeuf P2	12
Poulailler Frami'Oeuf P3	11
Poulailler Les Doms B1	19
Centre de stockage des oeufs	4
Fumière Frami'Oeuf	2
Fumière Les Doms	2
Fabrique d'aliments	3
Cuve de gaz	1

Les extincteurs font l'objet de vérifications périodiques annuelles conformément à la législation en vigueur.

Sont affichées dans les différents locaux les consignes de sécurité, ainsi que le plan des zones à risques, dont une copie est conservée dans le registre des risques.

**Constats :**

Rapport de visite CHUBB (SICLI) du 12/12/2023 - 52 extincteurs en bon état. La dernière vérification date de moins d'un an au jour de l'inspection.

Présence d'extincteurs dans les poulaillers P1 à P3.

Le site est actuellement en travaux et certains extincteurs ont été retirés (P4 et P5 - ex B1 et B2, fumière DOMS vide, fabrique d'aliments à l'arrêt)  
Présence d'un plan des zones à risques (qui devra être remis à jour à l'issue des travaux).

**Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :**

Procéder à la réinstallation des extincteurs sur l'ensemble du site et faire procéder à leur vérification périodique annuelle.

Les justificatifs (photographies des reposes, et rapport de visite annuelle 2024 ou 2025) devront être transmis à l'inspection des installations classées.

Remettre à jour le plan des locaux à risques (déplacement d'un groupe électrogène).

**Type de suites proposées :** Avec suites

**Proposition de suites :** Demande d'action corrective

**Proposition de délais :** 3 mois

**N° 6 : Protection contre l'incendie - Défense externe**

**Référence réglementaire :** Arrêté Préfectoral du 05/07/2024, article 2.1.2

**Thème(s) :** Situation administrative, COMPLEMENTS, RENFORCEMENT DES PRESCRIPTIONS GENERALES

**Prescription contrôlée :**

Défense extérieure :

La Défense Extérieure contre l'Incendie (DECI) du site est au minimum assurée par deux citernes incendie privées d'un volume minimal unitaire de 120 m<sup>3</sup>, accessibles en toute circonstance et présentant les caractéristiques minimales suivantes :

- une plate-forme d'utilisation d'une superficie de 32 m<sup>2</sup> (8 m x 4 m) afin de permettre la mise en œuvre aisée des engins de Sapeurs-Pompiers et la manipulation du matériel ;
- un accès à la plate-forme par une voie engin de 3 m minimum de large, stationnement exclu ;
- une protection des aspérités du sol par un terrassement et un dispositif de protection approprié ;
- une prise d'aspiration avec un raccord symétrique pompier DN100 ;
- accessible en toute circonstance, clôturée et munie d'un portillon d'accès,
- une signalétique « citerne incendie » précisant la capacité et les n° « 30002 » et « 30003 » ;
- une signalétique d'interdiction de stationnement au niveau de l'aire d'aspiration ;
- un volume d'eau contenu dans la réserve constant en toute saison.

Ces dispositifs sont effectifs dès la notification du présent arrêté.

**Constats :**

Présence de deux réserves incendie de type fosse géomembrane d'une contenance unitaire de 120 m<sup>3</sup>.

La réserve incendie en fond de site est suffisamment remplie, signalée, accessible, clôturée ;  
La réserve incendie à l'entrée du site est suffisamment remplie, clôturée, non signalée. Une cane d'aspiration a été mise en place pour permettre le stationnement sur une voie carrossable des engins de secours, mais non matérialisée et sans interdiction de stationner visible.

**Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :**

Procéder à la mise en conformité de la DECI et faire valider les modifications au SDIS.  
Les justificatifs de remise en conformité devront être transmis à l'inspection des installations classées (photographies).

**Type de suites proposées :** Avec suites

**Proposition de suites :** Demande d'action corrective

**Proposition de délais :** 3 mois

**N° 7 : Respect de l'APMD du 28/06/2019**

**Référence réglementaire :** AP de Mise en Demeure du 28/06/2019, article 1

**Thème(s) :** Situation administrative, Dossier

**Point de contrôle déjà contrôlé :**

- lors de la visite d'inspection du 16/02/2022
- type de suites qui avaient été actées : Avec suites
- suite(s) qui avai(en)t été actée(s) : Astreinte

**Prescription contrôlée :**

Sous 6 mois, régulariser la situation administrative des élevages avicoles de la SARL FRAMI'OEUF et de la SCEA LES DOMS et de transmettre à la Préfecture de la Somme un dossier complet et régulier de demande de modification de l'installation classée soumise à autorisation concernant l'extension du site de la SARL FRAMI'OEUF, la modification des conditions d'exploitation et de la gestion des fientes provenance des sites de la SARL FRAMI'OEUF et de la SCEA LES DOMS.

**Constats :**

La situation administrative de l'exploitant ayant fait l'objet de la mise en demeure du 28/06/2019 a été régularisée (APC du 05/07/2024).

**Type de suites proposées :** Sans suite

**Proposition de suites :** Levée de mise en demeure

**N° 8 : Respect de l'APMD du 28/06/2019**

**Référence réglementaire :** AP de Mise en Demeure du 28/06/2019, article 2

**Thème(s) :** Élevage, Fonctionnement

**Prescription contrôlée :**

Sans délai :

- (...)
- procéder à l'affichage des consignes de sécurité dans les locaux du site de la SCEA LES DOMS (plan du site précisant les différents accès au site, l'affectation des installations et les issues de secours le cas échéant, la localisation des extincteurs et de la citerne incendie, des locaux à risques et des vannes de coupure) ;
- (...)
- cesser tout stockage d'oeufs cassés dans la fumière du site de la SCEA LES DOMS et procéder au stockage et à l'élimination des sous-produits animaux concernés vers la filière appropriée, à savoir l'équarrissage.

<b>Constats :</b>
SARL FRAMI'OEUF : présence d'un plan SCEA LES DOMS : présence d'un plan (qui nécessitera d'être revu au vu des travaux en cours).
Fumière FRAMI OEUF : stockage réservé aux fientes Fumière DOMS : ouvrage non utilisé pour le stockage des fientes (poulaillers vides) - présence de véhicule et de matériel pour les travaux
<b>Type de suites proposées :</b> Sans suite
<b>Proposition de suites :</b> Levée de mise en demeure

**N° 9 : Respect de l'APMD du 28/06/2019**

<b>Référence réglementaire :</b> AP de Mise en Demeure du 28/06/2019, article 2bis
<b>Thème(s) :</b> Élevage, Fonctionnement
<b>Prescription contrôlée :</b>
<p>Sous 1 mois :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(...)</li> <li>transmettre les deux derniers rapports des vérifications des installations électriques effectués avant 2018 sur le site de la SCEA LES DOMS ;</li> <li>(...)</li> </ul>
<b>Constats :</b>
<p>Vu fond de dossier ICPE ( régularisation système cages) - Q18 effectué le 04/07/2023 par l'APAVE pour les poulaillers DOMS et devis électricien pour la remise en conformité des installations. Travaux en cours dans les deux poulaillers le jour du contrôle (réfection totale des installations électriques en cours).</p>
<b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b>
L'ensemble des poulaillers devra faire l'objet d'une nouvelle vérification périodique annuelle des installations électriques dès 2025.
<b>Type de suites proposées :</b> Sans suite
<b>Proposition de suites :</b> Levée de mise en demeure

**N° 10 : Respect de l'APMD du 28/06/2019**

<b>Référence réglementaire :</b> AP de Mise en Demeure du 28/06/2019, article 3
<b>Thème(s) :</b> Élevage, Fonctionnement
<b>Prescription contrôlée :</b>
<p>Sous 3 mois :</p> <p>(...)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>remettre en conformité les installations électriques du site de la SARL FRAMI'OEUF et transmettre à l'inspection des installations classées les justificatifs s'y afférant (factures, etc.);</li> <li>assurer la protection interne du site de la SCEA LES DOMS par la mise en place d'extincteurs neufs adaptés aux risques ou dont la vérification périodique a été effectuée depuis moins d'un an.</li> </ul>

**Constats :**

Des extincteurs sont présents dans les poulaillers P1, P2 et P3 - vérification périodique annuelle effectuée le 12/12/2023, moins d'un an avant l'inspection. Les extincteurs de la SCEA LES DOMS avaient été recontrôlés mais sont actuellement retirés en raison des travaux.

Vu fond de dossier ICPE - Q18 effectué par l'APAVE le 16/03/2023 pour les 3 poulaillers FRAMI OEUF et bon d'intervention ACTEMIUM (12/05/2023)

Q18 effectué par l'APAVE le 04/06/2024 pour les poulaillers P1 et P2

Q19 effectué par l'APAVE pour les poulaillers P1, P2 et P3

Devis de l'EURL GALLARD ELECTRICITE du 10/10/2024 - signé FRAMI OEUF le 15/10/2024 pour effectuer des travaux de remise en conformité des installations électriques.

L'exploitant indique que le Q18 2024 n'a pas pu être réalisé pour le P3 car les travaux de conversion en système sol étaient encore en cours lors de la venue de l'APAVE.

**Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :**

L'ensemble des poulaillers devra faire l'objet d'une nouvelle vérification périodique annuelle des installations électriques dès 2025. Il en est de même pour les extincteurs.

**Type de suites proposées :** Sans suite

**Proposition de suites :** Levée de mise en demeure

**N° 11 : Respect de l'APMD du 25/10/2021**

**Référence réglementaire :** AP de Mise en Demeure du 25/10/2021, article 2 - point 1

**Thème(s) :** Élevage, Généralités

**Point de contrôle déjà contrôlé :**

- lors de la visite d'inspection du 16/02/2022
- type de suites qui avaient été actées : Susceptible de suites

**Prescription contrôlée :**

Sous 15 jours : nettoyer les sas d'entrée des poulaillers P1 et P2.

**Constats :**

Les sas des poulaillers sont propres (vérification visuelle).

**Type de suites proposées :** Sans suite

**Proposition de suites :** Levée de mise en demeure

**N° 12 : Respect de l'APMD du 25/10/2021**

<b>Référence réglementaire :</b> AP de Mise en Demeure du 25/10/2021, article 2 - point 7
<b>Thème(s) :</b> Élevage, Déchets et sous-produits animaux
<b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• lors de la visite d'inspection du 16/02/2022</li><li>• type de suites qui avaient été actées : Susceptible de suites</li></ul>
<b>Prescription contrôlée :</b>  Sous 15 jours : collecter, trier et stocker les déchets dans des contenants spécifiques et des zones de dépôt dédiées en vue de leur recyclage ou élimination dans les filières appropriées.
<b>Constats :</b>  Absence d'amoncellement de déchets. Les déchets liés aux travaux des poulaillers P4 et P5 (ex B1 et B2) sont entreposés en benne. Aucun déchet observé à l'arrière de P3 ou près de la fumière.  Un trottoir en béton va être réalisé à l'arrière de P3 (travaux en cours).
<b>Type de suites proposées :</b> Sans suite
<b>Proposition de suites :</b> Levée de mise en demeure

**N° 13 : Respect de l'APMD du 25/10/2021**

<b>Référence réglementaire :</b> AP de Mise en Demeure du 25/10/2021, article 2 - point 8
<b>Thème(s) :</b> Élevage, Collecte et stockage des effluents
<b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• lors de la visite d'inspection du 16/02/2022</li><li>• type de suites qui avaient été actées : Susceptible de suites</li></ul>
<b>Prescription contrôlée :</b>  Sous 15 jours : retirer les fientes situées sous le convoyage des effluents vers la fumière (toiture, sol bétonné ou non) et procéder à leur stockage dans la fumière du site de la SARL FRAMI'OEUF.
<b>Constats :</b>  Pas d'amas de fientes observés au niveau des convoyeurs et en bordure de la fumière.
<b>Type de suites proposées :</b> Sans suite
<b>Proposition de suites :</b> Levée de mise en demeure

**N° 14 : Respect de l'APMD du 25/10/2021**

<b>Référence réglementaire :</b> AP de Mise en Demeure du 25/10/2021, article 2 - point 9
<b>Thème(s) :</b> Élevage, Généralités
<b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• lors de la visite d'inspection du 16/02/2022</li><li>• type de suites qui avaient été actées : Susceptible de suites</li></ul>
<b>Prescription contrôlée :</b>  Sous 15 jours : procéder au nettoyage des zones souillées par les fientes en dehors de la fumière.
<b>Constats :</b>  Zones nettoyées et propres. Une fosse récupère les eaux de ruissellement souillées près de la fumière - un béton va être coulé autour de l'ouvrage pour plus de propreté (travaux en cours).
<b>Type de suites proposées :</b> Sans suite
<b>Proposition de suites :</b> Levée de mise en demeure

**N° 15 : Respect de l'APMD du 25/10/2021**

<b>Référence réglementaire :</b> AP de Mise en Demeure du 25/10/2021, article 2 - point 10
<b>Thème(s) :</b> Élevage, Collecte et stockage des effluents
<b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• lors de la visite d'inspection du 16/02/2022</li><li>• type de suites qui avaient été actées : Susceptible de suites</li></ul>
<b>Prescription contrôlée :</b>  Sous 15 jours : procéder au nettoyage des fosses des locaux techniques renfermant les tapis de convoyage des fientes et au stockage des effluents dans des ouvrages de stockages étanches, en fonction de leur consistance (fosse pour les effluents liquides, fumière pour les effluents solides).
<b>Constats :</b>  Vérification visuelle pour l'un des poulaillers - emplacements propres Les eaux de ruissellement des zones extérieures susceptibles d'être souillées par des fientes lors des enlèvements sont recueillies dans une fosse enterrée.
<b>Type de suites proposées :</b> Sans suite
<b>Proposition de suites :</b> Levée de mise en demeure

**N° 16 : Respect de l'APMD du 25/10/2021**

<b>Référence réglementaire :</b> AP de Mise en Demeure du 25/10/2021, article 2 - point 11
<b>Thème(s) :</b> Élevage, Collecte et stockage des effluents
<b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• lors de la visite d'inspection du 16/02/2022</li><li>• type de suites qui avaient été actées : Susceptible de suites</li></ul>
<b>Prescription contrôlée :</b>  Sous 15 jours : procéder à la collecte, à l'évacuation et au stockage de l'ensemble des effluents d'élevage dans des ouvrages de stockages étanches en vue de leur valorisation ou de leur élimination dans les filières appropriées.
<b>Constats :</b>  Stockage des fientes provenant des poulaillers P1, P2 et P3 dans la fumière actuelle. Extérieurs propres.
<b>Type de suites proposées :</b> Sans suite
<b>Proposition de suites :</b> Levée de mise en demeure

**N° 17 : Respect de l'APMD du 25/10/2021**

<b>Référence réglementaire :</b> AP de Mise en Demeure du 25/10/2021, article 2 - point 12
<b>Thème(s) :</b> Élevage, Déchets et sous-produits animaux
<b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• lors de la visite d'inspection du 16/02/2022</li><li>• type de suites qui avaient été actées : Susceptible de suites</li></ul>
<b>Prescription contrôlée :</b>  Sous 15 jours : stocker les cadavres de volailles dans un local réfrigéré, et en cas d'enlèvement différé par l'équarrissage (plus de 48h), dans un local réfrigéré à température négative.
<b>Constats :</b>  Stockage des cadavres dans un local réfrigéré près du centre de stockage des oeufs. L'exploitant indique que le container extérieur situé à proximité de la réserve incendie n'est actuellement pas utilisé.
<b>Type de suites proposées :</b> Sans suite
<b>Proposition de suites :</b> Levée de mise en demeure

**N° 18 : Respect de l'APMD du 25/10/2021**

<b>Référence réglementaire :</b> AP de Mise en Demeure du 25/10/2021, article 3 - point 1
<b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Dispositif de prévention des accidents
<b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• lors de la visite d'inspection du 16/02/2022</li><li>• type de suites qui avaient été actées : Susceptible de suites</li></ul>
<b>Prescription contrôlée :</b> <p>Sous 1 mois : finaliser la remise en conformité des installations électriques. Les justificatifs de remise en conformité des installations sont transmis à l'inspection des installations classées dans le même délai.</p>
<b>Constats :</b> <p>Mise à disposition des rapports APAVE 2023 (avec devis/rapports d'intervention électricien). Mise à disposition du rapport APAVE 2024 et d'un devis complémentaire pour P1/P2/P3.</p>
<b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b> <p>L'exploitant devra faire procéder à la vérification périodique annuelle de l'ensemble des installations électriques pour tous les poulaillers et différentes annexes dès 2025.</p>
<b>Type de suites proposées :</b> Sans suite
<b>Proposition de suites :</b> Levée de mise en demeure

**N° 19 : Respect de l'APMD du 25/10/2021**

<b>Référence réglementaire :</b> AP de Mise en Demeure du 25/10/2021, article 3 - point 2
<b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Dispositif de rétention des pollutions accidentelles
<b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• lors de la visite d'inspection du 16/02/2022</li><li>• type de suites qui avaient été actées : Susceptible de suites</li></ul>
<b>Prescription contrôlée :</b> <p>Sous 1 mois : mettre en place une rétention sous le stockage d'hydrocarbures dont la capacité respecte les dispositions de l'article 15 susvisé. Les justificatifs de remise en conformité des installations sont transmis à l'inspection des installations classées dans le même délai.</p>
<b>Constats :</b> <p>La cuve double paroi qui avait été installée en 2022 a été retirée (passage en tout électrique) et stockée dans le centre de stockage des oeufs.</p>
<b>Type de suites proposées :</b> Sans suite
<b>Proposition de suites :</b> Levée de mise en demeure

**N° 20 : Respect de l'APMD du 25/10/2021**

<b>Référence réglementaire :</b> AP de Mise en Demeure du 25/10/2021, article 3 - point 3
<b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Dispositif de rétention des pollutions accidentelles
<b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• lors de la visite d'inspection du 16/02/2022</li><li>• type de suites qui avaient été actées : Susceptible de suites</li></ul>
<b>Prescription contrôlée :</b> <p>Sous 1 mois : mettre en place une rétention sous le stockage des produits de nettoyage dont la capacité respecte les dispositions de l'article 15 susvisé. Les justificatifs de remise en conformité des installations sont transmis à l'inspection des installations classées dans le même délai.</p>
<b>Constats :</b> <p>Des bacs de rétention ont été installés dans les différentes zones de stockage des produits.</p>
<b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b> <p>L'exploitant devra veiller en permanence à la bonne adéquation entre les natures, les quantités de produits et le volume des différents bacs de rétention.</p>
<b>Type de suites proposées :</b> Sans suite
<b>Proposition de suites :</b> Levée de mise en demeure

**N° 21 : Respect de l'APMD du 25/10/2021**

<b>Référence réglementaire :</b> AP de Mise en Demeure du 25/10/2021, article 2 - points 3, 4
<b>Thème(s) :</b> Élevage, Généralités
<b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• lors de la visite d'inspection du 16/02/2022</li><li>• type de suites qui avaient été actées : Susceptible de suites</li></ul>
<b>Prescription contrôlée :</b> <p>Sous 15 jours : retirer les œufs cassés et nettoyer les sols des zones concernées ; nettoyer les dessous des silos cellules (accumulation d'aliments).</p>
<b>Constats :</b> <p>Zones correctement nettoyées.</p>
<b>Type de suites proposées :</b> Sans suite
<b>Proposition de suites :</b> Levée de mise en demeure