

Unité départementale de Loire-Atlantique
Unité départementale de Loire-Atlantique
5 rue Françoise Giroud
CS 16326 - Cedex 2
44263 Nantes Cedex 2

Nantes, le 30/03/2026

Rapport de l'Inspection des installations classées

Visite d'inspection du 11/03/2026

Contexte et constats

Publié sur **GÉORISQUES**

SOC FRANCAISE DONGES-METZ-Parc A

47 avenue Franklin Roosevelt
77210 Avon

Références : N2-2026-0397
Code AIOT : 0100022201

1) Contexte

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 11/03/2026 dans l'établissement SOC FRANCAISE DONGES-METZ-Parc A implanté Les Bossènes 44480 Donges. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site internet Géorisques (<https://www.georisques.gouv.fr/>).

Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :

- SOC FRANCAISE DONGES-METZ-Parc A
- Les Bossènes 44480 Donges
- Code AIOT : 0100022201
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Seveso seuil haut
- IED : Non

La société SFDM exploite un dépôt pétrolier comprenant des stockages et une installation de chargement de camions-citernes. Le site est connecté à d'autres installations pétrolières par des canalisations de transport.

Contexte de l'inspection :

- Suite à mise en demeure

2) Constats

2-1) Introduction

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'Inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
 - ◆ le constat établi par l'Inspection des installations classées ;
 - ◆ les observations éventuelles ;
 - ◆ le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
 - ◆ le cas échéant la proposition de suites de l'Inspection des installations classées à Monsieur le Préfet ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « Faits sans suite administrative » ;
- « Faits avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, des suites graduées et proportionnées avec :
 - ◆ soit la demande de justificatifs et/ou d'actions correctives à l'exploitant (afin de se conformer à la prescription) ;
 - ◆ soit conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement des suites (mise en demeure) ou des sanctions administratives ;
- « Faits concluant à une prescription inadaptée ou obsolète » : dans ce cas, une analyse approfondie sera menée a posteriori du contrôle puis éventuellement une modification de la rédaction de la prescription par voie d'arrêté préfectoral pourra être proposée.

2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :

N°	Point de contrôle	Référence réglementaire	Autre information
1	Performance MMR D et E	AP de Mise en Demeure du 24/11/2025, article 1	Levée de mise en demeure

2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

L'arrêté préfectoral de mise en demeure du 24/11/2025 est respecté. Les MMR examinées sont jugées performantes.

2-4) Fiches de constats

N° 1 : Performance MMR D et E

Référence réglementaire : AP de Mise en Demeure du 24/11/2025, article 1
Thème(s) : Risques accidentels, MMR
Prescription contrôlée : La société Française Donges-Metz (SFDM) dont le siège social est situé 47 avenue Franklin Roosevelt 77210 Avon, exploitant des installations de stockage de liquides inflammables désignées Parc A situées à Donges, lieu-dit Les Bossènes, est mise en demeure de respecter les dispositions de l'article 4 de l'arrêté ministériel du 29 septembre 2005 dans un délai de 3 mois à compter de la date de la notification du présent arrêté en démontrant la performance des mesures de maîtrise des risques D et E identifiées dans le rapport de l'inspection des installations classées du 3 septembre 2024.
Constats : Les MMR D et E ont été renommées : <ul style="list-style-type: none">• MMR D = MMR A-BP2 et B-BP2• MMR E = MMR A-BP3 et B-BP3 Les détails sur le fonctionnement de ces dispositifs et sur leur performance sont fournis en annexes confidentielles. Ces MMR sont jumelles. Un examen documentaire approfondi des MMR A-BP2 et B-BP2 a été réalisé. Des tests des MMR A-BP2, B-BP2, A-BP3 et B-BP3 ont été réalisés. <u>Résultats des tests :</u> <ul style="list-style-type: none">• MMR A-BP2 : non-concluant en raison d'un dysfonctionnement sur une action de sécurité. Résolution du dysfonctionnement après l'inspection et justification par la réalisation d'un nouveau test concluant.• MMR B-BP2 : concluant• MMR A-BP3 : concluant• MMR B-BP3 : concluant A l'issue de l'examen documentaire, des contrôles visuels dans les installations, et des tests, les

constats sont :

- MMR A-BP2 : performante
- MMR B-BP2 : performante
- MMR A-BP3 : performante
- MMR B-BP3 : performante
- APMD du 24/11/2025 : respecté

Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :

Voir la ligne "Observations - progrès attendus" dans les tableaux en annexes confidentielles.

Type de suites proposées : Sans suite

Proposition de suites : Levée de mise en demeure