

Unité interdépartementale du Cher et de l'Indre
Cité administrative
Boulevard George Sand
36000 CHÂTEAUX

Châteauroux , le 11/04/2022

Rapport de l'Inspection des installations classées

Visite d'inspection du 14/03/2022

Contexte et constats

Publié sur



SEG - Société d'Exploitation de Gournay

Chaume Lauzon

36230 GOURNAY

1) Contexte

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 14/03/2022 dans l'établissement SEG - Société d'Exploitation de Gournay implanté Chaume Lauzon 36230 GOURNAY. L'inspection a été annoncée le 17/02/2022. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site Géorisques (<https://www.georisques.gouv.fr/>).

Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :

- SEG - Société d'Exploitation de Gournay
- Chaume Lauzon 36230 GOURNAY
- Code AIOT dans GUN : 0010009164
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED - MTD

La société d'exploitation de Gournay (SEG) est autorisée par arrêté préfectoral du 7 juin 2013 complété par l'arrêté préfectoral du 1er août 2014 à exploiter l'installation de stockage de déchets non dangereux située sur le territoire de la commune de Gournay aux lieux-dits « les Peyrousses », « Les Touches », « l'Ecarté », « Le Champ de Pereveu » et « Les Brégeats », dans le département de l'Indre (36). L'autorisation d'exploitée est accordée pour une durée de 20 ans.

Les thèmes de visite retenus sont les suivants :

- réception du casier n°8.

2) Constats

2-1) Introduction

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'Inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite
- la prescription contrôlée
- à l'issue du contrôle :
 - le constat établi par l'Inspection des installations classées
 - les observations éventuelles
 - le type de suites proposées (voir ci-dessous)
 - le cas échéant la proposition de suites de l'Inspection des installations classées à Monsieur le Préfet; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives. Dans certains cas, des prescriptions complémentaires peuvent aussi être proposées
- « susceptible de suites administratives » : lorsqu'il n'est pas possible en fin d'inspection de statuer sur la conformité, ou pour des faits n'engageant pas la sécurité et dont le retour à la conformité peut être rapide, l'exploitant doit transmettre à l'Inspection des installations classées dans un délai court les justificatifs de conformité. Dans le cas contraire, il sera proposé à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives.
- « sans suite administrative ».

2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

Les fiches de constats suivantes sont susceptibles de faire l'objet de propositions de suites administratives :

Nom du point de contrôle	Référence réglementaire	Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s)	Autre information
Exploitation des installations	Arrêté Préfectoral du 07/06/2013, article 2.4.6.	/	Sans objet

Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :

Nom du point de contrôle	Référence réglementaire	Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s)	Autre information
Aménagement des zones de stockage de déchets	Arrêté Préfectoral du 07/06/2013, article 2.1.8.1.	/	Sans objet
Aménagement des zones de stockage de déchets	Arrêté Préfectoral du 07/06/2013, article 2.1.8.7.	/	Sans objet
Aménagement des zones de stockage de déchets	Arrêté Préfectoral du 07/06/2013, article 2.1.8.2.	/	Sans objet
Conception et construction de l'installation	Arrêté Ministériel du 15/02/2016, article 9	/	Sans objet
Aménagement des zones de stockage de déchets	Arrêté Préfectoral du 07/06/2013, article 4.4.1.	/	Sans objet
Gestion du biogaz	Arrêté Préfectoral du 07/06/2013, article 3.2.1.	/	Sans objet

2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

Les constats relevés lors de cette inspection figurent dans le tableau ci-dessus.

2-4) Fiches de constats

Nom du point de contrôle : Aménagement des zones de stockage de déchets

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 07/06/2013, article 2.1.8.1.
Thème(s) : Risques chroniques, Principes d'aménagement
Prescription contrôlée : La zone à exploiter est constituée de deux casiers dénommés Gournay 3A et Gournay 3B, située dans la partie Nord du site. Le casier Gournay 3A, le plus à l'Est est bordé à l'Est par le site de Gournay 1 et à l'Ouest par la ligne électrique haute tension. Cette zone d'exploitation est divisée en 6 casiers hydrauliquement indépendants. Le casier Gournay 3B, le plus à l'Ouest est en limite de la zone de stockage d'argiles des Bréjeats, contiguë à la zone Gournay 2, il est séparé de la zone Gournay 3A par un couloir de terres agricoles d'environ 150 m à 200 m de large. Le casier de Gournay 3B est divisée en 13 alvéoles hydrauliquement indépendantes. Chaque alvéole d'une superficie inférieure à 4 000 m² est hydrauliquement indépendante du reste du site. Les caractéristiques de chaque alvéole et notamment leur capacité et leur géométrie doivent contribuer à limiter les risques de nuisances et de pollution des eaux souterraines et de surface. [...]
Constats : Pas de non respect constaté.
Observations : L'inspection des installations classées a constaté lors de la visite que le casier n°8 est bien sur le site de Gournay 3B. L'inspection a constaté que le casier n°8 est hydrauliquement indépendant du reste du site et que sa superficie est inférieure à 4 000 m ² .
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet

Nom du point de contrôle : Aménagement des zones de stockage de déchets

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 07/06/2013, article 2.1.8.7.
Thème(s) : Risques accidentels, Digue de séparation des alvéoles
Prescription contrôlée : Des digues compartimentent les casiers dans leurs parties inférieures de façon à séparer les effluents liquides en fond de casier, en phases d'exploitation et de chantier, en séparant les lixiviats des eaux pluviales selon l'activité du casier. [...]
Constats : Pas de non respect constaté.
Observations : L'inspection des installations classées a constaté la présence de digues compartimentant les casiers dans leurs parties inférieures.
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet

Nom du point de contrôle : Aménagement des zones de stockage de déchets

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 07/06/2013, article 2.1.8.2.
Thème(s) : Risques accidentels, Digue périphérique
Prescription contrôlée : Chaque casier est ceinturé par une digue de confinement périphérique, stable et étanche d'une hauteur maximale de 9 m par rapport au terrain naturel. Les flancs et la digue de confinement périphérique sont profilés selon un pendage d'au plus 30° (2 en horizontal pour 1 vertical). Au droit du quai de déversement, la pente est plus importante de façon à permettre l'efficacité du vidage. La largeur de crête est de 4 m. [...].
Constats : Pas de non respect constaté
Observations : L'inspection a constaté que le casier n° 8 est ceinturé par une digue et que sa hauteur ne dépasse pas 9 m par rapport au terrain naturel. L'inspection a constaté qu'au droit du futur quai de déversement, la pente est plus importante et que la largeur en crête est de plus de 4 m.
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet

Nom du point de contrôle : Conception et construction de l'installation

Référence réglementaire : Arrêté Ministériel du 15/02/2016, article 9
Thème(s) : Autre, Exigences relatives à l'étanchéité, au drainage et à la stabilité
Prescription contrôlée : [...] III. – Un géotextile anti poinçonnant est intercalé entre la géomembrane et le matériau constitutif de la couche de drainage si celle-ci présente un risque d'endommagement de la géomembrane. Sur les flancs du casier, le dispositif d'étanchéité est recouvert de géotextile de protection ou de tout dispositif équivalent sur toute sa hauteur. Ce dispositif est résistant aux sollicitations mécaniques, thermiques et chimiques pendant toute la durée d'exploitation et de suivi long terme.
Constats : Conforme
Observations : L'inspection des installations classées a constaté qu'un géotextile anti poinçonnant est bien intercalé entre la géomembrane et le matériau constitutif de la couche de drainage. Un géotextile de protection est également présent sur les flancs du casier.
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet

Nom du point de contrôle : Aménagement des zones de stockage de déchets

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 07/06/2013, article 4.4.1.
Thème(s) : Autre, Réseau de collecte des lixiviats
Prescription contrôlée : Les alvéoles sont hydrauliquement indépendantes et sont équipées individuellement d'une pompe. Afin de collecter les lixiviats produits par les déchets stockés, au point bas de chaque alvéole, un puits de contrôle et de pompage des lixiviats, constitué de buses perforées, surélevées au fur et à mesure du remblaiement des alvéolés, est installé. [...] La réalisation des puisards doit garantir leur stabilité mécanique dans le temps et la possibilité d'entretenir les drains, d'assurer le contrôle de leur état général et leur débouchage éventuel. Les lixiviats collectés dans chaque alvéole sont acheminés vers un bassin de stockage étanche correctement dimensionné. [...].
Constats : Pas de non respect constaté
Observations : L'inspection a constaté que le casier n° 8 est hydrauliquement indépendant et équipé d'une pompe. Un puits de contrôle et de pompage des lixiviats est présent au point bas du casier n° 8. L'inspection a constaté lors de la visite la présence de bassin de stockage étanche de lixiviats sur le site.
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet

Nom du point de contrôle : Gestion du biogaz

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 07/06/2013, article 3.2.1.
Thème(s) : Autre, Modalités et collecte du biogaz
Prescription contrôlée : Chaque alvéole est équipée d'un réseau de captage de biogaz constitué de puits. Les puits de collecte du biogaz peuvent être communs aux puits de collecte des lixiviats (puits mixtes). Les alvéoles de stockage des déchets sont équipées, au plus tard un an après leur comblement, du réseau définitif de drainage des émanations gazeuses, [...] Avant l'exploitation d'une alvéole, un puits mixte est mis en place au niveau du point bas de l'alvéole. [...] Le diamètre des tubes PEHD retenu pour la réalisation des puits de dégazage est tel qu'il doit permettre l'installation d'une pompe pneumatique permettant la collecte des lixiviats en cas d'accumulation au niveau des puits mixtes afin de préserver l'efficacité du dégazage. [...]
Constats : Pas de non respect constaté.
Observations : L'inspection a constaté que le casier n° 8 est équipé d'un puits au niveau du point bas pour la collecte du biogaz et des lixiviats. L'inspection a constaté dans le puits du casier n° 8, la présence d'une pompe permettant la collecte de lixiviats. La pompe était en marche lors de la visite, afin d'évacuer les eaux météoriques accumulées dans le casier n° 8.
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet

Nom du point de contrôle : Exploitation des installations

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 07/06/2013, article 2.4.6.
Thème(s) : Autre, Limitation des envols de déchets
Prescription contrôlée : Le mode de stockage doit permettre de limiter les envols de déchets et d'éviter leur dispersion sur les voies publiques et les zones environnantes, L'exploitant met en place autour de la zone d'exploitation un système permettant de limiter tes envois et de capter les éléments légers néanmoins envolés. Le casier en exploitation et notamment les quais de vidage sont en toute circonstance entourés de filets mobiles de 2 mètres de hauteur minimum. [...]
Constats : L'inspection des installations classées a constaté lors de la visite que les filets anti envols ne sont pas mis en place autour du casier n°8.
Observations : L'inspection des installations classées a constaté lors de la visite que les filets anti envols ne sont pas mis en place autour du casier n°8. L'exploitant a précisé que les filets anti envols autour de la zone d'exploitation et les filets mobiles au niveau du quai de vidage seront installés avant le début d'exploitation du casier n°8. L'inspecteur demande à l'exploitant d'informer l'inspection des installations classées de la mise en place des filets autour de la zone d'exploitation. L'inspecteur demande à l'exploitant de transmettre la date de mise en service du casier n° 8 à l'inspection des installations classées avant son exploitation effective.
Type de suites proposées : Susceptible de suites
Proposition de suites : Sans objet