



Référence : 20240909-RAP-63-0887-Insp_MICHEL TERRASSEMENT_Manson

| Rapport de contrôle de l'inspection des installations classées | | |
|--|---|---|
| Nom et adresse de l'établissement contrôlé | Code DREAL | |
| Société Michel Terrassement lieu-dit « Manson » 63 122 Saint Genès Champanelle | S3IC 0056-01231 Priorité DREAL <input type="checkbox"/> PN <input type="checkbox"/> AE <input checked="" type="checkbox"/> SP <input type="checkbox"/> Autre Régime <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> NC SEVESO / IED <input type="checkbox"/> HAUT <input type="checkbox"/> BAS / <input type="checkbox"/> IED | |
| SIRET : 39961891700047 | | |
| Activité principale : carrière de granite | | |
| Date du contrôle : 05/09/2024 | | |
| Inspecteur(s) : | | |
| Type de contrôle | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Inspection annoncée <input type="checkbox"/> Inspection inopinée | <input type="checkbox"/> Inspection planifiée <input type="checkbox"/> Inspection circonstancielle | |
| Circonstances du contrôle | | |
| <input type="checkbox"/> Plan de contrôle de la DREAL <input type="checkbox"/> Incident/Accident du | <input type="checkbox"/> Plainte <input type="checkbox"/> Autre : | |
| Thème(s) du contrôle • Contrôle du bornage, des clôtures et signalisation. | | |
| Principale(s) installation(s) contrôlée(s) • carrière de granite | | |
| Référentiel(s) du contrôle • Arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter du 20 décembre 2006 • Arrêté ministériel du 22 septembre 1994 | | |
| Personne(s) rencontrée(s) et fonction(s) | | |
| Nom | Société | Qualité |
| | Michel Terrassement | Gérant et responsable technique de l'exploitation |
| Copies | <input checked="" type="checkbox"/> Exploitant DREAL : <input checked="" type="checkbox"/> Chrono <input type="checkbox"/> PRICAE <input checked="" type="checkbox"/> Equipe ECIE <input type="checkbox"/> Autre : | |

I – Synthèse de la visite et des constatations

I – Contexte

A la suite de l'inspection précédente du 16/02/2024, l'inspection avait informé, par courrier du 20/02/2024, la société MICHEL TERRASSEMENT de la programmation courant 2024 d'un contrôle visuel des différentes bornes, clôtures et signalisation qui, conformément aux articles 3.2 et 3.3 de l'arrêté préfectoral du 20 décembre 2006, doivent matérialiser le périmètre de l'autorisation d'exploiter la carrière.

II – Constats effectués ce jour

Lors de la visite du jour, l'inspection n'a pu que constater la présence de la borne située à l'angle le plus à l'Ouest de la carrière. De cette borne une clôture longe la limite Nord-Ouest du site et des panneaux interdisant l'accès au public sont visibles.

Seul l'accès à cette borne a été débroussaillé et a été accessible, la présence des autres bornes n'a pu être vérifiées.

D'après M. DA SILVA, il existe une borne à l'angle Nord et une autre à l'Est, à proximité de la zone de stockage des bennes. Cette dernière se situe hors périmètre d'autorisation.

L'inspection rappelle à M. DA SILVA que le périmètre autorisé doit être intégralement borné, clôturé et signalé.

III – Conclusion

Suites données par l'inspection

- Observations ou non-conformités à traiter par transmission d'éléments de réponse
- Proposition de mise en demeure

Synthèse des suites :

L'inspection des installations classées va proposer à M. le Préfet un arrêté mettant en demeure la société MICHEL TERRASSEMENT de mettre en œuvre les travaux prescrits aux articles 3.2 et 3.3 de l'arrêté préfectoral d'autorisation du 20 décembre 2006.

| Inspecteur | Vérificateur | Approbateur |
|--|--|--|
| le 09/09/2024 L'inspecteur de l'environnement | le 09/09/2024 L'inspecteur de l'environnement | le 09/09/2024 Pour le directeur régional, Le Coordonnateur de l'équipe ECIE |
| Signé | Signé | Signé |