

Unité départementale de la Loire-Atlantique
5 rue Françoise Giroud
44200 Nantes

Nantes, le 11/07/2022

Rapport de l'Inspection des installations classées

Visite d'inspection du 07/07/2022

Contexte et constats

Publié sur



SEA INVEST Nantes

Rue de l'Ile Botty
ZI de Cheviré
44000 Nantes

Références : N2-2022-722

1) Contexte

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 07/07/2022 dans l'établissement SEA INVEST Nantes implanté Rue de l'Ile Botty ZI de Cheviré 44000 Nantes. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site Géorisques (<https://www.georisques.gouv.fr/>).

La visite a été réalisée suite à l'incendie qui s'est déroulé dans la nuit du 6 au 7 juillet 2022 dans le magasin M5.

Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :

- SEA INVEST Nantes
- Rue de l'Ile Botty ZI de Cheviré 44000 Nantes
- Code AIOT dans GUN : 0006310627
- Régime : Enregistrement
- Statut Seveso : Non Seveso
- Non IED - MTD

La société Sea Invest exploite des installations de stockage de matières combustibles et de céréales.

Les thèmes de visite retenus sont les suivants :

- incendie qui s'est déroulé dans la nuit du 6 au 7 juillet 2022 dans le magasin M5

2) Constats

Suite à une détection d'intrusion à 1h01 dans la nuit du 6 au 7 juillet 2022, le rondier de la société de surveillance SERIS a observé des fumées sortant du bâtiment M5. Il a alerté le SDIS.

L'incendie s'est produit dans une case de stockage de tourteaux de tournesol, conditionnés dans 47 big-bags, soit environ 50 tonnes. Le produit était arrivé sur site le 30 juin et le 4 juillet 2022.

Le SDIS est intervenu avec le soutien de l'exploitant. Les produits ont été sortis du magasin, étalés et arrosés avec une solution moussante. L'intervention du SDIS s'est terminée vers 10h15.

Selon les informations recueillies, l'eau d'extinction a été majoritairement absorbée par les tourteaux. Aucune trace d'impact généré par les eaux d'extinction n'a été observé. Les abords du tas de tourteaux étaient secs et les tourteaux étaient humides. La zone est légèrement en dépression.

Malgré leur importance, les fumées n'ont pas généré de nuisance pour le voisinage, aucun appel n'a été signalé.

L'incendie ne s'est pas propagé. La case de stockage ne présente presque aucune trace de l'incendie. La structure du magasin M5 ne présente pas de dommage apparent.

Il n'y a pas de circuit électrique dans la case de stockage.

L'exploitant a évoqué deux origines potentielles : l'acte de malveillance ou l'auto-échauffement du produit dans un ou plusieurs big-bags.

L'exploitant s'est engagé à transmettre un rapport d'accident sous un délai de 15 jours.

L'exploitant veillera à clarifier le dispositif d'alerte (ce qui aurait dû être fait et ce qui a été réellement fait) puisque le SDIS a rencontré des difficultés pour le joindre afin de connaître la nature des produits stockés dans le magasin. Pourtant, le rondier de la société SERIS dispose normalement des coordonnées des responsables du site.

En conclusion, l'incendie n'a pas eu d'impact significatif sur l'environnement. Il n'y a pas eu de blessé.



Tourteaux étalés à l'extérieur



Case de stockage