

Fiche des constatations effectuées lors d'une visite d'inspection

DREAL Bourgogne

Unité territoriale : Saône et Loire	Subdivision : 71M
Nom(s) du ou des inspecteurs : Gaëlle LEVITE et Nahima BOULEBBINA Date de la lettre d'annonce de l'inspection : 21 septembre 2011 Date de l'inspection : 15 novembre 2011 Type d'inspection : <input checked="" type="checkbox"/> approfondie ou <input type="checkbox"/> courante ou <input type="checkbox"/> ponctuelle <input type="checkbox"/> inopinée ou <input checked="" type="checkbox"/> annoncée <input checked="" type="checkbox"/> planifiée ou <input type="checkbox"/> circonstancielle Motif de la planification : Respect des fréquences de visite définies par le Plan Stratégique de l'Inspection	
Société : Téfal SAS Commune : Tournus Activité : Travail mécanique des métaux, Traitement de surface	AS / A / D / NC
Liste des installations inspectées : Atelier de traitement de surface, Station d'épuration. Thèmes : risques chroniques (eau, air, déchets, bruit) Référentiels de l'inspection : arrêté préfectoral n°10-00758 du 18 février 2010.	
Liste des noms et qualités des personnes rencontrées sur le site lors de l'inspection : <ul style="list-style-type: none">- M. ROCHE, responsable de site- M. MEUNIER, responsable environnement du site- Mme TRABLY, responsable sécurité et environnement du groupe SEB- Mme RABATEL, ingénieur environnement du groupe SEB	
Principales constatations effectuées, principaux constats d'écarts par rapport au référentiel d'inspection : <p>Le site est bien tenu et la station d'épuration est bien maitrisée. Toutefois, quelques écarts ont été observés :</p> <ul style="list-style-type: none">- l'autosurveillance des rejets aqueux et celle des rejets atmosphériques font apparaître des non conformités concernant plusieurs paramètres.- les métaux totaux dans les rejets aqueux ne sont pas analysés.- l'analyse des émissions acoustiques montre des dépassements.- Le Schéma de Maitrise des Émissions n'a pas été transmis à l'Inspection en 2011.- Le rapport de synthèse de la surveillance initiale de l'action RSDE est à mettre à jour.	
Suites envisagées : Observations à traiter par courrier ;	
Liste des documents établis suite à la visite : Tableau des constats Lettre à l'exploitant	

Date et signature du ou des inspecteurs :

La chargée de mission eau



Gaëlle LEVITE

L'inspectrice des Installations Classées

24 novembre 2011



Nahima BOULEBBINA

