

Ministère de la Transition écologique / DGPR
Bureau d'Analyse des Risques et Pollutions Industriels

FICHE DE NOTIFICATION D'ACCIDENT / INCIDENT

Nom : ESPINASSE Alexandre
Fonction : Exploitant
Courriel : gaiane12@gmail.com
Date de Rédaction : 18/07/2025

LIEU, DATE, EXPLOITANT

Commune : Sébazac-Concoures	Département : 12
Date de l'événement (début) : 04/07/2025	Heure de l'événement (début) : 10h00
Durée totale : 10 jours	
Exploitant (titulaire de l'autorisation ou déclarant pour une IC) : Sarl Gaiane12	
Adresse de l'établissement accidenté : 1 ter Mezeilles 12740 Sébazac Concoures	
Activité NAF de l'établissement : 35,11Z	

SITUATION ADMINISTRATIVE DE L'ETABLISSEMENT (le jour de l'accident)

Commentaires éventuels : Unité de Méthanisation Agricole d'un petit collectif datant de 2015 en voie liquide en production pour la co-génération 360kw ,	Déclaration Enregistrement Autorisation Autre (à préciser)	AS Seveso seuil haut Seveso seuil bas
--	---	---

TYPOLOGIE ET CHRONOLOGIE DE L'EVENEMENT

Préciser la chronologie et toute information pertinente : conditions météorologiques en cas de diffusion d'un nuage, urbanisation autour du site...

Déballage le 4 juillet du digesteur après consommation totale du ciel gazeux puis torchage pour éviter de libérer du gaz dans l'atmosphère. Chantier préparé en considérant le flux de vent ouest/nord ouest pour éviter nuisances (limiter à son maximum),
Curage et nettoyage des alluvions gravillonneux jusqu'au mercredi 9 juillet

Le dépôt de ces sédiments et graviers ont été stockés dans une parcelle choisie à cet effet (parcelle bien isolée avec relief assez plat et sol avec 40% d'argile sur au moins 12 mètres de profondeur accessible par chemin isolé à proximité du site,

Du mercredi 9 juillet au vendredi 11 nous avons fait de l'entretien sur des tuyaux de chauffage à consolide

Le week-end du 12 au 14 juillet nous avons nettoyé au karcher le haut des voiles puis brossés et enfin avons appliqué une résine adaptée à l'aide de rouleau ,

Pour finir nous avons remplacé les sangles ainsi que le filet,

Le mardi 15 nous avons à l'aide d'une grue remplacé le gazomètre ainsi que la bache supérieure de protection mécanique ,

Nous avons le lundi soir commencé à remplir le digesteur à 50% comme préconisé par l'installateur Evalor pour établir une remontée en charge progressive et ainsi favoriser le développement des bactéries méthanogènes,

La génératrice a pu redémarrer le samedi 19 ,

Des voisins ayant signalé des odeurs nous avons décidé de rentrer en contact avec GRDF qui ont bénévolement déplacé un agent habitué aux détections de fuite en milieu urbain ou autre installation grâce à des détecteurs précisant le degré d'importance,

Nous avons sur le champs pu identifier puis colmater à l'aide de bandes adhésive avec les tulles gras fournis par GRDF et stopper le problème

Du mercredi 9 juillet au vendredi 11 nous avons fait de l'entretien sur des tuyaux de chauffage à consolider

É Incendie
Explosion
Rejet de matières dangereuses ou polluantes :
dans l'atmosphère
sur le sol ou dans rétention
dans les eaux (pluviales, résiduaire, de surface)
Autre (à préciser) :

MATIERES DANGEREUSES OU POLLUANTES IMPLIQUEES

Précisez les modes de relâchement des substances / matières dangereuses ou polluantes impliquées, ainsi que les éventuelles réactions constatées :
Ces tas gaillonneux se sont très vite figés et sédimentés ou agglomérés si bien que nous y marchons dessus en basket (état solide+++) , Nous avons essayé de rendre ce chantier plausible avec le meilleur compromis possible entre une logistique tenable et avec le moins d'impacts possibles

Substances / matières libérées, explosées ou ayant réagi
Nom :
N° CAS :
Quantité présente (t) :

Quantité relâchée dans l'accident (t):

Nom :

N° CAS :

Quantité présente (t) :

Quantité relâchée dans l'accident (t):

NATURE ET EXTENSION DES CONSEQUENCES

Préciser ici l'ensemble des conséquences humaines, sociales, environnementales et économiques listées ci-contre.

Préciser également les mesures prévues ou mises en œuvre pour évaluer et suivre dans le temps l'impact sanitaire et environnemental de l'accident aucune de toutes ces énumérations ci -contre n'ont été remarquées

Conséquences humaines et sociales

Morts :

Blessés graves (hospitalisation > 24h) :

Blessés légers (hospitalisation < 24 h :

ou soignés sur place) :

Personnes en chômage technique :

Tiers sans abris :

Tiers dans l'incapacité de travailler :

Privations d'usage (minimum 2 h) :

	Personnes	Heures
Gaz		
Electricité		
Eau potable		
Téléphone		
Transports publics		

Conséquences environnementales

Pollution des sols

Pollution des eaux de surface

Pollution des eaux souterraines

Pollution atmosphérique

Atteintes à la faune / flore (dont animaux d'élevage)

Précisions :

Suivi des conséquences sanitaires ou environnementales (prévu ou mis en œuvre)

Prélèvements conservatoires effectués (dans quelle matrice ?) :

Conséquences économiques

	Total	Interne	Externe
Dommages matériels			
Pertes d'exploitation			

Autres conséquences (à préciser) :

MESURES PRISES

Préciser ici les modalités d'intervention et d'information des différentes parties prenantes. Indiquer également les éventuelles difficultés d'intervention.

Préciser si l'accident a généré des déchets (quantité / volume, nature, toxicité et/ou caractéristiques physico-chimiques, filière d'élimination à déterminer, envisagée, proposée, réalisée...) et éventuellement leurs durées de stockage provisoire.

Préciser si l'accident a généré des terres polluées et la gestion envisagée
En plus de la clôture en fil de fer , nous avons placé une clôture électrique afin que ce tas ne soit pas en contact avec nos animaux ou du gibier par mesure de précaution,

Mesures immédiates :

POI déclenché

PPI/PPS déclenché

Alerte de la population

Périmètre de sécurité : rayon (m)

personnes heures

Confinement

Evacuation

Mise en sécurité de l'établissement

Autres mesures d'urgence (à préciser) :

Mesures curatives (préciser ci-contre) :

Déchets générés (type, quantités, traitement...)

Sols / terres polluées (type, quantités/surfaces, traitement...)

Décontamination (milieu, technique, durée, coûts...)

CIRCONSTANCES ET CAUSES DIRECTES DE L'ACCIDENT

Précisez les circonstances au moment de l'événement (construction, arrêt redémarrage de l'unité, travaux, début/fin de poste...)

Défaut matériel

Décrire le déroulé de l'événement : actions réalisées ou oubliées, type de défaillance matérielle ou d'agression externe...

Orage le soir du 25/06/2025 ayant causé non seulement la panne de notre live box mais aussi de notre sofrel (matériel télécommunication informant des alarmes), L'orage a également mis en défaut le moteur électrique d'un des 3 agitateurs présent dans cette fosse ,

Nous sommes passé tout vérifier à la fin de l'orage comme pour l'ensemble de notre exploitation agricole et nous n'avons rien vu car non seulement la live box n'avait pas envoyé d'alarme mais le sofrel étant lui aussi défaillant aucune alarme n'était apparente en historique ,

Le lendemain matin lors de notre tour habituel soit à 8h du matin une croûte s'était formée et malgré nos nombreuses tentatives avec les deux agitateurs restants pendant plus de deux jours nous n'avons pas pu casser et diluer cette croûte, Nous avons dû nous résoudre alors à contacter diverses entreprises pour en retenir finalement une disponible et capable (à la veille des grands congés du mois d'août)d'intervenir aussitôt,

Nous avons aussitôt commencé le transfert du digesteat dans la fosse dite « Stockeur » ,
Le gaz a alors chuté en production pour finir à zéro , consommé par la génératrice, puis la torchère ,

Perte de confinement

Rupture

Panne

Autre (préciser) :

par	corrosion	Choc	Vétusté
	Fatigue	Pb montage	Pb électrique

Intervention humaine

Erreur (involontaire)

Transgression (volontaire)

Perte de contrôle d'une installation
(emballement de réaction, mélange de produits incompatibles, dérive du procédé...)

Aggression externe

d'origine naturelle :

Foudre

Intempéries (pluie, neige...) / inondations

Températures extrêmes (froid/chaud)

Séisme / mouvement de terrain

Autre (préciser) :

D'origine anthropique :

Perte d'utilité externe (eau, énergie...)

Aggression technologique (effet domino...)

Malveillance

Acte de malveillance :

Autre cause (à préciser) :

CAUSES PROFONDES

Au delà de la défaillance humaine ou matérielle directe, décrire les conditions qui ont mené à celle-ci : dysfonctionnements organisationnels, contrôles suffisants, communication inadaptée...

Aussi présent que nous ayons été le soir même il était difficile de penser que le sofrel soit défaillant pour la bonne et simple raison que nos robots de traite qui ont les mêmes équipements de télécommunications (live box et un modem pour signifier l'alarme par téléphone), mais aussi nos habitations respectives n'ont pas eu ces problèmes ,

Facteur humain (négligence, distraction, oubli...)

Préciser :

Facteurs organisationnels :

Formation et qualification des personnels
(absente ou insuffisante)

Organisation du travail et encadrement (définition et répartition des tâches, rôles et responsabilités...)

Environnement physique de travail hostile/défavorable
(saleté, bruit...)

Environnement psychosocial de travail
(stress, pression productive, objectifs incompatibles...)

Ergonomie inadaptée (accessibilité et adaptation des équipements et poste de travail..)

Procédures et consignes (inexistantes ou inadaptées, ambiguës, non actualisées...)

Identification des risques (analyse des risques insuffisants / inexistante...)

Choix des équipements et procédés
(dimensionnement, matériaux)

Culture de sécurité insuffisante

Prise en compte insuffisante du retour d'expérience

Organisation des contrôles (absence, planification insuffisante, non prise en compte des résultats...)

Communication (conditions ne permettant pas la transmission efficace des informations)

Autre (à préciser)

Facteur impondérable :

Vice de fabrication / changement de spécifications par un fournisseur...

Phénomène exclu de l'analyse de risques

ENSEIGNEMENTS TIRES / AMELIORATIONS DE LA SECURITE

Détailler ici les aspects techniques et organisationnels des améliorations réalisées ou envisagées suite à l'accident.

Préciser le cas échéant les enseignements plus généraux tirés de l'analyse de l'accident.

Cette expérience nous indique avec un peu de recul qu'il est nécessaire de bien tout valider avant de repartir du site et de tout « tchéquer » (comme au départ d'un avion)

Concernant notre réponse au paragraphe sur « l'expérience positive » je pense très modestement que ce chantier a été globalement bien maîtrisé car au bout de 10 ans d'expérience nous connaissons parfaitement notre unité et ce genre d'intervention ,

Nous disposons localement d'entreprises familiales dans le domaine des travaux publics très réactives avec des équipements exceptionnels (grues ,pelles de 30mètres de long/ 50Tonnes équipées de caméra,,,) ce qui a contribué à la réussite de tel chantier,

Actions correctives

Modifications matérielles (ajout/amélioration de dispositifs de sécurité, moyens de lutte incendie, dispositions constructives...)

Améliorations organisationnelles

Révision / rédaction de consignes / procédures (d'exploitation, de sécurité, d'intervention,...)

Renforcement de la formation des opérateurs

Redéfinition des rôles et responsabilités de chaque intervenant

Amélioration des conditions de travail (ergonomie du poste...)

Amélioration des contrôles (fréquence, type, étendue...)

Révision / réalisation d'une analyse des risques d'une étude de dangers

Réalisation d'exercices (plus fréquents, plus ciblés...)

Autre (à préciser) :

Retour d'expérience positif

La(les) barrière(s) en place s'est(se sont) révélée(s) efficace(s) :

Protection technique :

Protection organisationnelle :

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES / ANNEXES

Merci de joindre à cette fiche tous les compléments utiles à la compréhension et à la description de l'accident, notamment :

Rapport (s)

Diaporama (s)

Communiqué de presse

Schémas / plans

Arbre des causes

Photos (avec mention des droits)

Autre (à préciser) :