PRÉFÈTE DE L'AIN
Liberté Égalité Fraternité

Direction départementale des territoires de l'Ain
23 rue Bourgmayer CS 90410
01012 BOURG EN BRESSE CEDEX

Service urbanisme et risques
Unité prévention des risques

Plan de prévention des risques

Inondation du Rhône et du Séran, chute de blocs et effondrement rocheux

Révision de l'aléa chute de blocs et effondrement rocheux

Commune de Culoz-Béon

Carte informative des phénomènes naturels "chutes de blocs"
Partie Ouest - Béon

brgm Géosciences pour une Terre durable


Vu pour rester annexé à notre arrêté de ce jour,
Bourg-en-Bresse, le 12/12/2024

La préfète,
signé
Chantal MAUCHET


Prescrit le 29 juillet 2021
Prorogé le 9 février 2024

Mis à l'enquête publique
Du 16/09 au 19/10/2024


Approuvé le 12/12/2024



Vue générale des flancs sud et sud est du massif du Grand Colombier - image sat. 21/08/2017 - Google Earth



Évènement n°20




Béon - Briseveau - évènement n°20

DDT01 - SUR/PR - lb - novembre 2021
Fond cartographique : © IGN BD Ortho ®
© DGI 2017 ®
Sources : BRGM - DDT 01

0 — 500 — 1 000 m

Échelle 1/5 000 au format A0



Béon - La Chartreuse - vue sur le Dôme et les falaises de Pontenay et Romageux

Les Cheminees
La Combe
Bois Communal
Chanduraz
Belle Combe
Le Palliau
La Chambre
Chamandon
Le Devin
Chambon
Le Thovey
Rapillon
Pre-Pourri
Le Chateau
Donneaux
Le Grande Vigne
Sous Le Buisson
Le Buisson
Romagnieux
Chanod
Trabuchet
Sous-Tallissieu
Luyrieu
Les Mortiers
La Cougeuse
Beon
Bel Horizon
Longeraie
Palud
La Conche
Sebon
Sous-Beon
La Chartreuse
En Artelier
Pralet
Les Escarfelles
Pont Des Rousses
Les Fours
Au Vernaz
Le Platre
Les Rousses
Sous-Sebon
Au Vernaz
Pre Neuf
Pre Raisin
Marais Communal
Les Abergeais

Zone d'aléa de départ

Falaises et ressauts

Mouvement de terrain

- Éboulement et chute de blocs ou de pierre - zone de départ - évènement récurrent
- Éboulement et chute de blocs ou de pierre - zone d'arrêt - évènement récurrent
- Éboulement et chute de blocs ou de pierre - zone d'arrêt - évènement à 2, 3 occurences
- Éboulement et chute de blocs ou de pierre - zone d'arrêt - évènement à occurence unique

- Chutes de pierres récurrentes liés au gel hivernal
- Chutes de pierres et de blocs récurrentes liés au gel hivernal
- Zone de propagation rocheuse d'un éboulement en masse

Levée de terrain (reconnaissance des parties basses de versant)

Bloc > 250 l — Petit bloc récent < 250 l — Épandage pierreux récent

Ancienne carrière à ciel ouvert et en souterrain de la Sable (pierre à ciment) à Briseveau

- Puits ouvert
- Zone d'emprise souterraine supposée (contours approximatifs)

Ouvrages de parade

Merlon — Levée de terre

N° évènement	Date du désordre	Commune	Lieu Dit	Volume total	Volume du plus gros bloc	Descriptif
20	juin 2018	Béon	Briseveau	environ 25 m3	4 m3	Départ en falaise, contenu dans la fosse supérieure de l'ancienne carrière
18	01/01/2014	Béon	Chemin de Chanduraz	0,15 m3	0,15 m3	Bloc au niveau de la voie communale,150 l en 2009/2010, 50 l en 2014,
9	Récurrent	Béon	Chemin de Chanduraz	.	< 0,25 m3	Maison impacté à 3 reprise +/- faiblement
5	1940/1965	Béon	Cougeuse	.	.	Maison détruite sous le cimetière par éboulement
22	10/10/2024	Béon	2 Chemin de Chanduraz	3 blocs environ 2 m3	1.15 m3	Maison impactée façade latérale ouest



Béon - bloc dans les ruines de l'ancienne carrière à Briseveau