

Fiche d'information
Etablissement SEVESO seuil haut

Fiche requise dans le cadre de la directive européenne Seveso 3 pour l'information du public
Directive 2012/18/UE (Article 14, annexe V)

Nom de l'établissement	Davey Bickford
Adresse de l'établissement	Le Moulin Gaspard 89550 Héry
Activité de l'établissement	Fabrication et stockage d'initiateurs pyrotechniques
Précisez les informations indiquant si l'établissement se trouve à proximité du territoire d'un autre Etat membre susceptible de subir des effets transfrontaliers d'un accident majeur	Non concerné
Nature des dangers liés aux accidents majeurs et leurs effets potentiels sur la santé humaine et l'environnement	Les accidents majeurs retenus sont : 1) Principalement l'explosion de produits pyrotechniques, en vrac ou en objet, qui engendre des effets de surpression pouvant provoquer: - à proximité du site des lésions internes graves aux personnes ; - à distance du site des blessures légères aux personnes par effet indirect (bris de vitre) et des dégâts légers aux biens. 2) L'incendie de produits chimiques induit des effets thermiques pouvant occasionner des brûlures aux personnes.
Résumé des principaux types de scénarios et des mesures de maîtrise des dangers permettant d'y faire face :	Les principaux types de scénarios sont : 1) L'explosion de produits pyrotechniques présents sur le site, provoquée par un apport d'énergie initiant ces matières ou ces produits pyrotechniques. 2) L'incendie de produits combustibles initié par un point chaud. Les mesures de maîtrise des dangers reposent sur la conception des locaux et des matériels, la conduite des activités dans le respect strict des règles de sécurité basé sur la formation des opérateurs aux consignes.