

Note interne de visite d'inspection

PACA	GS: 84	Subdivision de : Avignon III	Date: 15 décembre 2006
Inspecteurs	: ROCHÉ Daniel		
Exploitant	: SIFRACO	Code GIDIC	: 064. 00550
Site inspecté	: Carrière les Crans / les Défends	A ou D	: A
Activité	: Exploitation de carrière sable industriel	Priorité	: P1
Objet de la visite	: Inspection approfondie		
Présentation du site inspecté			
Description succincte des installations inspectées			
<p>Carrière de sable industriel 144 ha 725 000 t/an sables et sablons et 100 000 t de tout venant par RDG AP du 14 juin 2006 expiration 2036 6 Garanties financières : 632 137 € Exploitation partiellement sous eau par rabattement de nappe La carrière est associée à une installation de prétraitement (lavage criblage) autorisée par le même arrêté et à une usine de traitement (séchage, ségrégation, mélange...) autorisée par arrêté distinct : Ces installations n'ont pas été inspectées. Ont notamment été inspectés : l'avancée du réaménagement, les conditions de rétablissement du CV8 après suppression du CV8 provisoire (gestion des écoulements, de la canalisation du vallat des crans, récupération des enrobés du CV8 provisoire), arrosages, suppression et remise en état de l'ancienne installation de Lafarge (RDG).</p>			
Contexte environnemental et socio-économique			
<p>La carrière est environ pour moitié en réaménagement (nord du nouveau CV8) une sablonnière artificielle a été créée pour remplacer une zone pseudo désertique générée par une ancienne carrière non réaménagée sur laquelle se sont implantées des espèces rares (pelobate cutripède...). Une plante particulière (silène de porto) découverte sur l'emprise de l'extension fait l'objet d'un traitement particulier en accord avec la DIREN. Un suivi écologique de la sablonnière reconstituée avec audits périodiques est prescrit dans l'arrêté préfectoral.</p> <p>Le marché couvre l'Espagne, le grand sud depuis Lyon et l'Italie du nord. Il porte sur l'industrie verrière (50 %), et en fonderie, sols sportifs,...</p> <p>Après broyage à l'usine d'Entraigues, les matériaux sont utilisés dans les industries de la céramique et des enduits (charge, colle à carreaux...).</p> <p>SIFRACO devient SA à action simplifiées et est filiale à 100 % du groupe international SIBELCO Son siège social vient d'être transféré 141 avenue de Clichy 75017 PARIS</p> <p>SIFRACO participe au dialogue social relatif à la silice dans le cadre des accords NEPSI (NEgotiation Platform on Silica)</p> <p>SIFRACO emploie 350 ps dont 39 à Bédoin dont 6 en carrière</p>			
Evolutions prévisibles (<i>augmentation/réduction d'activité - investissements prévus/envisagés - augmentation/réduction des effectifs,....</i>)			
<p>Le marché est stable. SIFRACO a racheté les 2 carrières des sablières de Thieulin à Crillon le Brave (oratoire et terriers), la carrière de l'oratoire comporte une installation de traitement dont le maintien fait l'objet de réflexions. L'emprise du nouveau CV 8 traversant la carrière a été restituée à la commune de Bédoin ; un abandon partiel sera déposé.</p>			

Résultats de la visite d'inspection

Description sommaire du déroulement de la visite (sujets évoqués - documents consultés - lieux visités - ...)

- Sujets évoqués

Avancement de l'exploitation et du réaménagement, lutte contre les poussières, déviation du CV8, suivi des ouvrages de canalisation du vallat, gestion des questions liées à la silice, extraction sous eau, remise en état de l'emprise Lafarge (installation de traitement de matériau exploitée par RDG), formation, contrôles électriques, mesures de bruit.

- Documents consultés

Plans et photo aériennes du site, registre de suivi du Vallat, Rapports prévention et suivi des formations (EPI, levage-élingage, bruit/empoussiéragage, habilitation électrique, CACES, sécurité incendie, maîtrise des pollutions accidentelles. Rapport annuel d'activité, arrêté préfectoral, convention ONF.

- Lieux visités

Ancien cv, déviation provisoire, nouveau cv, clôtures, fronts d'exploitation, réaménagement partie Nord CV8, emprise ex Lafarge, ancien front ouest à reprendre (choix SIFRACO), systèmes d'arrosage, futurs bassins associés au nouveau CV8,

- Autres remarques

La partie Nord du cv8 reste à réaménager (100 000 m3 de remblai + terre végétale + compost ONF + plantations)
L'emprise du nouveau CV8 et des bassins associés devraient faire l'objet d'un abandon au cours du 1^{er} semestre 2007.
Le rapport PREVENCEM des contrôles effectués du 14 au 23 novembre 2006 sera adressé à l'inspection dès réception.

Conclusions de l'inspection (appréciation - suites données administratives (DRIRE, PREFET) et pénales]

L'avancement de l'exploitation est conforme au phasage de l'arrêté préfectoral.
Les superficies exploitées non remises en état ont diminué de façon très importante. ON peut dire que les surfaces en exploitation sont réduites au strict nécessaire.
Les documents sont tenus à jour de façon méthodique et aisément consultables.
Aucun écart n'a été constaté.
les remarques formulées sont soit positives, soit constituent de simples demandes.

Personnes rencontrées [noms, fonctions, ...]

Monsieur CATTEAU, Direction nationale chargé du foncier, de la réglementation carrières et des relations avec les administrations et les élus. Participe à des commissions nationales et européennes,
Monsieur CORNUT-CHAUVIN, directeur régional, directeur technique de la carrière,
Monsieur Baldasseroni, Directeur d'établissement

Suivi des écarts des précédentes visites d'inspection

N° fiche	Commentaires (soldée?- évolution ?)