

Note interne d'information de visite d'inspection

PACA	84	Subdivision de vaucluse	11/05/2005
<i>Inspecteurs</i>	MASSON FAUCHIER & HULLIN Jean-Louis		
<i>Etablissement</i>	SIFRACO		064.00550
<i>Commune</i>	BEDOIN – Les Crans		A
<i>Activité</i>	Exploitation de carrière		P1

Contexte environnemental / socio-économique

Le marché couvre l'Espagne, le grand sud de puis Lyon et l'Italie du nord.
Il porte sur l'industrie verrière 50%, 30 % les céramiques et le solde en fonderie ou en charge (silicone)

Evolutions prévisibles (augmentation/réduction d'activité - investissements prévus/envisagés...)

Le marché est stable pour l'instant avec une demande en réserve potentielle sur l'Italie.
Les problèmes sont liés à l'arrêt pour entretien des fours (10 ans).
Nota : l'usine d'Entraigues concasse le matériau dont une partie sert pour la fabrication de fibre de verre.

Impressions de l'Inspecteur

Les dossiers sont tenus et les moyens mis en œuvre pour tenir un niveau de qualité ISO 9000 sont importants.
Les remises en état sont réalisées au fur et à mesure de l'avancement des extractions et les découvertes réalisées par Lafarge progressent au même rythme.
L'entreprise pour l'instant n'a pas souhaité se démettre des superficies remises en état tant que la déviation définitive du CD 8 n'était pas réalisée. Ce point devrait pouvoir être traité courant 2006.

Suivi des écarts des présentes visites d'inspection

N° fiche	Commentaires (soldée? évolution)

Informations générales

Commune

SIFRACO

Lieu dit

BEDOIN

Date AP

Les CRans

Date expiration

03/01/2003

Garanties financières

03/01/2033

Date

645.500 €

Organisme bancaire

à

Matériau extrait

Sable siliceux

Usage

graves

Production annuelle en Ts

825.000ts

Production 2004 en Ts

729.339

OEP

PREVENCEM

Responsable technique/ chef de carrière

Personne présente pour la visite

CORNUT CHAUVINC

Directeur Technique

BONZI

Chef de carrière

FABRE

Qualité

Informations techniques et sociales

Matériel utilisé

Bascule

Oui pour Lafarge et pesage intégrateur

chargeur

3

1

Pelle

1

Crible lavage

1 (puissance installée ?)

Arroseuse

1

1

Personnel

4 chauffeurs + 1 entretien

Délégué

non

CHSCT

oui

04h à 12h et 12h à 20h

Horaires

35heures

5j / semaine

Réfectoire

Ok

Sanitaire

Ok

Fonctionnement

Extraction

Traitement des matériaux

Alimentation du concasseur (chargeur et dumper)

Lafarge et soretex

Découverte et traitement granulats