

Unité bi-départementale de la Dordogne et de Lot-et-
Garonne
Cité Administrative – bâtiment A
24016 Périgueux Cedex

Périgueux, le 13/03/2026

Rapport de l'Inspection des installations classées

Visite d'inspection du 23/02/2026

Contexte et constats

Publié sur  **GÉORISQUES**

AHLSTROM SAS

Chemin Cartallier
38780 Pont-Évêque

Références : BB/UBD24-47/0047/2026
Code AIOT : 0005200081

1) Contexte

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 23/02/2026 dans l'établissement AHLSTROM SAS implanté Usine de Rottersac 24150 Lalinde. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site internet Géorisques (<https://www.georisques.gouv.fr/>).

La visite d'inspection s'inscrit dans le cadre de plaintes récurrentes relatives aux émissions sonores du site. L'inspection des installations classées s'est rendue sur le site afin de constater le bon fonctionnement de celui-ci lors de la réalisation des mesures de bruit en ZER.

Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :

- AHLSTROM SAS
- Usine de Rottersac 24150 Lalinde
- Code AIOT : 0005200081

- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Oui

La papeterie de ROTTERSAC appartient au groupe AHLSTROM, leader mondial des matériaux à base de fibres.

La société AHLSTROM SAS exploite sur le site de Lalinde une usine non intégrée de fabrication de papiers spéciaux (aucune fabrication de pâte à papier n'est réalisée sur le site). Elle fabrique des papiers de spécialités déclinés dans différentes catégories: papier process, papier ingraissable, papier transparent et papier calandré.

Elle emploie environ 200 personnes. 5 équipes tournent en 6x4, 7j/7 et 24h/24.

Thèmes de l'inspection :

- Bruits et vibrations

2) Constats

2-1) Introduction

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'Inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
 - ◆ le constat établi par l'Inspection des installations classées ;
 - ◆ les observations éventuelles ;
 - ◆ le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
 - ◆ le cas échéant la proposition de suites de l'Inspection des installations classées à Madame la Préfète ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « Faits sans suite administrative » ;
- « Faits avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Madame la Préfète, des suites graduées et proportionnées avec :
 - ◆ soit la demande de justificatifs et/ou d'actions correctives à l'exploitant (afin de se conformer à la prescription) ;
 - ◆ soit conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement des

suites (mise en demeure) ou des sanctions administratives ;

- « Faits concluant à une prescription inadaptée ou obsolète » : dans ce cas, une analyse approfondie sera menée a posteriori du contrôle puis éventuellement une modification de la rédaction de la prescription par voie d'arrêté préfectoral pourra être proposée.

2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

De nombreux travaux d'isolation phonique ont été réalisés au niveau du site en 2025.

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :

N°	Point de contrôle	Référence réglementaire	Autre information
1	plainte bruit	Arrêté Ministériel du 23/01/1997, article Annexe	Sans objet

2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

De nombreux travaux d'isolation phonique ont été réalisés au niveau du site en 2025. Une visite en extérieur du site a permis de constater les travaux effectués.

L'inspection des installations classées s'est rendue également sur site afin de s'assurer du bon fonctionnement des installations lors de la prise de mesures acoustiques.

L'inspection des installations classées a, de plus, accompagné le chargé d'étude ORFEA sur 2 points de ZER sur 5 et, a pu constater que les appareils de mesures de classe 1 étaient parfaitement étalonnés et placés aux bons emplacements.

Ces nouvelles mesures ont pour but de modéliser les source émettrices subsistantes afin de réaliser, si nécessaire, de nouvelles interventions d'isolation phonique .

2-4) Fiches de constats

N° 1 : plainte bruit

Référence réglementaire : Arrêté Ministériel du 23/01/1997, article Annexe
Thème(s) : Risques chroniques, Bruit
Prescription contrôlée : [...] 2.1. Appareillage de mesure [...] Si les mesures sont utilisées en vue de la constatation d'une infraction, le sonomètre utilisé doit être de classe 1. Avant chaque série de mesurage, le sonomètre doit être calibré.

2.2. Conditions de mesurage

[...] Le contrôle de l'émergence est effectué aux emplacements jugés les plus représentatifs des zones à émergence réglementée. Dans le cas du traitement d'une plainte, on privilégiera les emplacements où la gêne est ressentie, en tenant compte de l'utilisation normale ou habituelle des lieux. [...]

2.6. Acquisitions des données, choix et durée des intervalles d'observations

Les mesurages doivent être organisés de façon à donner une valeur représentative du niveau de bruit qui existe sur l'ensemble de la période de fonctionnement de l'activité.

On entend par période de fonctionnement la période où l'activité est exercée dans des conditions normales.

Constats :

Le service des installations classées a pu constater que les installations du site étaient bien en fonctionnement lors de la réalisation des mesures de bruit en ZER.

Les appareils de mesures de classe 1 étaient étalonnés et placés en 5 points de ZER.

Le service des installations classées a suivi le chargé d'étude ORFA sur 2 de ces points de ZER.

Ces nouvelles mesures ont pour but de modéliser les source émettrices subsistantes afin de réaliser de nouvelles interventions d'isolation phonique si nécessaire.

Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :

L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées le rapport de mesures de bruit dès réception.

Type de suites proposées : Sans suite