

Elevages  
9, rue du sabot  
22440 Ploufragan

Ploufragan, le 09/07/2025

## ***Rapport de l'Inspection des installations classées***

Visite d'inspection du 08/07/2025

### **Contexte et constats**

Publié sur  **GÉORISQUES**

#### **SCEA DE LA COLLINE**

LA COLLINE  
22550 Hénanbihen

Références : VD/CLM/2025/07/08/01  
Code AIOT : 0005519636

#### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 08/07/2025 dans l'établissement SCEA DE LA COLLINE implanté LA VILLE ANDRE 22550 Hénanbihen. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site internet Géorisques ( <https://www.georisques.gouv.fr/> ).

Inspection réalisée dans le cadre d'un signalement pour nuisance de mouches.

#### **Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- SCEA DE LA COLLINE
- LA VILLE ANDRE 22550 Hénanbihen
- Code AIOT : 0005519636
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Oui

Élevage avicole autorisé par arrêté préfectoral en date du 02 juin 2021 pour une capacité de 109 500 emplacements de poulettes.

**Contexte de l'inspection :**

- Plainte

**2) Constats**

**2-1) Introduction**

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'Inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
  - ◆ le constat établi par l'Inspection des installations classées ;
  - ◆ les observations éventuelles ;
  - ◆ le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
  - ◆ le cas échéant la proposition de suites de l'Inspection des installations classées à Monsieur le Préfet ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « Faits sans suite administrative » ;
- « Faits avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, des suites graduées et proportionnées avec :
  - ◆ soit la demande de justificatifs et/ou d'actions correctives à l'exploitant (afin de se conformer à la prescription) ;
  - ◆ soit conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement des suites (mise en demeure) ou des sanctions administratives ;
- « Faits concluant à une prescription inadaptée ou obsolète » : dans ce cas, une analyse approfondie sera menée a posteriori du contrôle puis éventuellement une modification de la rédaction de la prescription par voie d'arrêté préfectoral pourra être proposée.

**2-2) Bilan synthétique des fiches de constats**

Il convient de remplacer les tôles usées sur le bardage du hangar de stockage des fientes sèches pour éviter toute risque d'infiltration d'eau.  
 Bien que déjà réalisé, il convient en préventif de tondre, broyer ou débroussailler la végétation herbacée aux abords de l'installation.

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :**

N°	Point de contrôle	Référence réglementaire	Autre information
1	Propreté des installations	Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 6	Sans objet
2	Propreté des locaux	Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 10	Sans objet

### 2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

Absence de prolifération de mouches.

Mise en œuvre efficace du séchage des fientes, permettant d'éviter la présence d'un milieu favorable au développement des mouches.

### 2-4) Fiches de constats

**N° 1 : Propreté des installations**

<b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 6
<b>Thème(s) :</b> Élevage, Implantation – Aménagement
<b>Prescription contrôlée :</b>  L'ensemble des installations et leurs abords, placés sous le contrôle de l'exploitant, sont aménagés et maintenus en bon état de propreté.
<b>Constats :</b>  La végétation herbacée aux abords de l'installation a visiblement déjà été entretenue.
<b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b>  Pour limiter le déplacement des mouches aux abords de l'installation (et notamment la venue de mouches vers l'installation), il convient de tondre, broyer ou débroussailler les abords en action préventive.
<b>Type de suites proposées :</b> Sans suite

**N° 2 : Propreté des locaux**

<b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 10
<b>Thème(s) :</b> Élevage, Implantation – Aménagement
<b>Prescription contrôlée :</b>  Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières. Toutes dispositions sont prises aussi souvent que nécessaire pour empêcher la prolifération des insectes et des rongeurs, ainsi que pour en assurer la destruction.
<b>Constats :</b>  Pas de prolifération de mouches. Mise en œuvre efficace du séchage des fientes.
<b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b>  Pour éviter toute infiltration d'eau dans le hangar de stockage des fientes au risque d'humidifier des fientes et de créer un milieu favorable au développement des mouches, il convient de remplacer une tôle du bardage au pignon sud du hangar de stockage des fientes et sur le pan est entre le convoyeur et le pignon.
<b>Type de suites proposées :</b> Sans suite