

Unité interdépartementale Cantal/Allier/Puy de Dôme
13 Place de la Paix CS 50712
15007 AURILLAC cedex

Aurillac, le 12/06/2023

Rapport de l'Inspection des installations classées
Visite d'inspection du 07/06/2023

Contexte et constats

Publié sur  **GÉORISQUES**

IMERYS FILTRATION FRANCE S.A.S.

7 rue du Stade
BP 42
15300 Murat

Références : 20230612-RAPINS-15-102-inspection_CarrierImerysSudVirargues
Code AIOT : 0005602637

1) Contexte

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 07/06/2023 dans l'établissement IMERYS FILTRATION FRANCE S.A.S. implanté Foufouilloux Nozerolles 15300 Virargues. L'inspection a été annoncée le 17/05/2023. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site Géorisques (<https://www.georisques.gouv.fr/>).

Inspection programmée

Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :

- IMERYS FILTRATION FRANCE S.A.S.
- Foufouilloux Nozerolles 15300 Virargues
- Code AIOT : 0005602637
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Non

Carrière de diatomite. Matériaux alimentant l'usine située à Murat à quelques kms.
Le transfert est réalisé par la route.

L'extraction est saisonnière (arrêt en période hivernale). La carrière se trouve à l'aplomb du village de Foufouilloux. Elle a fait l'objet d'une prolongation d'autorisation par APC du 7/04/2022 pour une dernière phase d'extraction de 5 ans.

2) Constats

2-1) Introduction

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
 - le constat établi par l'inspection des installations classées ;
 - les observations éventuelles ;
 - le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
 - le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Monsieur le Préfet; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives. Dans certains cas, des prescriptions complémentaires peuvent aussi être proposées ;
- « susceptible de suites administratives » : lorsqu'il n'est pas possible en fin d'inspection de statuer sur la conformité, ou pour des faits n'engageant pas la sécurité et dont le retour à la conformité peut être rapide, l'exploitant doit transmettre à l'inspection des installations classées dans un délai court les justificatifs de conformité. Dans le cas contraire, il pourra être proposé à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives ;
- « sans suite administrative ».

2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Pas d'écarts relevés.

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

Les fiches de constats suivantes sont susceptibles de faire l'objet de propositions de suites administratives :

Point de contrôle	Référence réglementaire
PC8 (Plan de gestion des déchets inertes)	Arrêté Préfectoral du 09/10/2013, article 7.2

Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :

Point de contrôle	Référence réglementaire
PC1 (rubriques)	Arrêté Préfectoral du 09/10/2013, article 1
PC2 (Clôtures)	Arrêté Préfectoral du 09/10/2013, article 3.3
PC3 (plate-forme engins)	Arrêté Préfectoral du 09/10/2013, article 3.4
PC4 (gestion eaux pluviales)	Arrêté Préfectoral du 09/10/2013, article 3.6
PC5 (conditions exploitation)	Arrêté Préfectoral du 09/10/2013, article 5.3
PC6 (suivi géotechnique)	Arrêté Préfectoral du 09/10/2013, article 5.5
PC7 (mesures environnementales)	Arrêté Préfectoral du 09/10/2013, article 5.5
PC9 (contrôle eau)	Arrêté Préfectoral du 09/10/2013, article 10.5
PC10 (poussières)	Arrêté Préfectoral du 22/04/2013, article 11.6
PC11 (retour usine)	AP Complémentaire du 07/04/2022, article 3.3
PC12 (garantis financières)	Arrêté Préfectoral du 22/04/2013, article 17

2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

Pas d'écart relevés.

Une attention particulière est portée sur le volet gestion des eaux pluviales.

2-4) Fiches de constats

N° 1 : PC1

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 09/10/2013, article 1
Thème(s) : Risques chroniques, Nature de l'autorisation
Point de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet
Prescription contrôlée : Rubrique 2510-1 A – 100 000 t/an Rubrique 2517-A – 56 000 m2
Constats : Niveau d'activité extraction conforme Régime de la rubrique 2517 modifié par décret de 2018, en E à ce jour.
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet

N° 2 : PC2

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 09/10/2013, article 3.3
Thème(s) : Risques accidentels, Aménagements
Point de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet
Prescription contrôlée : Clôtures
Constats : Clôtures en cours de vérification. Une procédure permet d'enregistrer les opérations effectuées. Le site est globalement sécurisé.
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet

N° 3 : PC3

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 09/10/2013, article 3.4
Thème(s) : Risques chroniques, Aménagements
Point de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet
Prescription contrôlée : Plate-forme engins
Constats : Plate forme présente , équipée d'un déshuileur. L'entretien des engins est réalisé sur cette zone.
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet

N° 4 : PC4

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 09/10/2013, article 3.6
Thème(s) : Risques chroniques, Aménagements
Point de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet
Prescription contrôlée : Gestion des eaux pluviales
Constats : Bassin d'orage existant à 3 niveaux, équipés d'un filtre pouzzolane. La zone sud dédiée au stockage fait l'objet d'aménagements complémentaires destinés à une collecte renforcée des eaux pluviales. Les aménagements portent sur la création de fossés de bande enherbée et d'un point de décantation. Pas de constat de turbidité sur les eaux du cours d'eau en sortie du site.
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet

N° 5 : PC5

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 09/10/2013, article 5.3
Thème(s) : Risques accidentels, Extraction
Point de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet
Prescription contrôlée : Hauteur des fronts
Constats : Hauteur maximale de 12 m requise pour le front de diatomite. L'exploitant vise un max de 7 m dans le cadre de l'exploitation.
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet

N° 6 : PC6

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 09/10/2013, article 5.5
Thème(s) : Risques accidentels, Mesures particulières
Point de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet
Prescription contrôlée : Suivi géotechnique
Constats : Relevé inclinomètre réalisé
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet

N° 7 : PC7

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 09/10/2013, article 5.5
Thème(s) : Risques chroniques, Mesures particulières
Point de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet
Prescription contrôlée : Mise en défend zone humide et maintien des haies
Constats : Zone humide protégée physiquement. Plantation de haie de saules réalisée côté Sud-ouest.
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet

N° 8 : PC8

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 09/10/2013, article 7.2
Thème(s) : Risques chroniques, Matériaux
Point de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet
Prescription contrôlée : Plan de gestion déchets carrière
Constats : Plan de gestion en cours de finalisation. L'exploitant transmettra à l'inspection la version finalisée
Type de suites proposées : Susceptible de suites
Proposition de suites : Sans objet

N° 9 : PC9

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 09/10/2013, article 10.5
Thème(s) : Risques chroniques, Eaux
Point de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet
Prescription contrôlée : Contrôle rejets
Constats : Contrôle réalisés. Rapport d'analyse relevant les paramètres concernés plus estimation débit. Rejet conformes sur les prélèvements réalisés.
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet

N°10 : PC10

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 22/04/2013, article 11.6
Thème(s) : Risques chroniques, Retombées de poussières
Point de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet
Prescription contrôlée : Mesure de poussières à fréquence annuelle
Constats : Mesures réalisées, conformes
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet

N° 11 : PC11

Référence réglementaire : AP Complémentaire du 07/04/2022, article 3.3
Thème(s) : Risques chroniques, Caractérisation chimique des retours usines
Point de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet
Prescription contrôlée : Contrôle bi- annuel portant sur la recherche et concentration de cristobaline dans les poussières de cendres
Constats : Contrôles réalisés, présence détectée inférieure à la limite de quantification.
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet

N° 12 : PC12

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 22/04/2013, article 17
Thème(s) : Risques chroniques, Garanties financières
Point de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet
Prescription contrôlée : Validité caution
Constats : L'acte couvrant la période du 5/10/2022 au 5/10/2025 est transmis à l'inspection.
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet

