

Unité départementale de la Marne
Horaires d'ouverture : 9h30-11h30 / 14h00-16h00
Parc technologique Henri Farman
10 rue Clément Ader
51 100 REIMS

Reims, le

Rapport de l'Inspection des installations classées

Visite d'inspection du 21/07/2022

Contexte et constats

Publié sur 

VIVESCIA

2 rue Clément Ader - BP 1017
51100 Reims

Références : SM1 n° D1 i 2022-588
Code AIOT : 0005701750

1) Contexte

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 21/07/2022 dans l'établissement VIVESCIA implanté Route de Croix en Champagne 51600 ST REMY SUR BUSSY . L'inspection a été annoncée le 13/07/2022. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site Géorisques (<https://www.georisques.gouv.fr/>).

Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :

- VIVESCIA
- Route de Croix en Champagne 51600 ST REMY SUR BUSSY
- Code AIOT : 0005701750
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Non Seveso

Le silo de Saint Rémy sur Bussy est un silo vertical à Autorisation d'une capacité de 18 000 m3 comprenant 18 cellules béton, 7 as de carreau.

Les thèmes de visite retenus sont les suivants :

- récolement de la mise en demeure en date du 12/05/22
- action moisson dans les silos
- détermination des enjeux à proximité de l'établissement

2) Constats

2-1) Introduction

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
 - le constat établi par l'inspection des installations classées ;
 - les observations éventuelles ;
 - le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
 - le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Monsieur le Préfet; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives. Dans certains cas, des prescriptions complémentaires peuvent aussi être proposées ;
- « susceptible de suites administratives » : lorsqu'il n'est pas possible en fin d'inspection de statuer sur la conformité, ou pour des faits n'engageant pas la sécurité et dont le retour à la conformité peut être rapide, l'exploitant doit transmettre à l'inspection des installations classées dans un délai court les justificatifs de conformité. Dans le cas contraire, il pourra être proposé à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives ;
- « sans suite administrative ».

2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :

N°	Point de contrôle	Référence réglementaire	Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s)	Autre information
0	Suivi des échéances	AP de Mise en Demeure du 12/05/2022, article 2	/	Sans objet
1	Propreté	Arrêté Ministériel du 29/03/2004, article 12 et 13	/	Sans objet
3	Enjeux à proximité	Arrêté Ministériel du 29/09/2005, article 10	/	Sans objet

2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

La mise en demeure en date du 12/05/2022 peut être levée.

2-4) Fiches de constats

Référence réglementaire : AP de Mise en Demeure du 12/05/2022, article 2
Thème(s) : Risques accidentels, Thermométrie
Prescription contrôlée : La société VIVESCIA, dont le siège social est situé 2 rue Clément Ader à REIMS (51 100), est mise en demeure, pour les installations qu'elle exploite à ST-REMY-SUR-BUSSY (51 600), de respecter les prescriptions suivantes, selon les dispositions définies dans le présent arrêté : <ul style="list-style-type: none">• article 10.2.1 de l'arrêté préfectoral d'autorisation n°97-A-21-IC du 20 mars 1997 relatif aux conditions de stockage et à la thermométrie.
Pour le 30 juin 2022
Constats : Les prescriptions de l'arrêté préfectoral de mise en demeure référence pour ce constat sont respectées au jour de la visite. La mise en demeure peut donc être levée. Le système provisoire de thermométrie mis en place est accessible à distance depuis n'importe quel appareil connecté à internet. Un système d'alerte est prévu et des seuils d'alarme sont fixés : orange correspondant au 1er seuil d'alerte et rouge au seuil d'alarme. L'exploitant reçoit un courriel à chaque dépassement du seuil d'alarme. L'inspection a noté que de nombreuses valeurs sont en alarme (rouge) sur la supervision. Elle dépassent le seuil d'alarme fixé par l'exploitant. En effet, lors de la moisson les produits ensilés ont atteint des températures de 45°C, ce qui est donc logique. L'exploitant a reçu des courriels pour chaque dépassements du seuil d'alarme.
Observations : L'exploitant a mis en place un système de thermométrie provisoire pour le moment. Il est attendu un système pérenne de contrôle de la température en cellule pour novembre 2022. L'inspection enjoint l'exploitant à réfléchir à une organisation interne afin de mettre en place des seuils d'alerte et d'alarme correspondant aux conditions d'ensilage du moment, de sorte que le seuil d'alarme (rouge) soit vraiment utile et ne signale que les dépassements dus à une élévation anormale de température et non aux conditions d'ensilage, sinon ce système n'a aucun intérêt.
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet

Référence réglementaire : Arrêté Ministériel du 29/03/2004, article 12 et 13
Thème(s) : Risques accidentels, Nettoyage des installations
Point de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet
<p>Prescription contrôlée :</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ art. 12 : « Les aires de chargement et de déchargement des produits sont situées en dehors des capacités de stockage. Cette disposition ne s'applique pas aux aires de chargement et de déchargement situées à l'intérieur de silos plats ne disposant pas de dispositifs de transport et de distribution de produits. <p>Des grilles sont mises en place sur les fosses de réception. La maille est déterminée de manière à retenir au mieux les corps étrangers. Les aires de chargement et de déchargement sont :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ soit suffisamment ventilées de manière à éviter une concentration de poussières de 50 g/m³ (cette solution ne peut être adoptée que si elle ne crée pas de gêne pour le voisinage ou de nuisance pour les milieux sensibles) ; ▪ soit munies de systèmes de captage de poussières, de dépoussiérage et de filtration. <p>Ces aires doivent être régulièrement nettoyées.</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ art. 13 : « Tous les silos ainsi que les bâtiments ou locaux occupés par du personnel sont débarrassés régulièrement des poussières recouvrant le sol, les parois, les chemins de câbles, les gaines, les canalisations, les appareils et les équipements et toutes les surfaces susceptibles d'en accumuler. <p>La fréquence des nettoyages est fixée sous la responsabilité de l'exploitant et précisée dans les procédures d'exploitation. Les dates de nettoyage doivent être indiquées sur un registre tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.</p> <p>Le nettoyage est réalisé à l'aide d'aspirateurs ou de centrales d'aspiration. Ces appareils doivent présenter toutes les caractéristiques de sécurité nécessaires pour éviter l'incendie et l'explosion.</p> <p>Le recours à d'autres dispositifs de nettoyage tels que l'utilisation de balais ou d'air comprimé doit être exceptionnel et doit faire l'objet de consignes particulières. »</p>
Constats : Le silo est propre et bien tenu.
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet

N° 3 : Enjeux à proximité

Référence réglementaire : Arrêté Ministériel du 29/09/2005, article 10
Thème(s) : Risques accidentels, Instruction EDD
Point de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet
Prescription contrôlée : La gravité des conséquences potentielles prévisibles d'un accident sur les personnes physiques, parmi les intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, résulte de la combinaison en un point de l'espace de l'intensité des effets d'un phénomène dangereux, définie à l'article 9 du présent arrêté, et de la vulnérabilité des personnes potentiellement exposées à ces effets, en tenant compte, le cas échéant, des mesures constructives visant à protéger les personnes contre certains effets et de la possibilité de mise à l'abri des personnes en cas d'accident si la cinétique de l'accident le permet. Pour les effets toxiques, les personnes exposées se limitent aux personnes potentiellement présentes dans le panache de dispersion du toxique considéré. L'échelle d'appréciation de la gravité des conséquences humaines d'un accident, à l'extérieur des installations, figure en annexe 3 du présent arrêté.
Constats : Des enjeux existent à proximité de l'établissement, il s'agit notamment de la société Collet dont les limites de propriété se situent à environ 80m de la tour de manutention du silo. Ce tiers devra être pris en compte lors de la finalisation de l'instruction de l'étude de danger de l'établissement prévue début 2023.
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet