

Fiche d'information Établissement SEVESO seuil haut

Fiche requise dans le cadre de la directive européenne Seveso 3 pour l'information du public
Directive 2012/18/UE (Article 14, annexe V)

Nom de l'établissement :	FM France SAS (anciennement FM Logistic)
Adresse de l'établissement :	Rue Charles-Marie Ravel Z.I. de Saint Martin-sur-le-Pré B.P. 257 51011 CHALONS-EN-CHAMPAGNE CEDEX
Activité de l'établissement :	Entrepôt logistique (réception, stockage, manutention, conditionnement, expédition de produits)
Précisez les informations indiquant si l'établissement se trouve à proximité du territoire d'un autre État membre susceptible de subir des effets transfrontaliers d'un accident majeur :	Non concerné
Nature des dangers liés aux accidents majeurs et leurs effets potentiels sur la santé humaine et l'environnement :	L'étude de dangers n'a révélé aucun accident majeur, tous les effets sont, en effet, contenus sur le site grâce aux dispositions constructives.
Résumé des principaux types de scénarios et des mesures de maîtrise des dangers permettant d'y faire face :	<p>Les principaux scénarios identifiés et étudiés dans l'étude de dangers sont :</p> <ul style="list-style-type: none">- incendie d'une cellule de stockage- propagation d'un incendie à plusieurs cellules de stockage- pollution par les eaux d'extinction <p>Les mesures mises en place sur le site afin de maîtriser ces dangers sont les suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none">- Limitation des potentiels de danger à travers la réduction de la surface des cellules :- Compartimentage en cellules de moins de 6 000 m² au moyen de paroi REI 120 dépassant de 1 m en toiture ;- Compartimentage supplémentaire pour les cellules

	<p>destinées aux produits « classés » : cellules de moins de 3 500 m² ;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Compartimentage au moyen de paroi REI 120 - Toutes les façades des cellules destinées à recevoir les produits à risque sont constituées de paroi REI 120 ; - Pour le stockage des peroxydes organiques, l'installation est construite en conformité avec l'arrêté du 6 Novembre 2007. Différentes mesures de sécurité sont mises en place, notamment l'éloignement du stockage des autres bâtiments ou encore le suivi de la température, avec report d'alarme au poste de garde. La température restera inférieure à 25°C par la limitation de la hauteur de stockage et l'application d'une peinture blanche en toiture ; - Par ailleurs, la rétention de 18 cm réalisée dans les cellules de produits classés, et le dimensionnement à 5 200 m³ du bassin de rétention permettent de respecter les préconisations des articles 10 et 12 de l'arrêté du 2 février 1998.
--	--