

Unité interdépartementale Loire/Haute-Loire
2 avenue Grûner
Allée C
42000 ST ETIENNE

ST ETIENNE, le 21/11/2022

Rapport de l'Inspection des installations classées

Visite d'inspection du 13/10/2022

Contexte et constats

Publié sur 

M.F.DES PNEUMATIQUES MICHELIN

Z.I. d'Aiguilly
Route de Charlieu
42300 ROANNE

Références : UID4243-EAR-22-413
Code AIOT : 0006103396

1) Contexte

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 13/10/2022 dans l'établissement M.F.DES PNEUMATIQUES MICHELIN implanté ZI d'Aiguilly Route de Charlieu 42300 ROANNE. L'inspection a été annoncée le 04/10/2022. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site Géorisques (<https://www.georisques.gouv.fr/>).

Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :

- M.F.DES PNEUMATIQUES MICHELIN
- ZI d'Aiguilly Route de Charlieu 42300 ROANNE
- Code AIOT : 0006103396
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Non Seveso
- Icd : Non

L'usine Michelin Roanne est spécialisée dans la fabrication de pneus ultra haute performance.

Les thèmes de visite retenus sont les suivants :

- produits chimiques
- suites données à l'inspection de 2021

2) Constats

2-1) Introduction

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
 - le constat établi par l'inspection des installations classées ;
 - les observations éventuelles ;
 - le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
 - le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Madame la Préfète; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Madame la Préfète, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives. Dans certains cas, des prescriptions complémentaires peuvent aussi être proposées ;
- « susceptible de suites administratives » : lorsqu'il n'est pas possible en fin d'inspection de statuer sur la conformité, ou pour des faits n'engageant pas la sécurité et dont le retour à la conformité peut être rapide, l'exploitant doit transmettre à l'inspection des installations classées dans un délai court les justificatifs de conformité. Dans le cas contraire, il pourra être proposé à Madame la Préfète, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives ;
- « sans suite administrative ».

2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

Les fiches de constats suivantes font l'objet d'une proposition de suites administratives :

N°	Point de contrôle	Référence réglementaire	Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s)	Proposition de suites de l'Inspection des installations classées à l'issue de la <u>présente</u> inspection (1)	Proposition de délais
1	Contenu des fiches de données de sécurité	Règlement européen du 18/12/2006, article Annexe II	/	Lettre de suite préfectorale	3 mois

(1) s'applique à compter de la date de la notification de l'acte ou de la date de la lettre de suite préfectorale

Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :

N°	Point de contrôle	Référence réglementaire	Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s)	Autre information
2	Conditions de stockage	Règlement européen du 18/12/2006, article 37-5	/	Sans objet
3	Suites inspection 2021	Autre du 16/04/2021	/	Sans objet

2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

La visite a permis de constater que l'exploitant met en oeuvre des dispositions visant à limiter les risques lors de la manipulation et le stockage de produits chimiques.

2-4) Fiches de constats

N° 1 : Contenu des fiches de données de sécurité

Référence réglementaire : Règlement européen du 18/12/2006, article Annexe II
Thème(s) : Produits chimiques, Contenu des fiches de données de sécurité
Point de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet
Prescription contrôlée : Contenu des fiches de données de sécurité en regard des prescriptions de l'annexe II du règlement REACH
Constats : L'examen des fiches de données de sécurité présentées pour l'Ethanol et la Dissolution a permis de mettre en évidence les non-conformités suivantes : Non-conformité : FDS Ethanol : <ul style="list-style-type: none">- Absence du numéro Orfila en rubrique 1.4- Scénarios d'exposition non-joints à la FDS L'exploitant veillera à disposer d'une mise à jour de la FDS de l'Ethanol permettant de lever les non-conformités constatées sous un délai de 3 mois.
Type de suites proposées : Avec suites
Proposition de suites : Lettre de suite préfectorale
Proposition de délais : 3 mois

N° 2 : Conditions de stockage

Référence réglementaire : Règlement européen du 18/12/2006, article 37-5
Thème(s) : Produits chimiques, Dispersion accidentelle
Point de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet
Prescription contrôlée : Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle
Constats : Les produits examinés au cours de la visite (Ethanol et Dissolution) sont entreposés dans une armoire spécifique dédiée. La visite a permis d'émettre les deux observations mentionnées ci-dessous. L'exploitant précisera, sous un délai de 3 mois, les dispositions prises pour les lever.
Observations : Une tôle non ajourée est présente sous des récipients et susceptible de perturber un écoulement de produit vers la rétention associée. Un bac de produits absorbants pourrait être positionnée à proximité immédiate de l'armoire produits chimiques, afin de gagner du temps en cas d'intervention.
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet

N° 3 : Suites inspection 2021

Référence réglementaire : Autre du 16/04/2021
Thème(s) : Risques accidentels, Suites inspections 2021
Point de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet
Prescription contrôlée : Examen des suites données aux observations relevées lors de l'inspection du 31 mars 2021
Constats : La précédente inspection a été réalisée le 31 mars 2021 et a fait l'objet d'un rapport transmis à l'exploitant le 16 avril 2021. 6 observations avaient été relevées. L'exploitant a apporté des éléments de réponse à chacune des observations par courrier électronique du 8 octobre 2021. Au cours de la visite, objet du présent rapport, l'exploitant a présenté des éléments d'informations complémentaires (feuilles de présence pour la formation POI, compte rendu d'exercices...). Il a également confirmé que les renvois alarmes intempestifs ont été supprimés au niveau de la centrale incendie. Il ressort des échanges les observations résiduelles mentionnées ci-dessous. L'exploitant précisera comment elles ont été prises en compte sous un délai de 6 mois
Observations : <u>Contenu du POI :</u> Les observations mentionnées au constat n°2 du précédent rapport d'inspection ne semblent pas avoir toutes été prises en compte pour la rédaction du POI. Les échanges tenus au cours de la visite montrent que l'exploitant doit améliorer la rédaction de ce document, notamment pour définir les stratégies à mettre en œuvre en fonction des scénarios identifiés (en lien avec l'étude détaillée des dangers). <u>Compte rendus d'exercices POI :</u> Le retour d'expérience tirés des exercices doit être mentionné dans les comptes-rendus.
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet