

Unité départementale des Vosges

Épinal, le 12/09/2025

## **Rapport de l'Inspection des installations classées**

Visite d'inspection du 02/09/2025

### **Contexte et constats**

Publié sur **GÉORISQUES**

#### **Commune de Golbey**

2 rue de l'Hôtel de Ville  
88190 Golbey

Références : S-25-1022RP

Code AIOT : 0006202263

### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 02/09/2025 dans l'installation de stockage de déchet implantée impasse de la Grande Haye 88190 Golbey. L'inspection a été annoncée le 03/07/2025. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site internet Géorisques (<https://www.georisques.gouv.fr/>).

La visite d'inspection s'inscrit dans le cadre de l'action régionale sur les Installations de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND) en post exploitation.

Le site d'Épinal/Golbey, exploité par la commune de Golbey, est passé en suivi long terme en 1999. Le suivi post exploitation se terminera théoriquement en 2029.

#### **Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- SICOVAD
- 2 rue de l'Hôtel de Ville 88190 Golbey
- Code AIOT : 0006202263
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Non

Le site est une ancienne installation de stockage de déchets non dangereux en phase de suivi post-exploitation.

## Thèmes de l'inspection :

- Air ;
- Déchets ;
- Eau de surface ;
- Eaux souterraines.

## 2) Constats

### 2-1) Introduction

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
  - ◆ le constat établi par l'inspection des installations classées ;
  - ◆ les observations éventuelles ;
  - ◆ le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
  - ◆ le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Madame la Préfète ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « Faits sans suite administrative » ;
- « Faits avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Madame la Préfète, des suites graduées et proportionnées avec :
  - ◆ soit la demande de justificatifs et/ou d'actions correctives à l'exploitant (afin de se conformer à la prescription) ;
  - ◆ soit conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement des suites (mise en demeure) ou des sanctions administratives ;
- « Faits concluant à une prescription inadaptée ou obsolète » : dans ce cas, une analyse approfondie sera menée a posteriori du contrôle puis éventuellement une modification de la rédaction de la prescription par voie d'arrêté préfectoral pourra être proposée.

## 2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :**

N°	Point de contrôle	Référence réglementaire	Autre information
1	Suivi post-exploitation - entretien du site	Arrêté Préfectoral du 13/11/2020, article 5	Sans objet
2	Suivi post-exploitation - Lixiviats	Arrêté Préfectoral du 13/11/2020, article 5	Sans objet
3	Suivi post-exploitation - captage du biogaz	Arrêté Préfectoral du 15/11/1999, article II.5.6	Sans objet
4	Suivi post-exploitation - eaux souterraines	Arrêté Préfectoral du 13/11/2020, article 5	Sans objet
5	Suivi post-exploitation - eaux superficielles	Arrêté Préfectoral du 13/11/2020, article 5	Sans objet

## 2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

Lors de la visite, l'inspection des installations classées n'a pas constaté de non-conformités.

## 2-4) Fiches de constats

## N° 1 : Suivi post-exploitation - entretien du site

<b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 13/11/2020, article 5
<b>Thème(s) :</b> Actions régionales, Entretien général du site
<b>Prescription contrôlée :</b>  La troisième phase du programme de suivi est réalisée à minima jusqu'au 31 décembre 2025 et comprend : <ul style="list-style-type: none"><li>• l'entretien du site (fossés, digues, couverture végétale, écran végétal).</li></ul>
<b>Constats :</b>  L'exploitant a délégué la prestation d'entretien du site à la société TOTALENERGIES en charge du parc de panneaux photovoltaïques.  Le programme d'entretien comprend : <ul style="list-style-type: none"><li>• l'enceinte totale du site est traitée par les moutons, le prestataire Pastoralisme fauche les refus tout le long de l'année ;</li><li>• un entretien régulier des réseaux et des pistes ;</li><li>• un ronde deux fois par semaine pour vérifier l'état de la clôture.</li></ul> Une visite sur site a permis de constater le bon entretien du site.  L'inspection des installations classées n'a pas de remarque concernant ce point de contrôle.
<b>Type de suites proposées :</b> Sans suite

## N° 2 : Suivi post-exploitation - Lixiviats

<b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 13/11/2020, article 5
<b>Thème(s) :</b> Actions régionales, Gestion des lixiviats
<b>Prescription contrôlée :</b>  La troisième phase du programme de suivi est réalisée à minima jusqu'au 31 décembre 2025 et comprend : <ul style="list-style-type: none"><li>• le contrôle, tous les mois, du système de drainage des lixiviats, de l'élimination de ces lixiviats et de leur qualité, conformément aux dispositions exposées à l'article II.3.1 ;</li><li>• le contrôle semestriel des lixiviats conformément aux prescriptions de l'article II.3.1 en ajoutant les paramètres HAP, ammonium et bactériologie (coliformes fécaux, coliformes totaux, streptocoques fécaux, salmonelles).</li></ul>
<b>Constats :</b>  L'exploitant réalise une analyse semestriel des lixiviats.  Ils sont traités en STEP urbaines mixtes conformément à l'arrêté préfectoral en vigueur.  Un contrôle des derniers rapports d'analyses a été réalisé par échantillonnage.  L'inspection des installations classées n'a pas constaté d'anomalie ou de dépassement dans les paramètres suivis.
<b>Type de suites proposées :</b> Sans suite

## N° 3 : Suivi post-exploitation - captage du biogaz

<b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 15/11/1999, article II.5.6
<b>Thème(s) :</b> Actions régionales, Gestion du biogaz
<b>Prescription contrôlée :</b>  Pour toute partie couverte, le contrôle, tous les mois, du système de captage du biogaz et la réalisation des mesures prévues à l'article II.3.2.
<b>Constats :</b>  Le réseau de collecte du biogaz a été retiré lors de l'allègement de 2010.  L'inspection des installations classées considère que cette prescription n'est plus applicable.
<b>Type de suites proposées :</b> Sans suite

#### N° 4 : Suivi post-exploitation - eaux souterraines

<b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 13/11/2020, article 5
<b>Thème(s) :</b> Actions régionales, Surveillance des eaux souterraines
<b>Prescription contrôlée :</b> La troisième phase du programme de suivi est réalisée à minima jusqu'au 31 décembre 2025 et comprend : <ul style="list-style-type: none"><li>le contrôle semestriel de la qualité des eaux souterraines sur la moitié des piézomètres présents avec une alternance hautes eaux et basses eaux conformément aux prescriptions de l'article II.3.2. Il sera toujours présent dans les contrôles semestriels au moins un piézomètre situé en aval du site.</li></ul>
<b>Constats :</b> L'exploitant réalise un suivi semestriel du niveau des eaux souterraines sur les 4 piézomètres. L'exploitant réalise des analyses sur l'ensemble des paramètres demandés. Une analyse annuelle complète est réalisée, notamment l'aspect écotoxicologie. Les résultats d'analyses sont enregistrées sur le réseau et tenus à disposition de l'inspection des installations classées. Après contrôle par échantillonnage, l'inspection des installations classées n'a pas constaté d'anomalie dans les valeurs. Les derniers rapports concluent en une absence significative d'impact sur la qualité des eaux souterraines.
<b>Type de suites proposées :</b> Sans suite

#### N° 5 : Suivi post-exploitation - eaux superficielles

<b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 13/11/2020, article 5
<b>Thème(s) :</b> Actions régionales, Suivi des eaux de ruissellement
<b>Prescription contrôlée :</b> La troisième phase du programme de suivi est réalisée à minima jusqu'au 31 décembre 2025 et comprend : <ul style="list-style-type: none"><li>le contrôle tous les ans de la qualité des eaux superficielles conformément aux prescriptions de l'article II.3.5 en ajoutant le paramètre ammonium.</li></ul>
<b>Constats :</b> L'exploitant réalise des analyses annuelles des eaux de ruissellement. Les analyses comprennent l'ensemble des paramètres demandés. L'exploitant a fourni les derniers rapports d'analyse, un contrôle par échantillonnage de ces données a été réalisé. L'inspection des installations classées n'a pas constaté de dépassements sur les points contrôlés. Les derniers rapports concluent en une absence significative d'impact sur la qualité des eaux de ruissellement.
<b>Type de suites proposées :</b> Sans suite