

Unité départementale des Vosges

Epinal, le 14/06/2022

**Rapport de l'Inspection des installations classées
Visite d'inspection du 09/05/2022**

Contexte et constats

Publié sur



GIE DU COSTET BEILLARD

Le Costet Beillard, chemin de la cleurie
88400 GERARDMER

Références : S-22-515RP

1) Contexte

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 09/05/2022 dans l'établissement GIE DU COSTET BEILLARD implanté Le Costet Beillard, chemin de la cleurie 88400 GERARDMER. L'inspection a été annoncée le 16/03/2022. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site Géorisques (<https://www.georisques.gouv.fr/>).

Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :

- GIE DU COSTET BEILLARD
- Le Costet Beillard, chemin de la cleurie 88400 GERARDMER
- Code AIOT dans GUN : 0006204549
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED - MTD

L'ICPE est une station d'épuration qui a vocation à traiter les effluents d'un unique établissement (blanchiment de Xonrupt II). Initialement cette station traitait également les effluents de la société de blanchiment Doridant, désormais en procédure de cessation d'activité. Il est conseillé à l'exploitant de transmettre à l'inspection des installations classées un porter à connaissance qui précise ce fait afin d'en tenir compte dans un cadre administratif (fusion des établissements "Gie et Costet Beillard" et "Blanchiments de Xonrupt II").

2) Constats

2-1) Introduction

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
 - le constat établi par l'inspection des installations classées ;
 - les observations éventuelles ;
 - le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
 - le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Monsieur le Préfet; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives. Dans certains cas, des prescriptions complémentaires peuvent aussi être proposées ;
- « susceptible de suites administratives » : lorsqu'il n'est pas possible en fin d'inspection de statuer sur la conformité, ou pour des faits n'engageant pas la sécurité et dont le retour à la conformité peut être rapide, l'exploitant doit transmettre à l'inspection des installations classées dans un délai court les justificatifs de conformité. Dans le cas contraire, il sera proposé à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives ;
- « sans suite administrative ».

2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :

Nom du point de contrôle	Référence réglementaire	Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente inspection</u> : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s)	Autre information
autosurveillance	Arrêté Préfectoral du 13/08/2008, article article 2.4.2	/	Sans objet
bilan de fonctionnement	Arrêté Préfectoral du 13/08/2008, article article 2.4.3	/	Sans objet
caractéristiques des rejets	Arrêté Préfectoral du 13/08/2008, article article 2.3	/	Sans objet
contrôles trimestriels	Arrêté Préfectoral du 13/08/2008, article article 2.4.4	/	Sans objet

Nom du point de contrôle	Référence réglementaire	Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s)	Autre information
gestion des boues	Arrêté Préfectoral du 13/08/2008, article article 3.2	/	Sans objet
odeurs	Arrêté Préfectoral du 13/08/2008, article article 4.2	/	Sans objet

2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

Aucun fait saillant n'a été remarqué.

2-4) Fiches de constats

Nom du point de contrôle : Autosurveillance

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 13/08/2008, article article 2.4.2
Thème(s) : Autre
Prescription contrôlée : Respect des fréquences d'autosurveillance et de la transmission mensuelle à l'inspection des installations classées (sauf métaux, trimestriellement)
Constats : L'exploitant renseigne tous les mois l'application GIDAF. Pour l'heure le mois d'avril 2022 ne l'est pas encore.
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet

Nom du point de contrôle : Bilan de fonctionnement

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 13/08/2008, article article 2.4.3
Thème(s) : Autre
Prescription contrôlée : Transmission du bilan de fonctionnement à l'inspection des installations classées avant le 1 ^{er} avril de l'année N+1.
Constats : Le bilan de fonctionnement 2021 a été transmis le 25 février 2022.
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet

Nom du point de contrôle : Caractéristiques des rejets

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 13/08/2008, article article 2.3
Thème(s) : Autre
Prescription contrôlée : Respect des conditions de rejet.
Constats : Les différents rapports démontrent un respect des VLE. Seuls les paramètres DCO et P peuvent parfois dépasser les seuils. Une évolution des VLE est en cours d'élaboration en collaboration avec la DREAL.
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet

Nom du point de contrôle : Contrôles trimestriels

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 13/08/2008, article article 2.4.4
Thème(s) : Autre
Prescription contrôlée : Transmission des résultats d'analyse à l'inspection des installations classées dans le mois qui suit le prélèvement.
Constats : L'exploitant transmet les rapports de contrôle trimestriel régulièrement. Le dernier a été transmis post inspection pour des prélèvements faits par la société IRH les 16 et 17 mars 2022.
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet

Nom du point de contrôle : Gestion des boues

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 13/08/2008, article article 3.2
Thème(s) : Autre
Prescription contrôlée : Vérification des conditions de stockage des boues.
Constats : L'inspection a constaté que les boues sont stockées en silos dans l'attente d'épandage.
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet

Nom du point de contrôle : Odeurs

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 13/08/2008, article article 4.2
Thème(s) : Autre
Prescription contrôlée : Les dispositions nécessaires doivent être prises pour limiter les odeurs provenant du traitement des effluents.
Constats : L'inspection n'a constaté aucune odeur le jour de l'inspection.
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet