

Unité départementale des Vosges

Epinal, le 20/09/2022

## **Rapport de l'Inspection des installations classées**

Visite d'inspection du 13/09/2022

### **Contexte et constats**

Publié sur **GÉORISQUES**

#### **GIE DU NOIR RUXEL - PARMENTELAT**

90 chemin des Granges Bas  
88400 GERARDMER

Références : S-22-897RP  
Code AIOT : 0006204550

### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 13/09/2022 dans l'établissement GIE DU NOIR RUXEL - PARMENTELAT implanté 90 chemin des Granges Bas 88400 GERARDMER. L'inspection a été annoncée le 02/09/2022. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site Géorisques (<https://www.georisques.gouv.fr/>).

La présente visite s'inscrit dans le contexte de la sécheresse exceptionnelle survenue au cours de l'été 2022.

#### **Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- GIE DU NOIR RUXEL - PARMENTELAT
- 90 chemin des Granges Bas 88400 GERARDMER
- Code AIOT : 0006204550
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Non Seveso

L'AOIT est une station d'épuration qui reçoit et traite les eaux de la société Parmentelat René et fils (blanchiment textile).

#### **Les thèmes de visite retenus sont les suivants :**

- Mesures spéciales mises en place par l'exploitant durant la période de sécheresse.

## 2) Constats

### 2-1) Introduction

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
  - le constat établi par l'inspection des installations classées ;
  - les observations éventuelles ;
  - le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
  - le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Monsieur le Préfet; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement, des suites administratives. Dans certains cas, des prescriptions complémentaires peuvent aussi être proposées ;
- « susceptible de suites administratives » : lorsqu'il n'est pas possible en fin d'inspection de statuer sur la conformité, ou pour des faits n'engageant pas la sécurité et dont le retour à la conformité peut être rapide, l'exploitant doit transmettre à l'inspection des installations classées dans un délai court les justificatifs de conformité. Dans le cas contraire, il pourra être proposé à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement, des suites administratives ;
- « sans suite administrative ».

### 2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes font l'objet d'une proposition de suites administratives :**

N°	Point de contrôle	Référence réglementaire	Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s)	Proposition de suites de l'inspection des installations classées à l'issue de la <u>présente</u> inspection (1)	Proposition de délais
1	autosurveillance	Arrêté Préfectoral du 13/08/2008, article 2.4.2	/	Mise en demeure, respect de prescription	1 mois

(1) s'applique à compter de la date de la notification de l'acte ou de la date de la lettre de suite préfectorale

Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :

N°	Point de contrôle	Référence réglementaire	Si le point de contrôle provient d'une précédente inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s)	Autre information
2	prescriptions sécheresse	Arrêté Préfectoral du 01/09/2022, article annexe 3	/	Sans objet
3	valeurs limites de rejet	Arrêté Préfectoral du 13/08/2008, article 2.3.1	/	Sans objet

### 2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

Quelques retards dans les saisies GIDAF.

### 2-4) Fiches de constats

#### N° 1 : Autosurveillance

<b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 13/08/2008, article 2.4.2
<b>Thème(s) :</b> Risques chroniques
<b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet
<p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>L'exploitant procède à l'autosurveillance selon les modalités ci-après :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Température }</li> <li>- pH }</li> <li>- Débit }quotidiennement.</li> <li>- MES }</li> <li>- DCO }</li> <li>- P, NGL }</li> <li>- DBO5 } tous les quinze jours</li> <li>- AOX }mensuellement</li> <li>- métaux (Cd, Cu, Hg, Ni, Pb, Cr, Zn, Se} trimestriellement</li> </ul> <p>Les résultats des analyses d'autosurveillance sont transmis mensuellement (trimestriellement pour les métaux) à l'inspecteur des installations classées.</p>
<b>Constats :</b> L'autosurveillance est faite au rythme attendu ; en revanche l'exploitant est en retard dans ses transmissions (la dernière date du mois d'avril 2022).
<b>Type de suites proposées :</b> Avec suites
<b>Proposition de suites :</b> Mise en demeure, respect de prescription
<b>Proposition de délais :</b> 1 mois

## N° 2 : Prescriptions sécheresse

<b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 01/09/2022, article annexe 3
<b>Thème(s) :</b> Risques chroniques
<b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet
<b>Prescription contrôlée :</b> Prescriptions pour les stations d'épuration et systèmes d'assainissement, report des opérations de maintenance en fin de période de restriction, sauf : <ul style="list-style-type: none"><li>- en cas d'urgence (non programmable) et après accord du service police de l'eau ;</li><li>- travaux réalisés sans rejet au cours d'eau.</li></ul>
<b>Constats :</b> L'exploitant n'a mené aucune opération de maintenance consommatrice d'eau.
<b>Type de suites proposées :</b> Sans suite
<b>Proposition de suites :</b> Sans objet

## N° 3 : Valeurs limites de rejet

<b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 13/08/2008, article 2.3.1
<b>Thème(s) :</b> Risques chroniques
<b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet
<b>Prescription contrôlée :</b> (...) les effluents en sortie de la station d'épuration devront satisfaire aux conditions suivantes : <ol style="list-style-type: none"><li>1. température inférieure à 30°C</li><li>2. <math>5,5 &lt; \text{pH} &lt; 8,5</math></li><li>3. débit maxi journalier : 1 000 m<sup>3</sup></li><li>4. concentration maxi journalière :<ul style="list-style-type: none"><li>- MES : 35 mg/L</li><li>- DBO5 : 30 mg/L</li><li>- NGL : 10 mg/L</li><li>- AOX : 1 mg/L</li><li>- P : 10 mg/L</li></ul></li><li>5/ flux maxi journalier :<ul style="list-style-type: none"><li>- MES : 38,5 kg/j</li><li>- DBO5 : 33 kg/j</li><li>- DCO : 246 kg/j</li></ul></li></ol>
<b>Constats :</b> Pour celles qui ont été transmises, l'autosurveillance ne fait pas état d'écart majeur (sauf un relevé en concentration pour le paramètre NGL).
<b>Type de suites proposées :</b> Sans suite
<b>Proposition de suites :</b> Sans objet