

FICHE D'ECART

Fiche n°

1

Réponse de l'exploitant attendue sous 3 semaines après la visite d'inspection

Exploitant : SERAHU

Site inspecté : LE LUC en P_{ce}

Date de l'inspection:

Constat de l'Inspecteur :

Le contrôle inopiné réalisé le 9 juillet 2014 sur les rejets d'eaux résiduaires issues du décanteur/deshuileur fait apparaître un non respect des valeurs limites sur les paramètres suivants :

- INSPECTION
- DCO : 1715 mg/l (pour une valeur limite fixée à 125 mg/l)
 - DBO₅ : 590 mg/l (_____ 30 mg/l)
 - MES : 110 mg/l (_____ 30 mg/l)
 - N (global) : 21 mg/l (_____ 10 mg/l)
 - Hydrocarbures : 56,7 mg/l (_____ 5 mg/l)


Ecart aux dispositions de : l'article A.2.4 de l'arrêté préfectoral du

(indiquer le référentiel réglementaire opposable)

28 mars 1997

En cas d'omission, la liste des écarts établie à l'issue de la visite d'inspection pourra être complétée ultérieurement

Signature de l'inspecteur



L'exploitant reconnaît avoir pris connaissance des écarts constatés par l'inspection

Représentant de l'exploitant

Fonction et Signature

Commentaires et réponses de l'exploitant : (suites envisagées, actions curatives et correctives avec leurs délais d'application)

EXPLOITANT

DRIRE

Suites susceptibles d'être données

Ecart levé Oui ☐ Non ☐

Proposition de mise en demeure Oui ☐ Non ☐

Proposition d'arrêté complémentaire Oui ☐ Non ☐

Commentaires :

L'inspection le :

☐ Fiche soldée le :