

## FICHE D'ECART

Fiche n°

1

Réponse de l'exploitant attendue sous 3 semaines après la visite d'inspection

Exploitant: GRAP'SUD Site inspecté: Distillerie La Varoise- La Crau

Date du contrôle inopiné (Air): 03 octobre 2014

INSPECTION

## Constat de l'Inspecteur :

DEPASSEMENT DU SEUIL LIMITE DE CONCENTRATION EN POUSSIÈRES EN SORTIE DE CHAUDIÈRE BIOMASSE/FOUR DE SÈCHAGE: 236 mg/m<sup>3</sup>O (seuil de l'arrêté = 40 mg/m<sup>3</sup>O)

Ecart aux dispositions de : l'article 3.3.4 de l'arrêté préfectoral du 29 juillet 2014

En cas d'omission, la liste des écarts établie à l'issue de la visite d'inspection pourra être complétée ultérieurement

Signature de l'Inspecteur

L'exploitant reconnaît avoir pris connaissance des écarts constatés par l'inspection

Représentant de l'exploitant

Fonction et Signature

Dominique Astani  
Responsable Environnement

EXPLOITANT

Commentaires et réponses de l'exploitant : (suites envisagées, actions curatives et correctives avec leurs délais d'application)

Un réglage de combustion doit être fait aussi bien sur le four que la chaudière.

DREAL

## Suites susceptibles d'être données

Ecart levé Oui ☐ Non ☒Proposition de mise en demeure Oui ☐ Non ☐Proposition d'arrêté complémentaire Oui ☐ Non ☒Commentaires : Transmettre sous 3 mois une étude de traitement des fumées visant à réduire l'émission des poussières.  
# Défaut de transmission dans les délais prescrits, l'étude sera présentée par

L'inspection le : 20/02/2015 - arrêté préfectoral.

☐ Fiche soldée le :

## FICHE D'ECART

Fiche n°

2

Réponse de l'exploitant attendue sous 3 semaines après la visite d'inspection

Exploitant: GRAP'SUD Site inspecté: Distillerie La Varoise- La Crau

Date du contrôle inopiné (Air): 03 octobre 2014

INSPECTION

## Constat de l'Inspecteur :

DEPASSEMENT DU SEUIL LIMITE DE CONCENTRATION EN CO EN SORTIE DE CHAUDIERE BIOMASSE/FOUR DE SECHAGE:  
635 mg/m<sup>3</sup>O (seuil de l'arrêté = 250 mg/m<sup>3</sup>O)

Ecart aux dispositions de : l'article 3.3.4 de l'arrêté préfectoral du 29 juillet 2014

En cas d'omission, la liste des écarts établie à l'issue de la  
visite d'inspection pourra être complétée ultérieurement  
Signature de l'Inspecteur

L'exploitant reconnaît avoir pris connaissance des écarts constatés par l'inspection

Représentant de l'exploitant

Fonction et Signature

Dominique Desauville  
Responsible environnement



EXPLOITANT

Commentaires et réponses de l'exploitant : (suites envisagées, actions curatives et correctives avec leurs  
délais d'application)

la mesure doit être faite à la sortie du four, et à  
la sortie de la chaudière pour s'affranchir des  
concentrations trop importantes en CO et NOx qui sont  
gênées par le pelage du marc.

DREAL

## Suites susceptibles d'être données

Ecart levé Oui ☐ Non ☒  
Proposition de mise en demeure Oui ☐ Non ☒  
Proposition d'arrêté complémentaire Oui ☐ Non ☒

## Commentaires :

Il convient de mettre à jour votre dossier technique relatif au contrôle  
inopiné des émissions atmosphériques et de vous assurer de la mesure  
en ces 2 points lors du prochain contrôle inopiné.

L'inspection le : 20/02/2015

☐ Fiche soldée le :

## FICHE D'ECART

Fiche n°

3

Réponse de l'exploitant attendue sous 3 semaines après la visite d'inspection

Exploitant: GRAP'SUD Site inspecté: Distillerie La Varoise- La Crau

Date du contrôle inopiné (Air): 03 octobre 2014

INSPECTION

## Constat de l'Inspecteur :

DEPASSEMENT DU SEUIL LIMITE DE CONCENTRATION EN COV<sub>NV</sub> EN SORTIE DE CHAUDIERE BIOMASSE/FOUR DE SECHAGE:  
399 mg/m<sup>3</sup>O (seuil de l'arrêté = 50 mg/m<sup>3</sup>O)

Ecart aux dispositions de : l'article 3.3.4 de l'arrêté préfectoral du 29 juillet 2014

En cas d'omission, la liste des écarts établie à l'issue de la visite d'inspection pourra être complétée ultérieurement

Signature de l'Inspecteur

L'exploitant reconnaît avoir pris connaissance des écarts constatés par l'inspection

Représentant de l'exploitant  
Fonction et SignatureDominique Desamille  
Responsable Environnement

EXPLOITANT

## Commentaires et réponses de l'exploitant : (suites envisagées, actions curatives et correctives avec leurs délais d'application)

La mesure doit être faite à la sortie du four, et à la sortie de la chaudière pour s'affranchir des concentrations trop importantes en COV et NOx qui sont générées par le séchage du marc

## Suites susceptibles d'être données

Ecart levé Oui ☐ Non ☒Proposition de mise en demeure Oui ☐ Non ☒Proposition d'arrêté complémentaire Oui ☐ Non ☒

Commentaires : Il convient de mettre à jour votre dossier technique relatif au contrôle inopiné des émissions atmosphériques et de vous assurer de la mesure en ces 2 points lors du prochain contrôle inopiné.

L'inspection le : 20/02/2015

☐ Fiche soldée le :

DREAL