

## NOTE INTERNE D'INFORMATION DE VISITE D'INSPECTION

PACA	83	Subdivision de TOULON	14/12/2005
Inspecteur		JL.RICHARD	
Etablissement		SA CCUAT	064.196
Commune		TOULON	A
Activité		Incinération d'ordures ménagères et déchets hospitaliers	P1
<b>Contexte environnemental/socio-économique</b>			
RAS			
<b>Evolutions prévisibles (augmentation/réduction d'activité – investissements prévus/envisagés ...)</b>			
<p>Les travaux de mise en conformité avec les dispositions de l'AM du 20/9/02 sont en cours. J'ai notamment pu constater :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la mise en place de nouveaux brûleurs d'appoint, fonctionnant au gaz, sur chacun des 3 fours</li> <li>- la réalisation du traitement des NO<sub>x</sub> par injection d'urée (présence du silo de stockage et mise en place des canalisations d'injection de celle-ci dans la chambre de combustion de chaque four)</li> <li>- mise en place d'un nouveau décanteur lamellaire pour améliorer le pré-traitement des eaux résiduaires industrielles avant rejet au réseau public d'assainissement</li> <li>- réalisation d'un bassin d'orage sur le réseau pluvial</li> <li>- réalisation d'une capacité de rétention en vue d'assurer la gestion des eaux d'incendie</li> <li>- aménagement d'une capacité de rétention des eaux industrielles « propres » afin de réutiliser celles-ci dans le process (extinction des mâchefers)</li> <li>- élaboration du programme de surveillance de l'impact sur l'environnement au voisinage de l'installation (étude et propositions réalisées par ANTEA)</li> <li>- installation de toute la nouvelle instrumentation nécessaire au suivi de l'auto-surveillance eau et air.</li> </ul> <p>Tout paraît avoir été planifié pour que l'échéance du 28/12/05 soit respectée.</p>			
<b>Informations générales</b>			
<p>L'exploitant a bien fourni à l'administration les informations exigées par l'AM du 24/12/2002 relatif à la déclaration annuelle des émissions polluantes (concernant les rejets dans l'air ; seul point examiné lors de la présente inspection).</p> <p>Toutefois l'examen attentif des chiffres produits m'a permis de constater des erreurs diverses :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prise en compte des valeurs mesurées et non des valeurs corrigées à 11% d'O<sub>2</sub> pour les concentrations</li> <li>- mauvais reporting de la valeur du débit de fumées du four n°3 (la valeur calculée du débit annuel était de 550.325.076 Nm<sup>3</sup> alors que la valeur utilisée pour le calcul du flux annuel de polluants émis a été de 55.035.076, minorant ainsi le flux)</li> <li>- mauvais reporting de la valeur des dioxines (suite à une erreur de ligne la valeur mise dans GEREP : 2,89 g/an, était en fait celle relative à la valeur du cadmium).</li> </ul> <p>On trouvera en annexe le tableau tenu par l'exploitant, corrigé des erreurs décelées lors de la présente inspection, et qui donne les flux annuels 2004.</p>			
<b>Impressions de l'Inspecteur</b>			
Tout serait parfait s'il n'y avait pas d'erreurs.			

Suivi des écarts des présentes visites d'inspection	
N° fiche	
	Sans objet.

Copies DERS

Minute :

Chrono :