

P.1
N° 64.467



Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFECTURE DE VAUCLUSE

DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES LOCALES
ET DE L'ENVIRONNEMENT
Bureau de l'environnement et des affaires foncières

ARRETE PREFECTORAL

SI2007-03-18-0040-PREF

**modifiant les conditions de confinement, de traitement et de suivi d'une
pollution accidentelle des eaux souterraines par la Société EPP VENTOUX
au Pontet et portant restrictions d'usage de l'eau**

**LE PRÉFET DE VAUCLUSE
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR**

- VU le code de l'environnement;
- VU le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié relatif aux Installations Classées pour la Protection de l'Environnement ;
- VU la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
- VU l'arrêté préfectoral du 14 juin 1994 autorisant la Société ENTREPOTS PETROLIERS PROVENCAUX à exploiter un dépôt d'hydrocarbures liquides avec emplissage de véhicules citernes à LE PONTET ;
- VU l'arrêté préfectoral du 14 juin 1994 modifié en dernier lieu le 4 avril 2003 autorisant la société GROUPEMENT PETROLIER DU PONTET à exploiter un dépôt d'hydrocarbures à LE PONTET ;
- VU les pertes d'émulseurs dans le sol constatées par la Société EPP et notifiées à la DRIRE et au préfet par fax du 25 janvier 2006 ;
- VU l'arrêté préfectoral SI2006-02-08-0040-PREF du 8 février 2006 prescrivant des mesures d'urgence pour une évaluation des conséquences d'une pollution accidentelle du sol et de la nappe phréatique par la société EPP Ventoux au Pontet ;
- VU l'arrêté préfectoral SI2006-04-07-0070-PREF du 7 avril 2006 prescrivant le confinement, le traitement et le suivi des effets d'une pollution accidentelle du sol et de la nappe phréatique par la Société EPP VENTOUX au Pontet ;
- VU l'arrêté préfectoral SI2006-11-07-0080-PREF du 7 novembre 2006 prescrivant une

modification du suivi des eaux souterraines par la Société EPP VENTOUX au Pontet et une reconduction pour un an des restrictions d'usage de l'eau ;

- VU le rapport BURGEAP RA_v1818B d'octobre 2006 relatif à l'état des connaissances sur la pollution au 20 septembre 2006 ;
- VU la note technique BURGEAP RA_v1826A/A16391/CA_vZ06 0181 d'octobre 2006 ;
- VU la proposition technique et financière SITA REMEDIATION N° 2006100473 - Edition 1 du 20 octobre 2006 ;
- VU le courrier de la Société EPP adressé au préfet le 29 décembre 2006 demandant une modification des dispositifs de confinement, traitement et surveillance de la pollution ;
- VU le rapport de l'inspection des installations classées du 19 janvier 2007 ;
- VU l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques technologiques en sa séance du 15 février 2007 ;

CONSIDERANT qu'il apparaît nécessaire, conformément aux dispositions de l'article L 512-12 du code de l'environnement de prescrire les évaluations et les remèdes destinés à protéger les intérêts mentionnés à l'article L 511-1 dudit code ;

CONSIDERANT notamment que la pollution au droit du site EPP reste importante et qu'il convient, par mesure de précaution, de maintenir les restrictions d'usage de l'eau ;

CONSIDERANT qu'il convient en outre d'effectuer un autre traitement à la source et d'adapter et compléter le dispositif de surveillance initial ;

Sur proposition du Secrétaire Général de la préfecture d'AVIGNON ,

ARRETE

ARTICLE 1^{er} :

La Société EPP qui exploite deux dépôts pétroliers à LE PONTET, dits EPP Ventoux et EPP Rhône (anciennement GPP) situés domaine de la Verdette (84 130) LE PONTET et RN 7 (84130) LE PONTET devra respecter les prescriptions suivantes :

ARTICLE 2. Surveillance de la qualité des eaux :

Les article 2 des arrêtés préfectoraux du 7 avril 2006 et 7 novembre 2006 sont abrogés.

La qualité des eaux souterraines fait l'objet d'un suivi conformément au dispositif prévu

dans le rapport BURGEAP RAV 1818B, complété par un suivi mensuel du paramètre PFOS (perfluoro octane sulfonate) sur les prélèvements de 3 particuliers : points 9, 10bis et 12.

Les résultats de ce suivi et la cartographie associée font l'objet d'une transmission, dans un délai de 45 jours après prélèvement, à l'inspection et à la DDASS ou immédiate en cas d'évolution importante des valeurs mesurées.

Les résultats des analyses effectuées chez les particuliers leur sont transmis dans un délai de 45 jours après prélèvement.

Ce dispositif pourra faire l'objet d'amendements avec l'accord de l'inspection au cours du suivi.

ARTICLE 3. Restrictions d'usage :

Les restrictions d'usage prescrites à l'article 5 de l'arrêté préfectoral du 7 avril 2006 susvisé sont reconduites jusqu'au 1^{er} mars 2008. La notification en sera faite individuellement à chacun des usagers de forages recensés dans le rapport BURGEAP RAV 1717-03 par Monsieur le maire de LE PONTET.

ARTICLE 4. Traitement de la zone source :

Un traitement de la zone source est réalisé conformément à la note technique BURGEAP RAV1826A/A16391/CAvZ06 0181 d'octobre 2006 et à la proposition technique et financière SITA REMEDIATION N° 2006100473 - Edition 1 du 20 octobre 2006. L'inspection et la DDASS seront informés en temps réel de l'arrêt du traitement. Une note d'accompagnement justifiera de l'opportunité de cet arrêt.

Les travaux de biostimulation définis dans l'article 3 de l'arrêté préfectoral du 7 avril 2006 susvisé sont arrêtés dès le démarrage de ces travaux de nettoyage de la zone source.

Un suivi de la DCO en sortie d'unité de traitement est réalisé quotidiennement et un suivi hebdomadaire est réalisé en laboratoire agréé sur les paramètres suivants : Fluor total, DCO et tensioactifs anioniques.

ARTICLE 5. Pompage de confinement :

Le dispositif de pompage et traitement de la pollution prévu sur le site EPP Rhône par l'article 3 de l'arrêté du 7 avril 2006 est maintenu au débit de 95 m³/h tant que les travaux de nettoyage de la zone source sur EPP Ventoux ne sont pas terminés et seront poursuivis pendant 3 mois supplémentaires après la fin des travaux.

Le suivi quotidien des paramètres définis dans l'article 3 de l'arrêté préfectoral du 7 avril 2006 et effectué sur EPP Rhône est arrêté et remplacé par un suivi hebdomadaire du Fluor Total et des Tensioactifs anioniques en entrée et sortie des unités de traitement, complété par un suivi

mensuel de la teneur en PFOS en entrée et sortie des unités de traitement.

Ce dispositif pourra faire l'objet d'amendements lorsque les travaux de nettoyage de la zone source seront terminés et qu'un délai d'observation de 3 mois suite à la fin des travaux de nettoyage de la zone sera passé.

ARTICLE 6. Evaluation des risques sanitaires :

Sous réserve du bon déroulement des travaux de nettoyage de la zone source, prévus pour être achevés au 1^{er} mars 2007, l'exploitant établira avant le 1^{er} mai 2007 :

- un bilan des opérations de nettoyage de la zone source située sur EPP Ventoux,
- une évaluation des risques sanitaires résiduels présentés par les produits subsistants dans les eaux de la nappe,
- un bilan du suivi de la qualité de la nappe sur la base des prélèvements effectués au 1^{er} mars 2007.

Sur la base de ces données, l'exploitant proposera à l'inspection un arrêt des pompages et du traitement associé sur le site EPP Rhône.

ARTICLE 7 :

Les dispositions antérieures, contraires ou identiques à celles du présent arrêté et ayant le même objet sont abrogées.

ARTICLE 8 :

Le secrétaire général de la préfecture de Vaucluse, le maire de Le Pontet, Le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, inspecteur des installations classées, la directrice départementale des affaires sanitaires et sociales, le chef du service de la navigation du Rhône, le colonel commandant le groupement de gendarmerie de Vaucluse son chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à l'exploitant.

Avignon le : **13 MARS 2007**

Pour le Préfet,
le Secrétaire Général,


Hubert VERNET