

# Fiche de remarques - visite d'inspection du 30/09/2005

Carrière LAFARGE Granulats Platres

064.00543

MAZAN

84

L'exploitant reconnaît avoir pris connaissance des remarques constatées par l'inspecteur

Représentant de l'exploitant:



Représentants de l'inspection

François MASSON-FAUCHIER



Jean-Louis HULLIN

## ORDRE DU JOUR

### 1. Présentation générale de la carrière et de son activité 2004

#### 2. RGIE

- suivi des phases d'exploitation
- remise en état
- bornage
- panneaux d'identification de la carrière
- DSS et diffusion auprès du personnel
- gestion de la co-activité avec les entreprises extérieures
- dossier OEP
- électricité (habilitation et contrôle externe)
- empoussiérage (mesures et plan d'amélioration)
- tirs de mines, plans de tir et documents annexes
- explosifs (registre entrée et sortie, surveillance, dépôts, cpt.
- formation de maintien, agréments des personnels, consignation)
- véhicules de piste (habilitation, permis de conduire, maintenance des véhicules, sécurité incendie)
- liaison radio permanente avec le personnel isolé
- équipements de protection individuelle

### 3. Environnement

- trafic routier interne et accès de la carrière
- eaux superficielles et souterraines (mesures et maintenance)
- rejets dans le milieu naturel (analyses)
- vibrations, mesures

### 4. Code du travail

- formation sécurité du travail
- registre du personnel et accident de travail

Constats issus de la visite d'inspection  
(Date 30/09/2005 - lieu dit MAZAN)

Commentaires de l'exploitant attendus sous 3 semaines après la  
visite d'inspection  
(suites envisagées, actions décidées avec leurs délais d'application)

Entreprises extérieures : voir fiches écart (1) et (2)

DSS : La consigne afférente au concasseur, prenant en compte l'équipement réalisé doit être rédigé dans les meilleurs délais.

La consigne « convoyeur » est à mettre à jour en fonction des équipements en place en 2005.

Plan de circulation : Le plan doit être rendu lisible et un panneauage doit être mis en place y compris sur les pistes.

Travail isolé : Au moins 3 postes de travail (BRH, Foreuse et mécanicien) sont actuellement dans cette configuration. L'étude d'équipement en PTI est en cours. Délai d'équipement à préciser.

Habilitation électrique : La formation des agents a été faite. Il reste à préciser la localisation de postes de travail pour lesquels l'habilitation est donnée.

Appareils sous pression : Tous les appareils sous pression doivent être maintenus sur un support stable.

- La consigne a été rédigée, et remise et commentée au personnel.
- La consigne a été mise à jour, et suit par courrier
- Le plan de circulation sera repris pour le 30 novembre 05, et le panneauage en place pour le 31/12/05.
- Plusieurs fournisseurs sont actuellement consultés, nous comptons 2 mois de consultation et 2 mois de livraison et mise en service, soit un équipement opérationnel au 28/02/2006.
- Les cartes d'habilitation seront modifiées pour le 30 novembre 05.
- Tous les appareils sous pression ont été fixés sur un support stable.