

FICHE DE REMARQUES DE VISITE D'INSPECTION

Cette fiche n'a pas vocation à être publiée sur l'Internet de la DRIRE PACA
Réponse de l'exploitant attendue sous 3 semaines après la visite d'inspection

Entreprise : DURANCE GRANULATS 64-01317 Lieu : Carrière de PEYROLLES Date de l'inspection: 01/03/2006

L'EXPLOITANT RECONNAIT AVOIR PRIS CONNAISSANCE DES REMARQUES CONSTATEES PAR L'INSPECTEUR

SIGNATURE
DU REPRESENTANT
DE L'EXPLOITANT:

JF Chabaud

SIGNATURE
DE L'INSPECTEUR:

Al J

Remarques de l'inspecteur, issues de la visite d'inspection:

Réaménagement Plantain

Les travaux prévus par Terassol ont été réalisés.

Il faut prévoir de remblayer les pyramides de surveillance du captage AEP et la collectivité ne le conviendrait pas.

Chapelle

- le plan de situation des travaux doit être complété par les zones décapées, les puits, ...

- Rapport O.E.P.

* Il paraît nécessaire que la date de notification de chaque remarque soit indiquée.

Commentaires de l'exploitant (suites envisagées, actions curatives et correctives décidées avec leurs délais d'application)

Réponses le 08 Mars 2006

Voir courrier à la commune de Peyrolles (ci-joint) en date du 08/03/06.

Un plan complété vous sera adressé d'ici le 31 Mars 2006.

Le rapport Prévencom tel qu'il vous est adressé correspond à un modèle national qui ne prend pas en compte la date de chaque remarque tel que vous le souhaitez. Toutefois,

Remarques de l'inspecteur, issues de la visite d'inspection:

* L'exploitant doit mettre en place une procédure de suivi, de contrôle, et de réalisation suite aux remarques de l'OEP.

Contrôle électrique.

- mettre également une procédure de suivi des remarques.

Contrôle équipement matériel

- obtenir de l'explication sur la remarque relative sur les mesures organisationnelles sur la limitation de charge du matériel.

Visite du site

RAS sur Plantain.

Chapelle -

De coupe en cours et reconstitution de la digue d'accès aux pylônes EDF.

Commentaires de l'exploitant (suites envisagées, actions curatives et correctives décidées avec leurs délais d'application)

Courant 2006, nous disposerons d'une copie de ce rapport sur fichier EXCEL qui nous permettra de rajouter une colonne indiquant la date.

Ce fichier renseigné par tous les intervenants de l'entreprise (responsables de la réalisation des travaux suite aux remarques de l'OEP) permettra un meilleur suivi.

idem pour les rapports APAVE.

cf courrier à l'APAVE (ci joint) en date du 08/03/06.

* S'assurer que les clés
d'ouverture des armoires
électriques ne soient pas
en permanence ~~sous~~ en
libre accès sur le site.

Les serrures des armoires
contenant des appareillages
sous tension > 48 Volt seront
remplacées courant 2006.

DURANCE
GRANULATS

Route De La Durance
13360 PEYROLLES-EN-PROVENCE

☎ 04 42 67 09 30

☎ 04 42 67 09 31

JF Chabaud.