

# FICHE DE REMARQUES DE VISITE D'INSPECTION

Cette fiche n'a pas vocation à être publiée sur l'Internet de la DRIRE PACA  
Réponse de l'exploitant attendue sous 3 semaines après la visite d'inspection

Entreprise : CAIRANNE CONCASSAGE 064. 1389 MORMOIRON - 84 14/03/06

L'EXPLOITANT RECONNAIT AVOIR PRIS CONNAISSANCE DES REMARQUES CONSTATEES PAR L'INSPECTEUR

Signature du représentant de l'exploitant:



Signature de l'inspecteur: A. ARIOLI



Remarques issues de la visite d'inspection:

Commentaires de l'exploitant (suites envisagées, actions curatives et correctives décidées avec leurs délais d'application)

## CONSTATATIONS

(carrière faiblement exploitée : 3500t en 2005)

### ENVIRONNEMENT - AP du 2 mai 1996

Clôtures revoir l'implantation des clôtures, notamment sur le haut de la carrière

Panneau de signalisation à l'entrée de la carrière : le remplacer

Remise en état : poursuivre le talutage et les plantations

### R.G.I.E.

Directeur Technique : faire la déclaration à la DRIRE

Document de Santé et de Sécurité : à établir

ssiers de Prescriptions : à établir

Véhicules sur piste : renforcer les merlons de la piste d'accès au carreau intermédiaire

Poste Travailleur Isolé : équiper le conducteur de la pelle et de la chargeuse d'un système PTI

→ sont réalisées lors de la prochaine campagne (sept 06)  
panneau communal et se faire réception (≈ 15 mai)

→ fait par courrier

} faire lors du prochain passage de PREVENCOM le 27 juin

→ réalisation avant septembre 2006 lors de la prochaine campagne

→ en cas de recherche de système adéquat