



**PRÉFET
DE SEINE-ET-MARNE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

**Direction régionale et interdépartementale
de l'environnement, de l'aménagement
et des transports d'Île-de-France
Unité départementale de Seine-et-Marne**

Savigny-le-Temple, le 17 décembre 2025

Nos Réf. : E/25- 2914

N° AIOT : 0006501889

Affaire suivie par : Olivier LOUCHART

Tél. : 06 60 70 91 84

Courriel : olivier.louchart@developpement-durable.gouv.fr

RECOMMANDÉ AVEC AR 88000107571620D

Objet : Suite des visites d'inspection du 06/09/2024 et du 02/07/2025 et évaluation de la conformité à l'arrêté préfectoral de mise en demeure n°2024/DRIEAT/UD77/163 du 21 novembre 2024

Monsieur le Directeur,

Votre établissement MENDES implanté rue de la Grande Haie à Montereau-Fault-Yonne (77130) a fait l'objet d'une visite de l'inspection des installations classées le 2 juillet 2025. Cette inspection avait notamment pour objectif de contrôler le respect de l'arrêté préfectoral de mise en demeure n°2024/DRIEAT/UD77/163 du 21 novembre 2024 pris suite à l'inspection du 6 septembre 2024 menée de façon réactive suite au dégagement de dioxyde de soufre survenu sur site le 5 septembre 2024. À cette occasion, l'étanchéité des rétentions des cuves extérieures de bisulfite de potassium avait été remise en question.

L'inspection du 2 juillet 2025 a permis à mes services de constater la réalisation des travaux de réparation des rétentions extérieures des cuves de bisulfite de potassium. Néanmoins, l'étanchéité de ces rétentions n'ayant pas été démontrée, je vous ai accordé un délai supplémentaire, jusqu'au 31 août 2025, afin de réaliser un test d'étanchéité de ces rétentions.

Par courriel du 29 août 2025, vous avez transmis le compte rendu de l'essai hydraulique que vous avez réalisé afin de justifier l'étanchéité des rétentions extérieures des cuves de bisulfite de potassium. Ce document démontrait que la rétention extérieure n°2 n'était pas étanche.

Par courrier du 09 octobre 2025, je vous ai accordé un ultime délai de 2 mois afin d'étudier les causes et garantir l'étanchéité de la rétention extérieure n°2.

**Monsieur le Directeur
SODEREC / MENDES
1 allée de la Quincaillerie
26700 Pierrelatte**

Copie(s) : Préfecture/DCSE

14 rue de l'Aluminium 77547 SAVIGNY-LE-TEMPLE CEDEX

Accueil téléphonique : 01 64 10 53 53

www.drieat.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr

Par courriel du 07 novembre 2025, vous nous indiquez étudier la faisabilité de travaux plus conséquents. Afin de respecter la réglementation, vous nous précisez avoir :

- vidangé la cuve présente sur la rétention ;
- retiré les flexibles et la pompe alimentant la cuve.

Ces mesures temporaires étant prévues jusqu'à réalisation des travaux.

Le respect de ces conditions d'exploitation permet de considérer que l'arrêté de mise en demeure n° 2024/DRIAT/UD77/163 du 21 novembre 2024 a été suivi d'effet.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de ma considération distinguée.

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,
La Directrice empêchée,
La Cheffe de l'Unité Départementale de
Seine-et-Marne,



Agnès COURET