



**PRÉFET  
DES HAUTS-DE-SEINE**

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*

**Direction régionale et interdépartementale  
de l'environnement, de l'aménagement  
et des transports d'Île-de-France**

Unité départementale des Hauts-de-Seine  
Service risques et installations classées  
de Paris et des Hauts-de-Seine  
167-177 avenue Joliot Curie  
BP 102  
92 013 NANTERRE CEDEX

Nanterre, le 17/08/2023

## **Rapport de l'Inspection des installations classées**

Visite d'inspection du 02/06/2023

### **Contexte et constats**

Publié sur  **GÉORISQUES**

**CEVE (Ex SDCC)**

21 RUE FOURNIER

92 110 Clichy

Numéro dossier: 29055  
Code AIOT : 0006506266

### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 02/06/2023 dans l'établissement CEVE (Ex SDCC) implanté 21 RUE FOURNIER 92 110 Clichy. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site Géorisques ( <https://www.georisques.gouv.fr/> ).

Cette inspection s'inscrit dans l'action "coup de poing" nationale sécheresse

#### **Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- CEVE (Ex SDCC)
- 21 RUE FOURNIER 92 110 Clichy
- Code AIOT : 0006506266
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Non Seveso

- IED : Oui

Chaufferie assurant la production de vapeur pour alimenter de le réseau de chaleur de la ville de Vichy

**Les thèmes de visite retenus sont les suivants :**

- sécheresse

## 2) Constats

### 2-1) Introduction

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
  - le constat établi par l'inspection des installations classées ;
  - les observations éventuelles ;
  - le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
  - le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Monsieur le Préfet; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives. Dans certains cas, des prescriptions complémentaires peuvent aussi être proposées ;
- « susceptible de suites administratives » : lorsqu'il n'est pas possible en fin d'inspection de statuer sur la conformité, ou pour des faits n'engageant pas la sécurité et dont le retour à la conformité peut être rapide, l'exploitant doit transmettre à l'inspection des installations classées dans un délai court les justificatifs de conformité. Dans le cas contraire, il pourra être proposé à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives ;
- « sans suite administrative ».

## 2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes font l'objet d'une proposition de suites administratives :**

N°	Point de contrôle	Référence réglementaire	Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s)	Proposition de suites de l'Inspection des installations classées à l'issue de la <u>présente</u> inspection (1)	Proposition de délais
1	Sécheresse	Code de l'environnement du 02/06/2023, article R 211-21-1	/	Lettre de suite préfectorale	

(1) s'applique à compter de la date de la notification de l'acte ou de la date de la lettre de suite préfectorale

**Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :**

N°	Point de contrôle	Référence réglementaire	Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s)	Autre information
2	Relevés hebdomadaires de ses prélèvements et de la consommation d'eau	Autre du 02/06/2023	/	Sans objet
3	Mesures visant à la réduction des prélèvements et de la consommation d'eau	Autre du 02/06/2023	/	Sans objet
4	Mesures de limitation des rejets polluants et de renforcement de la surveillance des rejets	Autre du 02/06/2023	/	Sans objet

N°	Point de contrôle	Référence réglementaire	Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s)	Autre information
5	Transmission des relevés hebdomadaires des prélèvements et de la consommation d'eau à l'inspection sur l'ensemble des périodes d'alerte, alerte renforcée ou crise	Autre du 02/06/2023	/	Sans objet
6	Procédures générales en cas de passage du seuil de vigilance	Autre du 02/06/2023	/	Sans objet

### 2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

L'inspection a constaté une non-conformité pour non respect du volume de prélèvement d'eau autorisé par l'arrêté préfectoral de CEVE. L'inspection note cependant que cela est dû à une augmentation notable de la part de cette chaufferie dans la production de chaleur pour le réseau de Clichy, passant d'un appoint secours de la Compagnie Parisienne de Chauffage Urbain (CPCU) au principal point de production de vapeur pour le réseau de la ville . Ce changement a été porté à la connaissance du préfet en 2019, doublé d'une demande de modification des valeurs maximales de prélèvements.

L'inspection n'a pas constaté d'autre non-conformité.

## 2-4) Fiches de constats

### N° 1 : Sécheresse

<b>Référence réglementaire :</b> Code de l'environnement du 02/06/2023, article R 211-21-1
<b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Mise en œuvre d'une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau
<b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet
<b>Prescription contrôlée :</b> I.-Pour la mise en œuvre d'une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau conformément aux objectifs fixés par l'article L. 211-1, les volumes d'eau dont le prélèvement est autorisé permettent, dans le respect des exigences de santé, de salubrité publique, de sécurité civile et d'alimentation en eau potable de la population, de satisfaire ou de concilier les différents usages anthropiques et le bon fonctionnement des milieux aquatiques dépendant de cette ressource.
<b>Constats :</b> Conformément aux dispositions de l'article R 211-21-1 du Code de l'environnement, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour limiter les consommations d'eau, notamment grâce à une chasse aux fuites qui a été entreprise chez CEVE. Il y a également un passage au réseau basse pression (BP) en cours (tous les nouveaux raccordements se font en basse pression et il y a un basculement de certains abonnés étant initialement en haute pression vers la basse pression), pour des raisons de sécurité, de temps d'exploitation et également de réduction des fuites.  Cependant, l'inspection des installations classées a constaté que les valeurs de prélèvements annuels d'eau de ces dernières années (131 804 m <sup>3</sup> en 2020, 109 542 m <sup>3</sup> en 2021, 64 109 m <sup>3</sup> en 2022) dépassent excessivement la valeur définie dans l'arrêté préfectoral (AP) du 8 avril 2015 de CEVE, qui est de 950 m <sup>3</sup> /an. CEVE a expliqué que ces écarts aberrants sont dus à un changement d'activité de la chaufferie. Initialement mise en service comme un appoint secours d'une fourniture de vapeur au réseau de chaleur de la ville de Clichy par la Compagnie Parisienne de Chauffage Urbain (CPCU), l'installation est devenue depuis quelques années le principal point de production de la vapeur servant à alimenter le réseau de Clichy et, par conséquent, nécessite de prélever davantage d'eau pour assurer sa fonction. Ce changement de destination de la centrale a été porté à connaissance du préfet le 27 mai 2019, accompagné d'une demande de modification des valeurs du débit journalier maximal et de prélèvement maximal annuel définies dans son AP. Après plusieurs échanges avec le préfet suite à une demande de compléments sur le porter à connaissance initial, l'exploitant a envoyé le 1er octobre 2021 une proposition de valeurs maximales journalières et annuelles mises à jour.  L'inspection a bien pris note de l'envoi d'un porter à connaissance au préfet au sujet des valeurs limites de prélèvements d'eau et procédera à la fin de son instruction dans les meilleurs délais pour aboutir à un arrêté préfectoral complémentaire. La conformité des rejets sera alors réexaminée.
<b>Type de suites proposées :</b> Avec suites
<b>Proposition de suites :</b> Lettre de suite préfectorale

**N° 2 : Sécheresse**

<b>Référence réglementaire :</b> Autre du 02/06/2023
<b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Mesures générales en cas de sécheresse
<b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet
<b>Prescription contrôlée :</b> Relevés hebdomadaires de ses prélèvements et de la consommation d'eau,
<b>Constats :</b> En cas de sécheresse, l'exploitant ne réalise pas des relevés hebdomadaires des prélèvements et de la consommation d'eau.
<b>Type de suites proposées :</b> Sans suite
<b>Proposition de suites :</b> Sans objet

**N° 3 : Sécheresse**

<b>Référence réglementaire :</b> Autre du 02/06/2023
<b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Mesures générales en cas de sécheresse
<b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet
<b>Prescription contrôlée :</b> Mesures visant à la réduction des prélèvements et de la consommation d'eau
<b>Constats :</b> En cas de sécheresse, l'exploitant ne met pas en œuvre de mesures de réduction des prélèvements et de la consommation d'eau.
<b>Type de suites proposées :</b> Sans suite
<b>Proposition de suites :</b> Sans objet

**N° 4 : Sécheresse**

<b>Référence réglementaire :</b> Autre du 02/06/2023
<b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Mesures générales en cas de sécheresse
<b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet
<b>Prescription contrôlée :</b> Mesures de limitation des rejets polluants et de renforcement de la surveillance des rejets
<b>Constats :</b> En cas de sécheresse, l'exploitant ne met pas en œuvre de mesures de limitation des rejets polluants et de renforcement de la surveillance des rejets.
<b>Type de suites proposées :</b> Sans suite
<b>Proposition de suites :</b> Sans objet

N° 5 : Sécheresse

<b>Référence réglementaire :</b> Autre du 02/06/2023
<b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Mesures générales en cas de sécheresse
<b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet
<b>Prescription contrôlée :</b> Transmission des relevés hebdomadaires des prélèvements et de la consommation d'eau à l'inspection sur l'ensemble des périodes d'alerte, alerte renforcée ou crise.
<b>Constats :</b> L'exploitant ne transmet pas les relevés hebdomadaires de ses prélèvements et de sa consommation d'eau à l'inspection toutes les semaines, sur l'ensemble des périodes d'alerte, alerte renforcée ou crise.
<b>Type de suites proposées :</b> Sans suite
<b>Proposition de suites :</b> Sans objet

N° 6 : Sécheresse

<b>Référence réglementaire :</b> Autre du 02/06/2023
<b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Procédures générales en cas de passage du seuil de vigilance
<b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet
<b>Prescription contrôlée :</b> Mise en œuvre de mesures particulières lors du passage du seuil d'alerte, alerte renforcée et/ou crise
<b>Constats :</b> En cas de sécheresse, l'exploitant ne met pas en œuvre de mesures particulières lors du passage du seuil d'alerte, alerte renforcée et/ou crise.
<b>Type de suites proposées :</b> Sans suite
<b>Proposition de suites :</b> Sans objet