



**PRÉFET
DE SEINE-ET-MARNE**

Liberté
Égalité
Fraternité

**Direction régionale et
interdépartementale de
l'environnement, De l'aménagement et
des transports d'Île-de-France**

Unité départementale de Seine-et-Marne
14 rue de l'Aluminium
77547 SAVIGNY-LE-TEMPLE

SAVIGNY-LE-TEMPLE, le 17/04/2023

Rapport de l'Inspection des installations classées

Visite d'inspection du 13/04/2023

Contexte et constats

Publié sur



A2C+GRANULATS VICAT+GSM site A

bp 12

Route de Donnemarie Dontilly
77480 Saint-Sauveur-lès-Bray

Références : 230920

Code AIOT : 0006514331

1) Contexte

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 13/04/2023 dans l'établissement A2C+GRANULATS VICAT+GSM site A implanté Route d18 77134 Les-Ormes-sur-Voulzie. L'inspection a été annoncée le 15/03/2023. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site Géorisques (<https://www.georisques.gouv.fr/>).

Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :

- A2C+GRANULATS VICAT+GSM site A
- Route d18 77134 Les-Ormes-sur-Voulzie
- Code AIOT : 0006514331
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Non

Sur les communes de Mouy-sur-Seine et Les-Ormes-sur-Voulzie (77), les entreprises A2C Granulat, GSM et VICAT sont autorisées à exploiter une carrière alluvionnaire dite site A par l'Arrêté Préfectoral du 19 octobre 2010 sur une surface de 177 ha 95 a 62 ca ; pour une production moyenne de 380 000 t/an (et maximale de 800 000 t/an) pour une durée de 30 ans.

Les thèmes de visite retenus sont les suivants :

- Suivi annuel
- Remblayage
- Suivis faune, flore, habitats

2) Constats

2-1) Introduction

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
 - le constat établi par l'inspection des installations classées ;
 - les observations éventuelles ;
 - le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
 - le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Monsieur le Préfet; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives. Dans certains cas, des prescriptions complémentaires peuvent aussi être proposées ;
- « susceptible de suites administratives » : lorsqu'il n'est pas possible en fin d'inspection de statuer sur la conformité, ou pour des faits n'engageant pas la sécurité et dont le retour à la conformité peut être rapide, l'exploitant doit transmettre à l'inspection des installations classées dans un délai court les justificatifs de conformité. Dans le cas contraire, il pourra être proposé à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives ;
- « sans suite administrative ».

2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :

N°	Point de contrôle	Référence réglementaire	Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s)	Autre information
1	Suivi floristique, phytoécologique et faunistique	Arrêté Préfectoral du 19/10/2010, article II - 3 - 2	/	Sans objet

N°	Point de contrôle	Référence réglementaire	Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s)	Autre information
2	Plans	Arrêté Préfectoral du 19/10/2010, article III - 21	/	Sans objet
3	Montants de référence des garanties financières	Arrêté Préfectoral du 19/10/2010, article V-1	/	Sans objet
4	Mesures compensatoires et/ou d'accompagnement	Arrêté Préfectoral du 19/10/2010, article III-18	/	Sans objet
5	Technique de décapage et rabattement partiel de la nappe	Arrêté Préfectoral du 19/10/2010, article III - 7	/	Sans objet

2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

L'exploitation est correctement tenue et les prescriptions contrôlées sont bien respectées.

2-4) Fiches de constats

N° 1 : Suivi floristique, phytoécologique et faunistique

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 19/10/2010, article II - 3 - 2
Thème(s) : Risques accidentels, Suivis
Point de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet
Prescription contrôlée : [...] Pour la flore et la végétation, il s'agit de réaliser : Tous les deux ans, des relevés floristiques semi-quantitatifs au sein de parcelles expérimentales représentatives des différents types de milieux remarquables présents aux abords du projet et des milieux restaurés dans le cadre des mesures compensatoires. Tous les 6 ans un état des lieux détaillé des sites d'intérêt écologique majeur, comprenant l'élaboration d'une carte des formations végétales et la réalisation d'un inventaire floristique exhaustif. Pour la faune, il s'agit de réaliser tous les deux ans : - un inventaire exhaustif des groupes faunistiques indicateurs de la qualité des milieux ((oiseaux (dont Pie-Grièche écorcheur, busard des roseaux et Bondrée apivore), Odonates, Orthoptères ou les lépidoptères Rhopalocères et les chiroptères) - une analyse qualitative et quantitative des populations d'espèces remarquables.
Constats : Le dernier suivi exhaustif de l'état des lieux détaillé des sites d'intérêt écologique majeur a été effectué par le bureau d'études en environnement ECOSPHERE en 2018. Le suivi faune, flore, habitats a également été effectué par le bureau d'études ECOSPHERE. Le dernier date de 2022. L'exploitant a indiqué avoir transmis les différents suivis au service concerné.
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet

N° 2 : Plans

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 19/10/2010, article III - 21
Thème(s) : Risques accidentels, Plans
Point de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet
Prescription contrôlée : Il est établi un plan orienté de la carrière sur fond cadastral. Sur ce plan sont reportés : <ul style="list-style-type: none"> - l'échelle, - les limites du périmètre sur lequel porte le droit d'exploiter ainsi que de ses abords, dans un rayon de 50 mètres, - les bandes de 10 mètres, les zones supplémentaires de recul, - les zones en cours d'exploitation, - les cotes fonds de fouilles y compris des zones en eaux, - les zones déjà exploitées non remises en état, - les zones remises en état, - les courbes de niveau ou cotes d'altitude des points significatifs, (cote NGF), - les convoyeurs et infrastructures, - les pistes et voies de circulation y compris hors périmètre, - le tracé des lignes électriques, - les piézomètres, les fossés de recharge, - la position des éléments visés à l'article III-20 et leurs éventuelles servitudes, - les bornes mentionnées à l'article HI-2, - les valeurs des éléments S1, S2 et L définis à l'article V-1 Ce plan, remis à jour au moins une fois par an, au 31 décembre de l'année N, est certifié conforme par l'exploitant et est accompagné de toutes indications qualitatives et quantitatives permettant d'assurer le suivi des travaux d'exploitation et de remise en état (dont notamment la surface autorisée restant à exploiter, les réserves autorisées restant à exploiter, la surface totale déjà remise en état, la surface remise en état dans l'année précédente,...). Il est joint un relevé établi par un géomètre mentionnant le volume des stocks de stériles de découverte et terre végétale présents sur le site.
Constats : L'exploitant a transmis à l'inspection son bilan annuel 2023. Celui-ci est accompagné d'un plan, certifié conforme par l'exploitant.
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet

N° 3 : Montants de référence des garanties financières

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 19/10/2010, article V-1
Thème(s) : Risques accidentels, Garanties financières
Point de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet
Prescription contrôlée : La durée de l'autorisation est de 30 ans divisée en six périodes quinquennales. A chaque période correspond un montant de garanties financières permettant la remise en état maximale au sein de celle-ci. La formule de calcul utilisée est celle relative aux carrières de matériaux meubles en nappe alluviale ou superficielle. Les montants de référence des garanties financières, exprimé en euro TTC ci-dessous, sont calculés avec l'indice TP 01 de février 2009 = 615,3. [...]
Période 19/10/2020 - 18/10/2025 : $S1 \text{ (ha)} = 5.5 / S2 \text{ (ha)} = 10.5 / L \text{ (m)} = 1470 / \text{Montant de référence (euros) TTC} = 507\ 661 \text{ [...]}$
Constats : Les garanties financières sont respectées. Les paramètres S1, S2 et L sont conformes à l'arrêté.
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet

N° 4 : Mesures compensatoires et/ou d'accompagnement

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 19/10/2010, article III-18
Thème(s) : Risques accidentels, Mesures compensatoires
Point de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet
Prescription contrôlée : [...] Des gîtes artificiels pour chiroptères sont mis en place dans les passages souterrains des bandes transporteuses en concertation avec les associations naturalistes locales.
Constats : La mise en place des gîtes artificiels a été effectuée en 2012. Le bureau d'étude ECOSPHERE fait la prospection des chiroptères lors des suivis qui sont effectués tous les deux ans. Le dernier suivi a été effectué en 2022.
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet

N° 5 : Technique de décapage et rabattement partiel de la nappe

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 19/10/2010, article III - 7
Thème(s) : Risques accidentels, Rabattement
Point de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet
Prescription contrôlée : Le décapage des terrains est limité au besoin des travaux d'exploitation.[...] Le rabattement partiel de la nappe pour des travaux de découverte n'est mis en oeuvre que s'il est nécessaire uniquement pour le décapage et en période d'étiage. Il concerne exclusivement les phases 7a, 8a, 8b, 9a et 9h. L'exploitant prévient l'inspection des installations classées avant de commencer à rabattre la nappe et indique la durée prévisionnelle du rabattement.
Constats : L'exploitation est actuellement en phase 4. Aucun rabattement de nappe n'a été effectué jusqu'à présent. Celui-ci est interdit dans la phase 4.
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet

