

Unité inter-départementale Aude-Pyrénées-Orientales
320 chemin de Maquens
ZI la Bouriette – CS 70069
CEDEX 09
11807 CARCASSONNE

CARCASSONNE, le 8/11/2023

Rapport de l'Inspection des installations classées

Visite d'inspection du 17/10/2023

Contexte et constats

Publié sur **GÉORISQUES**

Entreprise POSOCCO

le Chapitre - Plaine de Villalbe Basse
11000 Carcassonne

Référence : UID11/66-C3-2023-437
Code AIOT : 0006600043

1) Contexte

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 17/10/2023 de la carrière de la société POSOCCO implanté Le Chapitre - 11000 Carcassonne. L'inspection a été annoncée le 03/10/2023. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site internet Géorisques (<https://www.georisques.gouv.fr/>).

Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :

- Entreprise POSOCCO
- Le Chapitre 11000 Carcassonne
- Code AIOT : 0006600043
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Non

La société POSOCCO était autorisée à exploiter une carrière de sables et de graviers à ciel ouvert sur le territoire de la commune de Carcassonne jusqu'en 2019.

Seul le remblayage de la carrière avec des matériaux inertes extérieurs aux fins de remise en état du site est désormais autorisé.

Les thèmes de visite retenus sont les suivants :

- prescriptions techniques à respecter en période de sécheresse

2) Constats

2-1) Introduction

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
 - ◆ le constat établi par l'inspection des installations classées ;
 - ◆ les observations éventuelles ;
 - ◆ le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
 - ◆ le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Monsieur le Préfet ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement, des suites administratives. Dans certains cas, des prescriptions complémentaires peuvent aussi être proposées ;
- « susceptible de suites administratives » : lorsqu'il n'est pas possible en fin d'inspection de statuer sur la conformité, ou pour des faits n'engageant pas la sécurité et dont le retour à la conformité peut être rapide, l'exploitant doit transmettre à l'inspection des installations classées dans un délai court les justificatifs de conformité. Dans le cas contraire, il sera proposé à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement, des suites administratives ;
- « sans suite administrative ».

2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

Les fiches de constats suivantes sont susceptibles de faire l'objet de propositions de suites administratives :

N°	Point de contrôle	Référence réglementaire	Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s)	Autre information
3	Mesures de restrictions	Arrêté Préfectoral du 06/06/2023, article 3	/	Sans objet
4	Mesures de restrictions	Arrêté Préfectoral du 06/06/2023, article 3	/	Sans objet
5	Mesures de restrictions	Arrêté Préfectoral du 06/06/2023, article 3	/	Sans objet
8	Mesures de restrictions	Arrêté Préfectoral du 06/06/2023, article 3	/	Sans objet
10	Mesures de restrictions	Arrêté Préfectoral du 06/06/2023, article 3	/	Sans objet
11	Mesures de restrictions	Arrêté Préfectoral du 06/06/2023, article 3	/	Sans objet
14	Mesures de restrictions	Arrêté Préfectoral du 06/06/2023, article 3	/	Sans objet
16	Prélèvements et consommation d'eau	Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 23	/	Sans objet

Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :

N°	Point de contrôle	Référence réglementaire	Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s)	Autre information
1	Prélèvements d'eau	Arrêté Préfectoral du 06/06/2023, article 2	/	Sans objet
2	Mesures de restrictions	Arrêté Préfectoral du 06/06/2023, article 3	/	Sans objet
6	Mesures de restrictions	Arrêté Préfectoral du 06/06/2023, article 3	/	Sans objet
7	Mesures de restrictions	Arrêté Préfectoral du 06/06/2023, article 3	/	Sans objet
9	Mesures de restrictions	Arrêté Préfectoral du 06/06/2023, article 3	/	Sans objet

N°	Point de contrôle	Référence réglementaire	Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s)	Autre information
12	Mesures de restrictions	Arrêté Préfectoral du 06/06/2023, article 3	/	Sans objet
13	Mesures de restrictions	Arrêté Préfectoral du 06/06/2023, article 3	/	Sans objet

2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

L'exploitant a diminué son prélèvement dans l'aude en situation de crise, conformément à la réglementation.

Certains points sont à améliorer pour la prise en compte des restrictions en période de sécheresse, notamment le recyclage des eaux de process en étanchéifiant les bassins de décantation et en collectant les eaux d'égouttage des matériaux et les eaux sous la plateforme de traitement des matériaux.

2-4) Fiches de constats

N° 1 : Prélèvements d'eau

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 06/06/2023, article 2
Thème(s) : Autre, Débit de prélèvement maximal
Prescription contrôlée : [...]Crise (- 25%) 5,25 m³/h 105 m³/jour[...]
Constats : Lors de l'inspection, l'installation était en niveau « crise ». Il a été constaté au niveau du compteur de prélèvement dans la nappe d'accompagnement du fleuve un débit de 43 m³/h, sous le seuil de 60 m³/h (niveau crise). Le débit est modifié à l'aide d'une vanne.
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet

N° 2 : Mesures de restrictions

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 06/06/2023, article 3
Thème(s) : Autre, Vigilance
Prescription contrôlée : [...] Information/sensibilisation du personnel sur le dépassement du seuil de vigilance dès l'annonce du niveau de gestion sécheresse [...]
Constats : L'exploitant a indiqué qu'il informait à l'oral les 3 employés présents sur le site du changement du niveau de restriction sécheresse.
Type de suites proposées : Sans suite

Proposition de suites : Sans objet

N° 3 : Mesures de restrictions

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 06/06/2023, article 3
Thème(s) : Autre, Vigilance
Prescription contrôlée : [...] information/sensibilisation par voie d'affichage au niveau des points de lavage des engins [...]
Constats : L'exploitant n'a pas mis en place d'affichage spécifique au niveau du point de lavage des engins, mais il a indiqué que les employés avaient été avertis et sensibilisés aux restrictions. Il est demandé à l'exploitant de mettre en place un affichage au niveau du point de lavage des engins.
Type de suites proposées : Susceptible de suites
Proposition de suites : Sans objet

N° 4 : Mesures de restrictions

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 06/06/2023, article 3
Thème(s) : Autre, Vigilance
Prescription contrôlée : [...]Sensibilisation du personnel aux règles de bon usage d'économie d'eau selon une procédure écrite et affichée sur site[...]
Constats : L'exploitant n'a pas mis en place de procédure écrite concernant les règles de bon usage d'économie d'eau. Il est demandé à l'exploitant de rédiger et d'afficher une procédure.
Type de suites proposées : Susceptible de suites
Proposition de suites : Sans objet

N° 5 : Mesures de restrictions

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 06/06/2023, article 3
Thème(s) : Autre, Vigilance
Prescription contrôlée : [...]Relevé journalier des dispositifs de mesure totalisateur des installations de prélèvement d'eau et consignation sur un registre[...]
Constats : Il existe un compteur au niveau du point de prélèvement dans le milieu naturel et

un compteur sur la conduite alimentant l'installation de traitement des matériaux. L'exploitant n'a pas procédé à un relevé journalier des compteurs. Seul un relevé hebdomadaire a été transmis à l'inspection des installations classées. Il est demandé de fournir une synthèse des relevés journaliers en complément du relevé hebdomadaire.
Type de suites proposées : Susceptible de suites
Proposition de suites : Sans objet

N° 6 : Mesures de restrictions

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 06/06/2023, article 3
Thème(s) : Autre, Alerte
Prescription contrôlée : [...]réduction du nombre de passage de l'arroseuse mobile. [...]
Constats : D'après l'exploitant, il dispose d'une arroseuse constituée d'une cuve agricole de 3 m ³ équipée d'un système d'arrosage. Il a indiqué avoir arrosé uniquement la piste à l'entrée de la carrière et au niveau du pont bascule et seulement 1 fois durant le mois d'octobre. D'après l'exploitant, il arrosait habituellement les pistes 1 fois par jour.
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet

N° 7 : Mesures de restrictions

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 06/06/2023, article 3
Thème(s) : Autre, Alerte
Prescription contrôlée : [...] Arrosage des pelouses et espaces verts, interdit de 8 h à 20 h [...]
Constats : D'après l'exploitant, il n'y a pas d'arrosage des pelouses et espaces verts.
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet

N° 8 : Mesures de restrictions

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 06/06/2023, article 3
Thème(s) : Autre, Alerte
Prescription contrôlée : [...] Opérations de nettoyage (véhicules, voiries...) limitées aux nettoyages permettant de garantir la sécurité et la salubrité publique [...]
Constats : D'après l'exploitant, les godets des engins sont régulièrement lavés à cause des changements de matériaux colorés. Les engins sont lavés avec un tuyau d'eau 1 fois par semaine, surtout au niveau du radiateur.

Les nettoyages ne sont pas limités à la sécurité et la salubrité publique.
Type de suites proposées : Susceptible de suites
Proposition de suites : Sans objet

N° 9 : Mesures de restrictions

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 06/06/2023, article 3
Thème(s) : Autre, Alerte
Prescription contrôlée : [...] Test des poteaux incendie et purge des réseaux d'eau interdit [...]
Constats : D'après l'exploitant, il n'y a pas de poteaux incendie sur le site.
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet

N° 10 : Mesures de restrictions

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 06/06/2023, article 3
Thème(s) : Autre, Alerte
Prescription contrôlée : [...] Renforcement du programme de vérification du bon fonctionnement des installations et équipements destinés à retenir ou à traiter les effluents [...]
Constats : L'exploitant a indiqué qu'il recyclait environ 60 % de l'eau consommée. Une partie de l'eau utilisée dans l'installation de traitement ruisselle sous l'installation et est évacuée dans le milieu naturel, de même que l'eau qui s'égoutte des stocks de matériaux lavés. Les bassins de décantation ne sont pas étanches et l'eau s'infiltre dans le sous-sol. Il est demandé à l'exploitant de collecter les eaux issues des tas de matériaux lavés et de l'installation de traitement des matériaux. Il devra aussi s'assurer de l'étanchéité des bassins de décantation des eaux de lavage.
Type de suites proposées : Susceptible de suites
Proposition de suites : Sans objet

N° 11 : Mesures de restrictions

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 06/06/2023, article 3
Thème(s) : Autre, Alerte
Prescription contrôlée : [...] Définition des modifications à apporter à son programme de production afin de privilégier les opérations les moins consommatrices d'eau et celles générant le moins d'effluents aqueux polluants, sauf en cas d'impossibilité dûment motivée pour des raisons techniques ou de sécurité [...]
Constats :

<p>L'exploitant a indiqué que les opérations de maintenance nécessitant l'arrêt de la production avaient déjà été réalisées avant la mise en place des mesures de restriction.</p> <p>L'exploitant a précisé qu'il commercialise plusieurs matériaux décoratifs et que cela nécessite un lavage à grandes eaux de l'installation pour enlever les matériaux colorés présents à l'intérieur. Il a indiqué qu'il ne pouvait pas réduire les changements de production de matériaux sous peine de ne pas avoir assez de stock.</p> <p>Il est demandé à l'exploitant définir les modifications à apporter à son programme de production afin de nettoyer moins fréquemment l'installation. Ce document, accompagné d'une quantification des besoins en eau pour laver l'installation, devra être transmis à l'inspection des installations classées.</p>
Type de suites proposées : Susceptible de suites
Proposition de suites : Sans objet

N° 12 : Mesures de restrictions

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 06/06/2023, article 3
Thème(s) : Autre, Alerte renforcée
Prescription contrôlée : [...] Réduire la production de matériaux lavés aux ventes (pas de stockage) : diminution du nombre d'heures de fonctionnement de l'installation de lavage si possible [...]
Constats : L'exploitant a indiqué que du fait de la diversité des produits fabriqués sur l'installation et de la longue rotation entre la fabrication des différents produits, il n'était pas possible de diminuer le stockage. L'exploitant maintient un stock des matériaux lavés supérieur aux ventes.
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet

N° 13 : Mesures de restrictions

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 06/06/2023, article 3
Thème(s) : Autre, Alerte renforcée
Prescription contrôlée : [...]Transmission hebdomadaire à l'inspection des installations classées des données [...]
Constats : L'exploitant transmet hebdomadairement les déclarations réalisées sur le site démarches-simplifiées. Il est demandé à l'exploitant d'inclure une comparaison commentée des volumes prélevés avec les volumes moyens prélevés des 3 dernières années.
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet

N° 14 : Mesures de restrictions

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 06/06/2023, article 3
Thème(s) : Autre, Crise

Prescription contrôlée : [...]évaluation des volumes de produits commercialisables sur la durée d'arrêt des prélèvements et optimisation de l'utilisation de l'eau en fonction des réserves disponibles[...]
Constats : L'exploitant a procédé à une évaluation des stocks fin septembre. Il est demandé à l'exploitant de transmettre à l'inspection des installations classées ces volumes et d'indiquer un prévisionnel de durée de ces stocks.
Type de suites proposées : Susceptible de suites
Proposition de suites : Sans objet

N° 16 : Prélèvements et consommation d'eau

Référence réglementaire : Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 23
Thème(s) : Autre, Recyclage des eaux industrielles
Prescription contrôlée : [...] L'utilisation et le recyclage des eaux pluviales non polluées sont privilégiés dans les procédés d'exploitation, de nettoyage des installations, d'arrosage des pistes, etc. pour limiter et réduire le plus possible la consommation d'eau. Les eaux industrielles sont intégralement réutilisées. « Les rejets des eaux industrielles à l'extérieur du site sont interdits ».
Constats : Lors de l'inspection, l'exploitant a indiqué qu'environ 40 % des eaux issues de l'installation de traitement des matériaux étaient perdues, une partie s'infiltrant dans le sol et l'autre partie s'écoulant dans le milieu extérieur. Il est demandé à l'exploitant de s'assurer de la réutilisation intégrale des eaux issues de l'installation de traitement des matériaux.
Type de suites proposées : Susceptible de suites