

Unité inter-départementale Aude-Pyrénées-Orientales
320 chemin de Maquens
ZI la Bouriette – CS 70069
CEDEX 09
11807 CARCASSONNE

CARCASSONNE, le 22/02/2023

Rapport de l'Inspection des installations classées

Visite d'inspection du 16/02/2023

Contexte et constats

Publié sur 

DISTILLERIE COOPERATIVE puichéric

GROUPE GRAP'SUD
120 chemin de la Regordane
30360 Cruviers-Lascours

Références : 2023-123
Code AIOT : 0006600291

1) Contexte

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 16/02/2023 dans l'établissement DISTILLERIE COOPERATIVE PUICHERIC implanté 11700 Puichéric. Cette partie «Contexte et constats» est publiée sur le site Géorisques (<https://www.georisques.gouv.fr/>).

Action diligentée dans un but d'observatoire et de collecte d'informations en vu de constituer, le cas échéant, des éléments d'appréciation et contradictoire au regard de l'action de surveillance effectuée par l'exploitant et de la vigilance en place dans le secteur pavillonnaire proche du site .

A noter un appel téléphonique du représentant du collectif "pour un air respirable" le 15/02/2023 faisant état de nuisances olfactives durant l'été 2022 et de l'attente d'une réponse des services profectoraux à la sollicitation d'informations.

Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :

- DISTILLERIE COOPERATIVE PUICHERIC
- 11700 Puichéric
- Code AIOT : 0006600291
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Non
-

Le Groupe Grap'Sud exploite sur la commune de Puichéric un complexe de bassins de stockage et d'évaporation d'effluents d'origines viticoles/vinicoles.

Les principaux effluents déversés dans ces bassins proviennent pour l'essentiel de la zone de stockage des marcs et des deux caves de vinification de Puichéric. Le site est également autorisé à accueillir des effluents d'origine viticoles/vinicoles de provenance extérieure.

Les thèmes de visite retenus sont les suivants :

- Situation des bassins d'évaporation d'effluents viticoles/vinicoles.

2) Constats

2-1) Introduction

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
 - le constat établi par l'inspection des installations classées ;
 - les observations éventuelles ;
 - le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
 - le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Monsieur le Préfet; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives. Dans certains cas, des prescriptions complémentaires peuvent aussi être proposées ;
- « susceptible de suites administratives » : lorsqu'il n'est pas possible en fin d'inspection de statuer sur la conformité, ou pour des faits n'engageant pas la sécurité et dont le retour à la conformité peut être rapide, l'exploitant doit transmettre à l'inspection des installations classées dans un délai court les justificatifs de conformité. Dans le cas contraire, il pourra être proposé à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives ;
- « sans suite administrative ».

2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :

N°	Point de contrôle	Référence réglementaire	Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s)	Autre information
1	Nuisances_Olfactives	Arrêté Préfectoral du 08/01/1997, article 4.3.1	/	Sans objet
2	Bassins	Arrêté Préfectoral du 09/08/1996, article 4.3.1	/	Sans objet
3	Propreté établissement	Arrêté Préfectoral du 08/08/1996, article 6.7	/	Sans objet

2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

Au jour de la visite d'inspection inopiné, aucune anomalie particulière n'a été relevée par l'inspection.

L'activité d'un choleux sur la zone de compostage n'a pas révélée de gênes particulières.

2-4) Fiches de constats

N° 1 : Nuisances_Olfactives

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 08/01/1997, article 4.3.1
Thème(s) : Risques chroniques, Nuisances_Olfactives
Point de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet
Prescription contrôlée : 4.3.1. Évaporation ... Si nécessaire, les effluents stockés dans ces bassins bénéficieront d'un traitement pour combattre les éventuelles mauvaises odeurs. La lame d'eaux résiduaires contenue dans les bassins ne devra pas dépasser 0,5 m de hauteur. Un dispositif installé à demeure, permettra de s'assurer facilement du respect de cette hauteur. Les bassins seront curés annuellement des boues de décantation dans la mesure où il n'est pas enlevée la partie argileuse constituant le fond des bassins. Ces bassins seront construits selon les préconisations édictées dans l'étude géotechnique les concernant.
Constats : L'inspection de l'environnement a effectué une visite d'inspection inopinée, le jeudi 16 février 2023 à 12h30, dans le voisinage des bassins de stockage d'effluents afin d'observer la situation sur la thématique "ODEURS". L'inspection s'est déplacée derrière les bassins ainsi que dans le voisinage proche du site jusqu'au rond point de la mairie. Il ressort de cette observation les éléments suivants : - aucune odeur singulière ou nauséabonde en provenance des bassins n'a été observée. Seules sont identifiables, aux abords du site, des odeurs qui caractérisent la présence d'effluents viticoles/vinicoles, - les règles de mesure de la hauteur des effluents dans tous les bassins sont bien présentes et bien lisibles, - la hauteur d'effluents réglementaire de 0,50 m est respectée. Action retenue : (15 jours) Cette intervention est pour l'inspection l'occasion de solliciter auprès de l'exploitant un bilan de l'année écoulée ainsi que le plan d'actions relatif au suivi des bassins. A ce stade, aucun suivi particulier n'est retenu par l'inspection.
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet

N° 2 : Bassins

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 09/08/1996, article 4.3.1
Thème(s) : Autre, Hauteur effluents
Point de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet
Prescription contrôlée : ... La lame d'eaux résiduaires contenue dans les bassins ne devra pas dépasser 0,5 m de hauteur. ...
Constats : Il ressort de l'observation de la périphérie du site que : - des règles de mesure de la hauteur d'effluents présents dans les bassins sont en place, - la hauteur maximale est respectée.
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet

N° 3 : Propreté établissement

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 08/08/1996, article 6.7
Thème(s) : Autre, Propreté établissement
Point de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet
Prescription contrôlée : Les sols et cuvettes de rétention seront exempts de matières combustibles telle que : chiffons, papiers, herbes, etc.
Constats : Il ressort de l'observation du site et de ses abords depuis l'extérieur que le site est propre et entretenu. L'objectif de la prescription est respecté.
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet