

Unité inter-départementale Aude-Pyrénées-Orientales  
Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement  
et du Logement d'Occitanie  
320 chemin de Maquens  
ZI la Bouriette - CS 70069  
11807 Carcassonne

Carcassonne, le 20/03/2025

## **Rapport de l'Inspection des installations classées**

Visite d'inspection du 24/02/2025

### **Contexte et constats**

Publié sur  **GÉORISQUES**

#### **DISTILLERIE COOPER AGRI DU VAL D'AUDE**

GROUPE GRAP'SUD  
120 chemin de la Regordane  
30360 Cruviers-Lascours

Références : UID11/66-C1-2025-100  
Code AIOT : 0006600291

#### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 24/02/2025 dans l'établissement DISTILLERIE COOPER AGRI DU VAL D'AUDE implanté Rue Doct Ferroul 11700 PUICHERIC. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site internet Géorisques ( <https://www.georisques.gouv.fr/> ).

#### **Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- DISTILLERIE COOPER AGRI DU VAL D'AUDE
- Rue Doct Ferroul 11700 PUICHERIC
- Code AIOT : 0006600291
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Non Seveso

- IED : Non

Le groupe Grap Sud exploite sur la commune de Puichéric un complexe comprenant un ensemble d'installations suivant :- une cuverie polyester et inox destinée au stockage de piquettes colorées,- des bassins de stockage et d'évaporation d'effluents d'origines viticoles/vinicoles ainsi qu'une zone de diffusion / stockage de marcs / criblage des marcs / compostage de marcs. Les principaux effluents déversés dans ces bassins proviennent de la zone de stockage des marcs et des deux caves de vinification présentes dans le voisinage proche du site (historiquement, ancienne distillerie). A noter que le site est autorisé à accueillir des effluents d'origine viticoles/vinicoles en provenance de l'extérieur.

## 2) Constats

### 2-1) Introduction

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'Inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
  - ◆ le constat établi par l'Inspection des installations classées ;
  - ◆ les observations éventuelles ;
  - ◆ le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
  - ◆ le cas échéant la proposition de suites de l'Inspection des installations classées à Monsieur le Préfet ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « Faits sans suite administrative » ;
- « Faits avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, des suites graduées et proportionnées avec :
  - ◆ soit la demande de justificatifs et/ou d'actions correctives à l'exploitant (afin de se conformer à la prescription) ;
  - ◆ soit conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement des suites (mise en demeure) ou des sanctions administratives ;
- « Faits concluant à une prescription inadaptée ou obsolète » : dans ce cas, une analyse approfondie sera menée a posteriori du contrôle puis éventuellement une modification de la rédaction de la prescription par voie d'arrêté préfectoral pourra être proposée.

## 2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :**

N°	Point de contrôle	Référence réglementaire	Autre information
1	Nuisances olfactives	Arrêté Préfectoral du 08/01/1997, article 4.3.1	Sans objet
2	Bassins	Arrêté Préfectoral du 08/01/1997, article 4.3.1	Sans objet
3	Propreté établissement	Arrêté Préfectoral du 08/01/1997, article 6.7	Sans objet
4	Propreté établissement	Arrêté Préfectoral du 08/01/1997, article 5.2.4 et 9	Sans objet
5	Accès	Arrêté Préfectoral du 08/01/1997, article 5..2.4	Sans objet

## 2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

Au regard des constats réalisés durant la visite d'inspection, il n'est pas proposé de suites administratives.

La situation relevée au jour de la visite n'appelle pas d'observation particulière nécessitant la mise en place d'un suivi d'actions spécifiques au regard de la thématique "ODEURS".

Cependant, il est demandé à l'exploitant d'apporter des renseignements sur la campagne de traitement des bassins.

## 2-4) Fiches de constats

### N° 1 : Nuisances olfactives

<b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 08/01/1997, article 4.3.1
<b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Maîtrise des odeurs
<b>Prescription contrôlée :</b>  Si nécessaire, les effluents stockés dans ces bassins bénéficieront d'un traitement pour combattre les éventuelles mauvaises odeurs. La lame d'eaux résiduaires contenue dans les bassins ne devra pas dépasser 0,5 m de hauteur. Un dispositif installé à demeure permettra de s'assurer facilement du respect de cette hauteur. Les bassins seront curés annuellement des boues de décantation, dans la mesure où il n'est pas enlevée la partie argileuse constituant le fond des bassins. Ces bassins seront construits selon les préconisations édictées dans l'étude géotechnique les concernant.
<b>Constats :</b>

L'inspection relève :

L'inspection de l'environnement a effectué une visite d'inspection inopinée, le lundi 24 février 2025 à 08h30, dans le voisinage des bassins de stockage d'effluents et aux abords du site des bassins et de la zone de stockage des marcs afin d'observer la situation sur la thématique "ODEURS" et la propreté du site.

Principales conditions climatiques relevées au cours de ce déplacement : température fraîche (11°C indiqué sur le thermomètre véhicule), absence de vent.

Il ressort de cette observation les éléments suivants :

- aucune odeur singulière ou nauséabonde en provenance des bassins ou de la zone de stockage des marcs n'a été observée. Néanmoins, il a été identifié :

- > aux abords directs du site des bassins (clôture), des odeurs de vinasse qui caractérisent la présence d'effluents viticoles/vinicoles ;

- > en limite de propriété de la zone stockage de marcs compostés, des odeurs caractéristiques de marcs composté : le jour de la visite, un camion benne est en cours de chargement à l'aide d'un tracteur-pelle,

- les règles de mesure de la hauteur des effluents dans les bassins visibles depuis le portail d'entrée sont bien présentes et bien lisibles,

- de l'écume est présente en surface des effluents stockés dans le premier bassin,

- une végétation "sans excès" est présente de façon globale sur tous les espaces verts,

- l'ensemble du site (bassins et zone de stockage des marcs) présente un aspect entretenu et propre.

Action retenue :

L'inspection demande à l'exploitant de produire la planification des actions de traitement des effluents présents dans les bassins pour l'année 2025 (7 jours).

**Type de suites proposées :** Sans suite

**N° 2 : Bassins**

**Référence réglementaire :** Arrêté Préfectoral du 08/01/1997, article 4.3.1

**Thème(s) :** Risques accidentels, Hauteur effluents

**Prescription contrôlée :**

La lame d'eaux résiduelles contenue dans les bassins ne devra pas dépasser 0,5 m de hauteur.

**Constats :**

L'inspection relève :

A l'occasion d'une inspection inopinée, le lundi 24 février 2025 à 08h30, l'inspection a constaté le respect de cette prescription pour les bassins visibles depuis le portail d'entrée au site des bassins.

**Type de suites proposées :** Sans suite

**N° 3 : Propreté établissement**

<b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 08/01/1997, article 6.7
<b>Thème(s) :</b> Autre, Entretien des espace
<b>Prescription contrôlée :</b>  Les sols et cuvettes de rétention seront exempts de matières combustibles telles que : chiffons, papiers, herbes, etc.
<b>Constats :</b>  <u>L'inspection relève :</u> Au jour de la visite, le site présente un aspect visuel propre.
<b>Type de suites proposées :</b> Sans suite

**N° 4 : Propreté établissement**

<b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 08/01/1997, article 5.2.4 et 9
<b>Thème(s) :</b> Autre, Nettoyage
<b>Prescription contrôlée :</b>  Poussières : L'établissement sera tenu dans un état de propreté satisfaisant et notamment les pistes de circulation, l'intérieur des ateliers et des conduits d'évacuation feront l'objet de nettoyages fréquents destinés à éviter l'envol de poussières.  Toutes dispositions seront prises pour éviter la prolifération des mouches, des rongeurs ou insectes.
<b>Constats :</b>  <u>L'inspection relève :</u>  Au jour de la visite, le site présente un aspect visuel propre et entretenu.
<b>Type de suites proposées :</b> Sans suite

**N° 5 : Accès**

<b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 08/01/1997, article 5..2.4
<b>Thème(s) :</b> Autre, Contrôle
<b>Prescription contrôlée :</b>  Le responsable de l'établissement prendra les dispositions nécessaires pour qu'en toutes circonstances et en particulier, lorsque l'établissement est placé sous la responsabilité d'un cadre délégué, l'administration ou les services d'intervention extérieurs puissent disposer d'une assistance technique de l'exploitant et avoir communication d'informations disponibles dans l'établissement et utiles à leur intervention.

**Constats :**

L'inspection relève :

Cette disposition est visuellement respectée :

- clôture et portail côté zone des bassins,
- clôture , portail et chaîne côté zone de stockage - compostage - diffusion.

**Type de suites proposées :** Sans suite