

Unité Départementale de l'Hérault
520 Allée Henri II de Montmorency
CS 69007
CEDEX 02
34064 MONTPELLIER

Montpellier, le 09/05/2023

Rapport de l'Inspection des installations classées

Visite d'inspection du 26/04/2023

Contexte et constats

Publié sur 

Communauté d'agglom Béziers Méditerranée

Quai Ouest - 39 bd de Verdun - CS30567
34536 Béziers

Références : UD34/H2/2023/090
Code AIOT : 0006601565

1) Contexte

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 26/04/2023 dans l'établissement Communauté d'agglom Béziers Méditerranée implanté ZAE de Mercorent Route de Bédarieux 34500 Béziers. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site Géorisques (<https://www.georisques.gouv.fr/>).

Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :

- Communauté d'agglom Béziers Méditerranée
- ZAE de Mercorent Route de Bédarieux 34500 Béziers
- Code AIOT : 0006601565
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Oui

Par arrêté préfectoral d'autorisation du 22 octobre 1969, M. le Maire de Béziers est autorisé à exploiter sur la commune de Béziers, une usine de traitement des ordures ménagères.

Le thème de visite retenu est le suivant :

- Portique de détection de la radioactivité

2) Constats

2-1) Introduction

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
 - le constat établi par l'inspection des installations classées ;
 - les observations éventuelles ;
 - le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
 - le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Monsieur le Préfet; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe deux types de suites :

- « avec suites administratives » :
 - ° les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives;
- ° lorsqu'il n'est pas possible en fin d'inspection de statuer sur la conformité, ou pour des faits n'engageant pas la sécurité et dont le retour à la conformité peut être rapide, l'exploitant doit transmettre à l'inspection des installations classées dans un délai court les justificatifs de conformité;
- ° dans certains cas, des prescriptions complémentaires peuvent aussi être proposées ;
- « sans suite administrative ».

2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :

N°	Point de contrôle	Référence réglementaire	Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s)	Autre information
1	Portique de détection de la radioactivité	AP Complémentaire du 22/12/2010, article 2.1.2.3	/	Sans objet

2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

Le "contrôle portique" des deux portiques de détection de la radioactivité présents sur le site est valable jusqu'au mois de juin 2023.

2-4) Fiches de constats

N° 1 : Portique de détection de la radioactivité

Référence réglementaire : AP Complémentaire du 22/12/2010, article 2.1.2.3
Thème(s) : Autre, MOYENS DE CONTROLE
Point de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet
Prescription contrôlée : Un portique de détection de radioactivité sera installé à l'entrée du site avant le 1er mai 2011.
Constats : L'inspection constate la présence de deux portiques de détection de la radioactivité sur le site. Les étiquetages @m2c collés sur chacune des bornes (droite et gauche) des portiques de détection de la radioactivité indiquent une limite de validité "contrôle portique" jusqu'au mois de juin 2023.
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet