



PREFECTURE
Direction des relations avec les collectivités locales
Bureau des enquêtes publiques
et des installations classées
AR

ARRÊTÉ
du - 9 JUIL. 2018

**portant mise en demeure à la société Holcim Béton Granulat Haut-Rhin
de respecter les dispositions de l'arrêté préfectoral n° 2006-142-9 du 22 mai 2006
réglementant sa carrière de sable et gravier sise à Sierentz au lieu-dit « Rittiecke »**

Le Préfet du Haut-Rhin
*Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite*

- VU** le livre I, titre 7 du code de l'environnement et notamment son article L.171-8,
- VU** l'arrêté préfectoral n° 2006-142-9 du 22 mai 2006 portant autorisation d'exploiter une carrière de sable et gravier, à Sierentz, au lieu-dit « Rittiecke » à la société Est Granulats,
- VU** l'arrêté préfectoral du 30 juin 2015 autorisant le changement d'exploitant au profit de la société Holcim Béton Granulat Haut-Rhin,
- VU** la visite d'inspection du site de la carrière du 14 juin 2018,
- VU** le rapport du 25 juin 2018 de la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, chargée de l'inspection des installations classées,

CONSIDÉRANT que l'article 30 de l'arrêté préfectoral du 22 mai 2006 susvisé impose la communication tous les 2 ans à l'inspection d'un état d'avancement de la réalisation des travaux de remise en état de la carrière et qu'aucun état n'a été transmis par l'exploitant depuis moins de 2 ans, ce qui constitue un non-respect de la prescription,

CONSIDÉRANT que l'article 15 de l'arrêté préfectoral du 22 mai 2006 susvisé impose que la pente de talus sous eau des secteurs de zone de hauts-fonds de la carrière doit être de 1/10 et qu'il a été constaté qu'au niveau de la berge Est, qui fait partie de la grande zone de hauts-fonds de 8000 m² qui doit être réalisée dans le secteur Nord-Est de la carrière, la pente de talus est plus raide que 1/10 et plus proche de 1/2,5, ce qui constitue un non-respect de la prescription,

CONSIDÉRANT les dispositions de l'article L.171-8 du code de l'environnement : « Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d'inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l'autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l'obligation d'y satisfaire dans un délai qu'elle détermine. »,

SUR proposition du secrétaire général de la préfecture du Haut-Rhin,

ARRÊTE

Article 1^{er} :

La société Holcim Béton Granulat Haut-Rhin, désignée « exploitant » dans le présent arrêté, dont le siège social est Lieu-dit Ritty – 68730 BLOTZHEIM, est mise en demeure de respecter, pour l'exploitation de sa carrière de sable et gravier de Sierentz au lieu-dit « Rittiecke », les prescriptions des articles 15 et 30 de l'arrêté préfectoral du 22 mai 2006 susvisé reprises dans le présent arrêté.

Article 2 : Au plus tard le 31 octobre 2018, s'agissant du bilan d'avancement de l'état de la remise en état, conformément aux prescriptions de l'article 30 « Dispositions de remise en état du site » de l'arrêté du 22 mai 2006 susvisé :

« (...) L'exploitant communique (...) à l'inspecteur des installations classées un rapport concernant l'avancement des travaux d'exploitation et de remise en état. ».

Article 3 : Au plus tard le 30 juin 2019, s'agissant de la pente sous-eau des talus et notamment celui de la berge Est de la carrière conformément aux prescriptions de l'article 15 « Extraction » de l'arrêté du 22 mai 2006 susvisé :

« (...) L'exploitation se fait, par couloir de dragage, à l'intérieur du périmètre maximal d'évolution de l'engin d'extraction, de façon à ce que les talus prévus pour la remise en état du site soient obtenus directement par excavation et non par remblayage.

Ces talus sont donc réalisés au fur et à mesure de l'exploitation selon une pente en garantissant la stabilité, à savoir une pente moyenne mesurée par rapport à l'horizontale de :

- 1/1,5 (environ 33°), pour les parties situées au-dessus de la cote des plus hautes eaux décennales connues de la nappe,
 - 1/10 (environ 6°), sur une distance horizontale sous eau d'au moins 20 mètres, mesurée depuis la cote moyenne estivale du niveau libre de l'eau, pour les zones de haut-fond, prévues au document d'impact,
 - 1/2,5 (environ 22°), pour les autres parties.
- (...). ».

Article 4 :


En cas de non-respect des prescriptions du présent arrêté, il pourra être fait application des sanctions et mesures administratives prévues à l'article L.171-8 du code de l'environnement.

Article 5 :

Le secrétaire général de la préfecture du Haut-Rhin, le sous-préfet de Mulhouse, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement (service de l'inspection des installations classées), sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de veiller à l'exécution du présent arrêté dont copie sera notifiée à la société Holcim Béton Granulat Haut-Rhin.

Fait à COLMAR, le **- 9 JUIL. 2018**

Le préfet
Pour le préfet et par délégation,
le sous-préfet de Mulhouse,
secrétaire général suppléant,



Jean-Noël CHAVANNE

Délais et voie de recours :

En vertu de l'article R.421.1 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Strasbourg ne peut être saisi que par voie de recours formé contre cette décision, et ce, dans les deux mois à partir de sa notification.