

Unité départementale d'Eure-et-Loir  
15 Place de la République  
28019 Chartres

Chartres, le 03/07/2024

## **Rapport de l'Inspection des installations classées**

Visite d'inspection du 05/06/2024

### **Contexte et constats**

Publié sur  **GÉORISQUES**

#### **SABLIÈRES DU THIEULIN SAS**

Chemin Saint Eloi  
91720 Maisse

Références : IC240384/RAPVI/YLM  
Code AIOT : 0010007905

### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 05/06/2024 dans l'établissement SABLIÈRES DU THIEULIN SAS implanté Les Sablons - Les Abbayes du Loir 28240 Le Thieulin. L'inspection a été annoncée le 22/03/2024. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site internet Géorisques ( <https://www.georisques.gouv.fr/> ).

#### **Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- SABLIÈRES DU THIEULIN SAS
- Les Sablons - Les Abbayes du Loir 28240 Le Thieulin
- Code AIOT : 0010007905
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Non

La société SAS Sablières du Thieulin exploite une carrière de sable située au lieu-dit Les Sablons - Les Abbayes du Loir sur la commune LE THIEULIN.

## 2) Constats

### 2-1) Introduction

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'Inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
  - ◆ le constat établi par l'Inspection des installations classées ;
  - ◆ les observations éventuelles ;
  - ◆ le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
  - ◆ le cas échéant la proposition de suites de l'Inspection des installations classées à Monsieur le Préfet ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « Faits sans suite administrative » ;
- « Faits avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, des suites graduées et proportionnées avec :
  - ◆ soit la demande de justificatifs et/ou d'actions correctives à l'exploitant (afin de se conformer à la prescription) ;
  - ◆ soit conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement des suites (mise en demeure) ou des sanctions administratives ;
- « Faits concluant à une prescription inadaptée ou obsolète » : dans ce cas, une analyse approfondie sera menée a posteriori du contrôle puis éventuellement une modification de la rédaction de la prescription par voie d'arrêté préfectoral pourra être proposée.

### 2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :**

N°	Point de contrôle	Référence réglementaire	Autre information
1	Quantités	Arrêté Préfectoral du 20/12/2017,	Sans objet

N°	Point de contrôle	Référence réglementaire	Autre information
	autorisées	article 1.2.3	
2	Emissions de poussières	Arrêté Préfectoral du 21/12/2017, article 9.2.1.2	Sans objet
3	Autosurveillance des piézomètres	Arrêté Préfectoral du 21/12/2017, article 9.2.4.5	Sans objet
4	Suivi faune flore	Arrêté Préfectoral du 21/12/2017, article 9.4.3.1	Sans objet

### 2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

Les constats relevés lors de cette inspection sont détaillés dans les tableaux ci-dessous.

### 2-4) Fiches de constats

#### N° 1 : Quantités autorisées

<b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 20/12/2017, article 1.2.3
<b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Matériaux extraits
<b>Prescription contrôlée :</b>  La production maximale annuelle est de 400 000 tonnes/an de produits commercialisables[...]
<b>Constats :</b>  La production pour l'année 2023 est de 340 000 tonnes.  <b>Constat : pas d'écart constaté.</b>
<b>Type de suites proposées :</b> Sans suite

#### N° 2 : Emissions de poussières

<b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 21/12/2017, article 9.2.1.2
<b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Emissions de poussières
<b>Prescription contrôlée :</b>  Un réseau de mesures des retombées de poussières dans l'environnement est mis en place suivant l'emplacement des stations de mesures défini à l'article Article 9.2.1.1. et présenté en annexe. En fonction de l'avancement de l'exploitation et de sa configuration, le suivi des retombées de poussières est effectué sur l'ensemble des stations de mesures de type (b) et (c), ou sur une partie d'entre elles seulement. Ce choix sera alors précisément expliqué et justifié dans le bilan annuel prévu à l'article Article 9.4.1. du présent arrêté. Le suivi des retombées atmosphériques totales est assuré par jauges de retombées de poussières. Le respect de la norme NF X 43-014 (2003) dans la réalisation de ce suivi est réputé garantir la

<p>représentativité des échantillons prélevés et assurer la justesse et la traçabilité des résultats.</p> <p>Les mesures des retombées atmosphériques totales portent sur la somme des fractions solubles et insolubles. Elles sont exprimées en mg/m<sup>3</sup>/jour.</p> <p>Les campagnes de mesure durent trente jours et sont réalisées tous les trois mois.</p> <p>L'objectif à atteindre est de 500 mg/m<sup>3</sup>/jour en moyenne annuelle glissante pour chacune des jauges installées en point de type (b) du plan de surveillance.</p> <p>Si, à l'issue de huit campagnes consécutives, les résultats sont inférieurs à la valeur objectif définie ci-dessus, la fréquence trimestrielle deviendra semestrielle.</p> <p>Par la suite, si un résultat excède la valeur objectif prévue ci-dessus, et sauf situation exceptionnelle qui sera explicitée dans le bilan annuel prévu à l'article Article 9.4.1. du présent arrêté, la fréquence redeviendra trimestrielle pendant huit campagnes consécutives, à l'issue desquelles elle pourra être revue dans les mêmes conditions.</p> <p>En cas de dépassement, et sauf situation exceptionnelle qui sera alors expliquée dans le bilan annuel prévu à l'article Article 9.4.1. du présent arrêté, l'exploitant informe l'inspection des installations classées et met en œuvre rapidement des mesures correctives</p>
<p><b>Constats :</b></p> <p>Le rapport du bureau d'études Kali'air du 14/05/2024 est consulté.</p> <p>Il ne fait état d'aucun dépassement des valeurs limites.</p> <p><b>Constat : pas d'écart constaté.</b></p>
<p><b>Type de suites proposées :</b> Sans suite</p>

**N° 3 : Autosurveillance des piézomètres**

<p><b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 21/12/2017, article 9.2.4.5</p>
<p><b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Autosurveillance des piézomètres</p>
<p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>En chaque point du réseau de surveillance, des échantillons sont prélevés tous les semestres (un prélèvement en période de hautes eaux et un en période de basses eaux).</p> <p>[...]</p>
<p><b>Constats :</b></p> <p>Les analyses ont été réalisées le 21/11/2023 et 28/6/2024.</p> <p>Les résultats consultés ne font état d'aucun dépassement des paramètres mentionnés à l'article 9.2.4.5.</p> <p><b>Constat : pas d'écart constaté.</b></p>
<p><b>Type de suites proposées :</b> Sans suite</p>

**N° 4 : Suivi faune flore**

<p><b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 21/12/2017, article 9.4.3.1</p>
<p><b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Suivi faune flore</p>

**Prescription contrôlée :**

Un suivi qualitatif et quantitatif de la faune et de la flore présentes sur le site est réalisé par une structure naturaliste dans l'année suivant la notification du présent arrêté, puis au moins tous les deux ans.

Ce suivi porte sur l'ensemble des terrains autorisés par le présent arrêté.

Le suivi prend en compte le suivi de la colonisation des mares de substitution, fréquentation des combles, le suivi et le nidification de l'avifaune ainsi que la fréquentation des pierriers.

Les constatations qui sont faites au cours de ce suivi et tout document relatif à ce suivi sont tenus à disposition de l'inspection des installations classées.

Les recommandations pour la protection des espèces potentielles présentes formulées par la structure naturaliste susvisée sont suivies par l'exploitant durant toute la durée de la présente autorisation.

**Constats :**

Le rapport 2023 d'Eure et Loir Nature est consulté.

Il fait état de la présence d'une nouvelle espèce protégée (Lézard vivipare).

Une étude est à faire afin de quantifier la population et les mesures à mettre en place.

**Constat : pas d'écart constaté.**

**Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :**

Transmettre l'étude à l'inspection des installations classées.

**Type de suites proposées : Sans suite**