

Elevages  
2 rue Kerivoal  
29334 Quimper

Quimper, le 28/08/2024

## Rapport de l'Inspection des installations classées

Visite d'inspection du 04/07/2024

### Contexte et constats

Publié sur  **GÉORISQUES**

**EARL BODONAP**

Bodonap  
29100 Pouldergat

Références : -  
Code AIOT : 0052903307

### 1) Contexte

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 04/07/2024 dans l'établissement EARL BODONAP implanté Bodonap 29100 Pouldergat. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site internet Géorisques ( <https://www.georisques.gouv.fr/> ).

Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :

- EARL BODONAP
- Bodonap 29100 Pouldergat
- Code AIOT : 0052903307
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Oui

exploitation porcine soumis au régime de l'autorisation

### 2) Constats

## 2-1) Introduction

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'Inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
  - ◆ le constat établi par l'Inspection des installations classées ;
  - ◆ les observations éventuelles ;
  - ◆ le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
  - ◆ le cas échéant la proposition de suites de l'Inspection des installations classées à Monsieur le Préfet ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « Faits sans suite administrative » ;
- « Faits avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, des suites graduées et proportionnées avec :
  - ◆ soit la demande de justificatifs et/ou d'actions correctives à l'exploitant (afin de se conformer à la prescription) ;
  - ◆ soit conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement des suites (mise en demeure) ou des sanctions administratives ;
- « Faits concluant à une prescription inadaptée ou obsolète » : dans ce cas, une analyse approfondie sera menée a posteriori du contrôle puis éventuellement une modification de la rédaction de la prescription par voie d'arrêté préfectoral pourra être proposée.

## 2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle                  | Référence réglementaire                         | Autre information |
|----|------------------------------------|---|-------------------|
| 1  | Étanchéité des ouvrage de stockage | Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 11-II | Sans objet        |

| N° | Point de contrôle  | Référence réglementaire                          | Autre information |
|----|--|--|-------------------|
|    | d'effluents  |  |                   |
| 2  | Étanchéité des ouvrage de transfert d'effluents                      | Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 11-III | Sans objet        |
| 3  | Collecte des effluents   | Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 23-I   | Sans objet        |
| 4  | Collecte des eaux de pluie   | Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 24     | Sans objet        |
| 5  | Absence de rejets directs d'effluents                                | Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 25     | Sans objet        |
| 6  | Respect des effectifs animaux ou de la production d'azote du dossier | Arrêté Préfectoral du 05/12/2017, article 1      | Sans objet        |

### 2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

Conformité de l'ensemble des points contrôlés

### 2-4) Fiches de constats

#### N° 1 : Étanchéité des ouvrage de stockage d'effluents

|  |
|--|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 11-II   |
| <b>Thème(s) :</b> Élevage, Pollution accidentelle/DN   |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>Les équipements de stockage et de traitement des effluents d'élevage visés à l'article 2 sont conçus, dimensionnés et exploités de manière à éviter tout déversement dans le milieu naturel. Les équipements de stockage à l'air libre des effluents liquides sont signalés et entourés d'une clôture de sécurité et dotés, pour les nouveaux équipements, de dispositifs de surveillance de l'étanchéité. Les équipements de stockage des lisiers et effluents d'élevage liquides construits après le 1er juin 2005 et avant le 1er janvier 2014 sont conformes aux I à V et VII à IX du cahier des charges de l'annexe 2 de l'arrêté du 26 février 2002 susvisé ou présentent des caractéristiques permettant de garantir les mêmes résultats. Les équipements de stockage des lisiers et effluents d'élevage liquides construits après le 1er janvier 2014 sont conformes aux I à V et VII à IX du cahier des charges de l'annexe 2 de l'arrêté du 26 février 2002 susvisé ou présentent des caractéristiques permettant de garantir les mêmes résultats.</p> |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>Absence de constat de fissures ou souillures sur les ouvrages de stockage</p>  |

|  |
|--|
|  |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite |

**N° 2 : Étanchéité des ouvrage de transfert d'effluents**

|  |
|--|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 11-III  |
| <b>Thème(s) :</b> Élevage, Pollution accidentelle/DN   |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>Les tuyauteries et canalisations transportant les effluents sont convenablement entretenues et font l'objet d'une surveillance appropriée permettant de s'assurer de leur bon état. |
| <b>Constats :</b><br><br>Absence de constat de rupture de canalisations de lisier  |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite   |

**N° 3 : Collecte des effluents**

|  |
|--|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 23-I  |
| <b>Thème(s) :</b> Élevage, Pollution accidentelle/DN   |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>Tous les effluents d'élevage sont collectés par un réseau étanche et dirigés vers les équipements de stockage ou de traitement des eaux résiduaires ou des effluents d'élevage. Le plan des réseaux de collecte des effluents d'élevage est tenu à disposition de l'inspection de l'environnement, spécialité installations classées. |
| <b>Constats :</b><br><br>La totalité des effluents est collectée vers les ouvrages de stockage. La fosse existante recevant les déjections bovines est pratiquement vide compte tenu de la cessation quasi existante de l'atelier lait.  |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite   |

**N° 4 : Collecte des eaux de pluie**

|  |
|--|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 24  |
| <b>Thème(s) :</b> Élevage, Pollution accidentelle/DN   |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>Les eaux pluviales provenant des toitures ne sont en aucun cas mélangées aux effluents d'élevage, ni rejetées sur les aires d'exercice. Lorsque ce risque existe, elles sont collectées par une gouttière ou tout autre dispositif équivalent. Elles sont alors soit stockées en vue d'une utilisation ultérieure, soit évacuées vers le milieu naturel ou un réseau particulier. |
| <b>Constats :</b>  |

|   |
|---|
| Les eaux de pluie sont dirigées vers le milieu extérieur; pas d'observations particulières. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite  |

**N° 5 : Absence de rejets directs d'effluents**

|  |
|--|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 25                                    |
| <b>Thème(s) :</b> Élevage, Pollution accidentelle/DN   |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>Les rejets directs d'effluents vers les eaux souterraines sont interdits. |
| <b>Constats :</b><br><br>Il n'a pas été constaté de rejets directs d'effluents vers le milieu extérieur          |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite   |

**N° 6 : Respect des effectifs animaux ou de la production d'azote du dossier**

|  |
|--|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 05/12/2017, article 1   |
| <b>Thème(s) :</b> Élevage, dispositions générales  |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>production azotée   |
| <b>Constats :</b><br><br>La production azotée sur la période 2022/2023 correspond à 38900 kg pour une production autorisée de 39534. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite   |