



**PRÉFET
DES VOSGES**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

Unité Départementale des Vosges

**Direction Régionale de l'Environnement,
de l'Aménagement et du Logement
Grand Est**

Epinal, le 28/08/2023

Rapport de l'Inspection des installations classées

Visite d'inspection du 16/05/2023

Contexte et constats

Publié sur **GÉORISQUES**

NESTLE WATERS SUPPLY EST - AGRIVAIR

12 Bd Garibaldi
92130 Issy-les-Moulineaux

Références : S-23-969RP
Code AIOT : 0100000664

1) Contexte

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 16/05/2023 dans l'établissement NESTLE WATERS SUPPLY EST - AGRIVAIR implanté D24 88140 Saint-Ouen-lès-Parey. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site Géorisques (<https://www.georisques.gouv.fr/>).

Le site de Saint-Ouen-les-Parey est une installation de stockage de déchets industriels non dangereux autorisée par l'arrêté préfectoral n° 592-81 du 26 février 1981. La visite de ce site intervient à la suite des travaux engagés par la société Nestlé Waters Supply Est afin d'y mettre en place une surveillance environnementale. L'ensemble des éléments de contexte sont détaillés au sein du rapport d'Inspection faisant suite à la visite du 12 juillet 2021 et référencé S-21-982R.

Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :

- NESTLE WATERS SUPPLY EST - AGRIVAIR
- D24 88140 Saint-Ouen-lès-Parey
- Code AIOT : 0100000664
- Régime : Néant
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Non

L'AIOT contrôlée est une installation de stockage de déchets industriels mis à l'arrêt dans les années 2000.

2) Constats

2-1) Introduction

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
 - le constat établi par l'inspection des installations classées ;
 - les observations éventuelles ;
 - le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
 - le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Madame la Préfète; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Madame la Préfète, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives. Dans certains cas, des prescriptions complémentaires peuvent aussi être proposées ;
- « susceptible de suites administratives » : lorsqu'il n'est pas possible en fin d'inspection de statuer sur la conformité, ou pour des faits n'engageant pas la sécurité et dont le retour à la conformité peut être rapide, l'exploitant doit transmettre à l'inspection des installations classées dans un délai court les justificatifs de conformité. Dans le cas contraire, il pourra être proposé à Madame la Préfète, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives ;
- « sans suite administrative ».

2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :

N°	Point de contrôle	Référence réglementaire	Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s)	Autre information
1	Gestion des sites et sols pollués	Méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués d'avril 2017	/	Sans objet

N°	Point de contrôle	Référence réglementaire	Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s)	Autre information
2	Interdiction d'accès	Arrêté Préfectoral du 26/02/1981, article 5	/	Sans objet
3	Conditions de remise en état	Arrêté Préfectoral du 26/02/1981, article 24	/	Sans objet


2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

Les constats et l'examen du rapport de fin de travaux d'implantation des piézomètres fournis par la société Nestlé Waters Supply Est conduisent l'Inspection à considérer que les travaux réalisés sont conformes aux engagements pris par la société. Les piézomètres ont été implantés dans les règles de l'art et conformément aux demandes de l'hydrogéologue agréée dans son avis du 05 juin 2022. La société poursuit également la mise en conformité du site vis-à-vis des défauts de clotûre et de couverture.

2-4) Fiches de constats

N° 1 : Gestion des sites et sols pollués

Référence réglementaire : Méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués d'avril 2017
Thème(s) : Autre, Sites et sols pollués
Point de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet
Prescription contrôlée : <p>La politique nationale de gestion des sites et sols pollués est une politique de gestion des risques suivant l'usage des milieux. Elle engage à définir les modalités de suppression des pollutions au cas par cas, compte tenu des techniques disponibles et de leurs coûts économiques. Le maintien de pollution résiduelle sur un site est lié à sa compatibilité avec l'usage retenu (industriel, résidentiel, ...) et, si nécessaire, assorti de conditions de maîtrise de leur impact sanitaire ou environnemental.</p>
Constats : <p>Consécutivement aux travaux d'investigation menés en 2020 et 2021, la société Nestlé Waters Supply Est, propriétaire du site, a engagé des travaux afin de mettre en place une surveillance environnementale du site. Dans ce cadre NWSE a déposé, en date du 6 avril 2022, un dossier détaillant les travaux envisagés sur le site à savoir :</p> <ul style="list-style-type: none">• 5 sondages à la pelle mécanique, profondeur maximale de 5 mètres ;• 4 puits dans le massif de déchets, profondeur maximale de 6 mètres dans le massif de déchets ;• création d'un fossé périphérique d'une profondeur de 50 à 80 centimètres sur 400 mètres ;• implantation de 3 piézomètres d'une profondeur de 7 à 35 mètres. <p>L'instruction de la demande par les services de l'Etat a conduit à proposer une suite favorable aux travaux projetés (rapport S-22-813R du 25 août 2022).</p> <p>Le projet d'implantation de piézomètres a également reçu, en date du 05 juin 2022, un avis favorable de la part d'un hydrogéologue agréé.</p> <p>A l'occasion de la visite, l'Inspection a pu constater :</p> <ul style="list-style-type: none">• la présence d'un fossé périphérique avec dispositifs de prélèvements ;• la présence de trois piézomètres ;• les zones où avaient été pratiqués les sondages à la pelle mécanique. <p>En particulier et s'agissant des piézomètres, l'exploitant a communiqué à l'Inspection en date du 13 juin 2023 le rapport de fin de travaux attendu au titre de l'article 10 de l'arrêté du 11 septembre 2003 relatif aux prescriptions générales applicables aux sondage, forage,..., relevant de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature eau.</p> <p>Ce rapport détaille la méthodologie d'implantation des ouvrages et précise les milieux géologiques rencontrés. Sur la base de ce rapport, l'Inspection constate que les travaux ont été menés en respectant les recommandations de l'hydrogéologue agréé. Le site dispose donc désormais de trois piézomètres qui permettront de procéder au suivi analytique des eaux souterraines :</p>



Type de suites proposées : Sans suite

Proposition de suites : Sans objet

N° 2 : Interdiction d'accès

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 26/02/1981, article 5

Thème(s) : Autre, Remise en état

Point de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet

Prescription contrôlée :

Afin d'en interdire l'accès, la décharge sera entourée d'une clôture en matériaux résistants d'une hauteur minimale de 2 mètres.

Constats : Si le site est bien clôturé sur une grande partie de son périmètre, l'Inspection a constaté l'absence de clôture au sud. Suite à la visite, l'exploitant s'est engagé, par courriel du 13 juin 2023, à régulariser la situation. Par la suite et par courriel du 18 août 2023, l'exploitant a communiqué à l'Inspection des travaux en cours de pose de la clôture manquante. Ce point pourra faire l'objet d'une nouvelle visite d'inspection à l'issue des travaux.

Type de suites proposées : Sans suite

Proposition de suites : Sans objet

N° 3 : Conditions de remise en état

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 26/02/1981, article 24
Thème(s) : Autre, Remise en état
Point de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet
Prescription contrôlée : En fin d'exploitation, la décharge sera couverte par 1,5 mètre de matériaux inerte, puis par 0,3 m de terre végétale qui sera ensuite mise en prairie. Une pente maximale de 5% sera donnée à la surface pour faciliter le ruissellement des eaux.
Constats : Suite à la visite du 12 juillet 2021, l'Inspection a sollicité la société Nestlé Waters Supply Est, propriétaire du site, afin de reconstituer la couverture du stockage de déchets. Ces travaux n'étaient pas menés à l'occasion de la visite objet de ce rapport, l'exploitant ayant priorisé les investigations en cours. Consécutivement à la visite et par courriel du 13 juin 2023, l'exploitant a présenté un plan d'action à l'Inspection afin : <ul style="list-style-type: none">• de rétablir l'intégrité de la couverture du massif de déchets (2800 m2 concernés) ;• de clôturer l'ensemble du site. Ce plan d'action a reçu l'aval de l'Inspection. Les travaux doivent intervenir d'ici à fin 2023.
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet