



**PRÉFET
DES VOSGES**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

**Direction Régionale de l'Environnement,
de l'Aménagement et du Logement
Grand Est**

Unité départementale des Vosges

Epinal, le 17/05/2023

Rapport de l'Inspection des installations classées

Visite d'inspection du 05/05/2023

Contexte et constats

Publié sur **GÉORISQUES**

Eoliennes des Fuchsias

29 rue des 3 cailloux
80000 Amiens

Références : S-23-594RP

Code AIOT : 0100001007

1) Contexte

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 05/05/2023 sur le chantier de construction du parc "Eoliennes des Fuchsias" implanté - 88240 Gruey-lès-Surance. L'inspection a été annoncée le 24/04/2023. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site Géorisques (<https://www.georisques.gouv.fr/>).

Cette seconde visite de chantier (après celle du 01/03/2023) avait de nouveau pour objectif de vérifier le respect des prescriptions applicables en phase "chantier", en particulier au niveau de l'enfouissement des réseaux.

Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :

- Eoliennes des Fuchsias
- 88240 Gruey-lès-Surance
- Code AIOT : 0100001007
- Régime : Autorisation

Le site de construction du parc éolien des Fuchsias (2 éoliennes) est en phase chantier.

Le bétonnage des socles sur lesquels reposeront les éoliennes est terminé.

Les réseaux (électrique, fibre optique, mise à la terre) sont en cours d'enfouissement et ces travaux sont presque terminés.

Le thème de visite retenu est le suivant : respect des mesures liées à la préservation des enjeux environnementaux locaux (en référence à l'article 7.1 de l'Arrêté Préfectoral 83/2021/ENV du 15 octobre 2021).

2) Constats

2-1) Introduction

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
 - le constat établi par l'inspection des installations classées ;
 - les observations éventuelles ;
 - le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
 - le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Madame la Préfète ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Madame la Préfète, conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement, des suites administratives. Dans certains cas, des prescriptions complémentaires peuvent aussi être proposées ;
- « susceptible de suites administratives » : lorsqu'il n'est pas possible en fin d'inspection de statuer sur la conformité, ou pour des faits n'engageant pas la sécurité et dont le retour à la conformité peut être rapide, l'exploitant doit transmettre à l'inspection des installations classées dans un délai court les justificatifs de conformité. Dans le cas contraire, il pourra être proposé à Madame la Préfète, conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement, des suites administratives ;
- « sans suite administrative ».

2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :

N°	Point de contrôle	Référence réglementaire	Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s)	Autre information
1	Préservation des enjeux environnementaux	Arrêté Préfectoral du 15/10/2021, article 7.1	/	Sans objet

2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

Les modalités d'enfouissement des réseaux ont été respectées.

2-4) Fiches de constats

N° 1 : Préservation des enjeux environnementaux

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 15/10/2021, article 7.1
Thème(s) : Autre, Mesures d'évitement pour la protection du paysage
Point de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet
Prescription contrôlée : L'ensemble du réseau électrique lié au parc est enterré, à une profondeur comprise entre 0,8 m et 1,10 m. [...]
Constats : Le Bureau d'études " Assistance à Maîtrise d'Ouvrage " a fourni à l'inspection, le plan d'exécution relatif à l'enfouissement des réseaux : Câble Haute Tension (HTA), Fibre Optique et câble de mise à la terre. Les coupes types montrent que l'enfouissement de ces réseaux est enterré à une profondeur entre 0,8 et 1,20 m environ. Cette profondeur a été confirmée sur place au niveau des plateformes.
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet

